

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania k. XIX w.	MOZÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 <p data-bbox="210 957 461 981">Budynek, widok od SE</p>		Mozów 16 (dz. nr ewid. 199/10)	
 <p data-bbox="1059 1517 1310 1541">Budynek, widok od SE</p>		5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły dłuższym bokiem na osi NW-SE. Piętrowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Elewacja południowa jednoosiowa na drugiej kondygnacji.

Od NE trzy osie na niższych kondygnacjach, z czego na parterze pośrodku wykusz wieloboczny, a nad nim kryty jednospadowy, dachem mały balkon z niskim murkiem. Na poddaszu dwie osie.

Elewacja NW jednoosiowa na parterze – wejście, zaś powyżej dwie osie, z czego jedną tworzą dzielone okna. Wejście z daszkiem dwuspadowym wspieranym na ramie drewnianej.

Otynkowany. Okna z listwami dekoracyjnymi oraz gzymsami parapetowymi. Gzyms międzypiętrowy, podokapowy i cokołowy. Boniowane parteru od strony S przechodzące na naroże E, zaś na wyższej kondygnacji w tym narożu pilaster. Wykusz w innym kolorze tynku.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Mozów 17 (dz. nr ewid. 194)
<p data-bbox="212 927 448 954">Budynek, widok od N</p>  <p data-bbox="1108 1517 1361 1544">Budynek, widok od NE</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły dłuższym bokiem na osi N-S. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja północna trójosiowa na pierwszej kondygnacji, na poddaszu pięć osi, z czego tylko środkowa to okno, pozostałe to blendy – zewnętrzne jako oculusy. Nad środkową osią oculus.

Od NE początkowo sześć osi, obecnie jedna zamurowana, pozostał po niej płaski naczółek. Czwarta od N oś to wejście z daszkiem dwuspadowym opierającym się na ścianie, w której otwór do wejścia i po bokach wysokie łukowe otwory. Na poddaszu pięć małych okienek. W przyziemiu jedno okno.

Otynkowany. Okna z listwami dekoracyjnymi oraz gzymsami parapetowymi. Gzyms międzypiętrowy, podokapowy i cokołowy. Okna duże z płaskimi naczółkami, zaś okna poddasza od N flankowane arkadą i wspólnym naczółkiem.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Mozów 18 (dz. nr ewid. 192)
<p>Budynek, widok od NE</p>  <p>Budynek, widok od NW</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 3 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły dłuższym bokiem na osi NW-SE.

Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką blaszaną. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja północna obecnie dwuosiowa na obu kondygnacjach.

Od NE cztery osie w tym wejście z daszkiem z pleksi.

Otynkowany i ocieplony. Okna z listwami dookołnymi. Elewacja północna cała w płycinie.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Mozów 19 (dz. nr ewid. 190)
<p>Budynek, widok od NE</p> 			5. Przynależność administracyjna
 <p>Budynek, widok od NW</p>			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły dłuższym bokiem na osi SW-NE. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja północna czteroosiowa na obu kondygnacjach oraz w przyziemiu z czego dwa środkowe okna poddasza to oculusy.

Od NE dwie osie na obu kondygnacjach i pod szczytem oculus.

Od SW dwie osie parteru i trzy na poddaszu, z czego zewnętrzne to blendy. Nad środkową oculus.

Otynkowany. Okna na krótszych bokach z listwami dookólnymi. Gzymsy: międzykondygnacyjny, podokapowy, cokołowy. Duże okna z naczółkami, zaś małe na poddaszu od N z listwami, które kontynuują się na całą elewację i tworzą płyciny. Duże okna poddasza zakończone w łuk i takie same naczółki. Otwory przyziemia to blendy ze zwornikami, tam też boniowanie. W narożach pilastry. Także na dłuższym boku od N pilastry rozdzielają elewację symetrycznie. W górnej części posiadają wgłębienia tworzące geometryczny wzór.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania k. XIX w.	MOZÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		Mozów 22 (dz. nr ewid. 187/2)	
<p>Budynek, widok od NE</p> 		5. Przynależność administracyjna	
 <p>Budynek, widok od NW</p>		<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>	
		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły i w fundamencie z kamienia polnego, dłuższym bokiem na osi SW-NE. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja północna czteroosiowa na obu kondygnacjach oraz w przyziemiu. Okna poddasza z listwami dookołnymi ceglanymi.

Od NE i SW dwie osie na parterze i przyziemiu, na poddaszu trzy osie i pod szczytem małe okienko.

Nieotynkowany. Okna z nadprożami łukowymi i gzymsami parapetowymi. Także gzyms cokołowy, międzypiętrowy i podokapowy. Dłuższa elewacja dzielona lizenami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Mozów 29 (dz. nr ewid. 118)
<p>Budynek, widok od SW</p> 			5. Przynależność administracyjna
 <p>Budynek, widok od SE</p>			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi NW-SE. Parterowy z poddaszem, dach wielospadowy kryty dachówką cementową. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja południowa czteroosiowa na parterze, zaś pośrodku wynosi się na poddasze, w którym jedno duże okno.

Od NE i SW dwie osie na parterze, na poddaszu trzy osie.

Otynkowany. Okna z listwami dookólnymi i konsolami. Gzyms cokołowy i podokapowy. Naroża oraz przyziemie boniowane.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.	MOZÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Mozów 37 (dz. nr ewid. 198)
<p>Budynek, widok od NW</p>  <p>Budynek, widok od NE</p> 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 3 ćw. XIX w.
Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi SW-NE.
Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.
Elewacja północna trójosiowa.
Od NE po jednej osi.
Od SW obecnie jedna oś na poddaszu.
Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Mozów 39 (dz. nr ewid. 124/2)
<p>Budynek, widok od SE</p>  <p>Budynek, widok od S</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi SW-NE. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja południowa trójosiowa na obu kondygnacjach.

Od NE jedna oś na parterze, a na poddaszu trzy osie i po bokach po jednym oculusie.

Od SW obecnie jedna oś na poddaszu.

Otynkowany. Gzyms cokołowy, podokapowy i międzypiętrowy.

Okna poddasza od NE ze wspólnym łukowym naczółkiem. Okna poddasza od frontu w płycinach.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania k. XIX w.	MOZÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		Mozów 42 (dz. nr ewid. 127/2)	
Budynek, widok od S		5. Przynależność administracyjna	
Budynek, widok od SW		Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony <u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u>	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły i w fundamencie kamień polny, dłuższym bokiem na osi S-N. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja północna dwuosiowa na parterze, na poddaszu czteroosiowa z czego dwie boczne w kształcie trójkąta, a pod szczytem okno zakończone w łuk.

Od W jedna oś na parterze, ale początkowo dwie. W poszyciu dachu dwa świetliki.

Od E trzy osie z czego jedna to wejście z zadaszeniem jednospadowym.

Otynkowany. Gzyms cokołowy, podokapowy i międzypiętrowy. Okna parteru od S z listwami dookolnymi, a na poddaszu ze wspólnym prostym naczółkiem.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNO-GOSPODARCZY w zespole dworskim		2. Czas powstania k. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Mozów 44 (dz. nr ewid. 129/3) Uwaga – w Gison Sulechów jako nr 44b.
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Budynek, widok od NE			6. Formy ochrony <u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły dłuższym bokiem na osi SW-NE. Parterowy z poddaszem, dach obecnie dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja południowa obecnie pięcioosiowa, ale okienka poddasza zamurowane.

Elewacja wschodnia jednoosiowa na poddaszu.

Elewacja północna przerobiona na parterze: od E duże okno, następnie wysokie drzwi-wrota z dachem jednospadowym, za nimi ganek murowany z dachem jednospadowym i wejściem od N. Na poddaszu pięć osi z czego trzy zamurowane.

Otynkowany i ocieplony, ale zachowany gzyms podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

1. Nazwa

OFICYNA w zespole dworskim

2. Czas powstania

pocz. XIX w.

MOZÓW

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Mozów 45 (dz. nr ewid. 152)



Budynek, widok od SW



Budvnek. widok od S

5. Przynależność administracyjna

Województwo LUBUSKIE

Powiat ZIELONOGÓRSKI

Gmina SULECHÓW

6. Formy ochrony

MPZP Nr: XVIII/171/1996
Rejestr zabytków nr 1945 z dnia
21.04.1971 r.

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XIX w.
Murowany, z czerwonej cegły dłuższym bokiem na osi SE-NW.
Parterowy z poddaszem, dach obecnie dwuspadowy kryty eternitem.
Stolarka okienna wymieniona.
Od frontu obecnie pięć osi z czego środkowa to wejście z łukowym zakończeniem i nadświetlem.
Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.
Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania k. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Mozów (dz. nr ewid. 129/10)
<p>Budynek, widok od SE</p>  <p>Budynek, widok od NE</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony <u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły dłuższym bokiem na osi SW-NE. Parterowy z poddaszem, dach obecnie dwuspadowy kryty dachówką cementową. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Elewacja południowo-wschodnia 9-osiowa na parterze, a na poddaszu troje wrót niskich dwuskrzydłych oraz sześć otworów wentylacyjnych w kształcie rombu.

Elewacja północno-wschodnia z dwoma otworami wentylacyjnymi na poddaszu.

Otynkowany. Elewacja NE dzielona lizenami oraz w narożach.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa CMENTARZ w zespole cmentarza ewangelickiego		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>			Mozów (nr ewid. działki 141)
Cmentarz, widok od sW			5. Przynależność administracyjna
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div>			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony <u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u>
Cmentarz. widok od w			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony w 2 poł. XIX w. jako ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki. Pierwotna powierzchnia to 0,5 ha i układ zbliżony do prostokąta. Cmentarz znajduje się w północnej części wsi, poza zasięgiem budynków, oprócz strony SW. Graniczy z polami uprawnymi i dojazdami do nich. Ogrodzony. Część ewangelicka mocno zarośnięta wysokimi drzewami. Z traw wysoko zarastających tę część cmentarza trudno określić wielkości i układ mogił.

Wartość tego cmentarza to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania zły.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 576 808 975">  </div> <div data-bbox="819 568 1368 975">  </div> </div> <p data-bbox="212 979 461 1007">Budynek, widok od SE</p> <div data-bbox="212 1007 1014 1549">  </div> <p data-bbox="1039 1522 1272 1549">Budvnek. widok od S</p>			<p data-bbox="1653 549 2033 576">Mozów 55 (dz. nr ewid. 136)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 997">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1070">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1150">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1299 2018 1326"><u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w XIX/XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na osi N-S. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką cementową. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja zachodnia 3-osiowa.

Elewacja południowa obecnie z jedną osią na parterze, na poddaszu cztery osie z czego środkowe większe i okienko pod szczytem.

Elewacja wschodnia 3-osiowa z czego środkowa to wejście z daszkiem jednospadowym.

Otynkowany. Okna z listwami dookołnymi, a od ulicy na poddaszu ze wspólnym gzymsem parapetowym. One także zakończone w łuk.

Gzyms podokapowy, cokołowy, międzypiętrowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

1. Nazwa

ZAJAZD, ob. dom

2. Czas powstania

2 poł. XIX w.

MOZÓW


7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Mozów 57 (dz. nr ewid. 278/4)



Budynek, widok od N



Budynek, widok od SW

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

MPZP Nr: XVIII/171/1996

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 2 poł. XIX w. jako zajazd, obecnie dom. Murowany, z czerwonej cegły, na osi W-E. Piętrowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Elewacja zachodnia 1-osiowa na poddaszu. Okienko to ma łukowe zakończenie i gzyms parapetowy.

Elewacja północna 5-osiowa z czego środkowa to wejście, obecnie nieużywane. W przyziemiu cztery okienka.

Elewacja południowa na głównej bryle trójosiowa na obu kondygnacjach z czego na parterze środkowa to wejście, zaś od strony E piętrowa niższa część, która na swojej głównej bryle posiada dwie osie na piętrze, zaś od strony W niski ganek z wejściem od S. Ganek ten z dachem jednospadowym, nad którym w narożu element jakby wykuszu z szachulcową konstrukcją i dwoma okienkami.

Otynkowany. Tam, gdzie odpada tynk widoczne nadproża łukowe. Gzyms podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa SZKOŁA, ob. dom		2. Czas powstania pocz. XX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Budynek, widok od W</p>  <p>Budynek, widok od SE</p>			<p>Mozów 58 (dz. nr ewid. 134)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX w. jako szkoła, obecnie dom.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie litery T. Parterowy z poddaszem, dach mansardowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Elewacja zachodnia obecnie 4-osiowa na parterze, w mansardzie dwie lukarny.

Elewacja północna na skrzydle zachodnim 4-osiowa na obu kondygnacjach, w poszyciu dachu bawole oko. Na skrzydle wschodnim pięć osi parteru i szeroka lukarna w poszyciu dachu.

Elewacja wschodnia 2-osiowa na parterze i 4-osiowa na poddaszu, z czego boczne mniejsze, a pod szczytem oculus.

Otynkowany. Gzymsy parapetowe

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 833 991">  <p data-bbox="212 991 474 1018">Budynek, widok od NW</p> </div> <div data-bbox="846 571 1406 991">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="212 1018 990 1544">  <p data-bbox="1012 1519 1272 1544">Budynek, widok od NE</p> </div> </div>			<p data-bbox="1653 549 2033 580">Mozów 59 (dz. nr ewid. 280)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1675 1043 1995 1075">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1155">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1299 2018 1331"><u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły i w fundamencie kamienia polnego, dłuższym bokiem na osi W-E. Parterowy z poddaszem, dach obecnie dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Elewacja zachodnia z niską częścią dobudowaną w której wrota dwuskrzydłe obecnie nieużywane.

Elewacja północna 3-osiowa i pod szczytem 2-osiowa.

Elewacja wschodnia 2-osiowa z czego jedna to wejście z omurowaną częścią, gdzie są schody.

Nieotynkowany. Gyms cokołowy, podokapowy i koronacyjny.

Okna parteru od N z otynkowanymi częściami dookoła z naczółkami łukowymi. Środkowa oś widocznie wcześniej inaczej wykonana, gdyż widoczny negatyw na elewacji. Większość okien i wejście z nadprożem łukowym. W narożach lizeny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania poł. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 576 819 986">  </div> <div data-bbox="837 568 1395 991">  </div> </div> <p data-bbox="212 991 470 1018">Budynek, widok od SW</p> <div data-bbox="212 1018 992 1544">  </div> <p data-bbox="1014 1520 1261 1548">Budynek, widok od W</p>			<p data-bbox="1653 552 2033 579">Mozów 60 (dz. nr ewid. 290)</p> <hr/> <p data-bbox="1686 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 997">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1675 1042 1995 1069">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1121 1957 1149">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1686 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1664 1297 2018 1324"><u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły dłuższym bokiem na osi W-E. Parterowy z poddaszem, dach obecnie wielospadowy kryty dachówką blaszaną. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie. Elewacja zachodnia 2-osiowa na parterze, na poddaszu 4-osiowa i pod szczytem małe okienko.

Elewacja północna 5-osiowa z czego pośrodku wejście przez otwarty drewniany ganek na murowanej podstawie do której prowadzą schody. Część murowana z dekoracją balaskami a sama część drewniana z ozdobną snycerką i kolorowymi szybami. Nad wejściem wyniesiona część poddasz z jedną osią – ta część nietynkowana. Poza wyniesioną częścią poddasz cztery małe okienka tej kondygnacji. W poszyciu dachu dwa świetliki.

Elewacja południowa 4-osiowa z czego jedna to wejście z omurowanym od dołu drewnianym małym gankiem z daszkiem dwuspadowym z dachówką cementową. W poszyciu dachu świetlik. Otynkowany. Elewacje dzielone odsłoniętymi gzymsami cokołowym, międzypiętrowym. Okna z gzymsami parapoetowymi oraz ceglanyimi łukowymi naczółkami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa KAPLICA GROBOWA w zespole cmentarza ewangelickiego		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Mozów (nr ewid. działki 141)
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE
			Powiat ZIELONOGÓRSKI
			Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony <u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u>

Kaplica, widok od SE



Kaplica, widok od S

8. Historia, opis i wartości

Kaplica grobowa, wcześniej określana jako mauzoleum powstała w 2 poł. XIX w. i była przynależna cmentarzowi ewangelickiemu. Bryła zbliżona do kwadratu, murowana z cegły.

Obecnie zupełnie przekształcona z wejście od SW, a na elewacji bocznej trzy osie okien ściętych w łuk. Przed wejściem schodki murowane z daszkiem dwuspadowym wspartym na kwadratowych podporach.

Całość niedawno przekształcona i otynkowana.

Wartość tego cmentarza to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK w zespole dworskim		2. Czas powstania poł. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Mozów (dz. nr ewid. 129/9, 129/10, 129/11, 129/8, 129/6)
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony <u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u>
<p style="text-align: right;">Park. widok od S</p>			

8. Historia, opis i wartości

Park został założony w poł. XIX w. Znajduje się na W od założeń dworskich.

Obecnie park nie pełni swojej funkcji. Drzewa mocno zarośnięte mniejszymi krzewami oraz zaroślami. Nie można określić jakiegokolwiek organizacji na jego terenie.

Drzewostan mieszany – liściasty.

Wartość tego parku to przede wszystkim cechy historyczne oraz dendrologiczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo zły.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa UKŁAD RURALISTYCZNY		2. Czas powstania XIII/XIV w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 566 824 986"> </div> <div data-bbox="824 582 1532 986"> </div> </div> <p style="text-align: center;">Układ, widok od SW</p> <div data-bbox="212 1018 1137 1540"> </div> <p style="text-align: right;">Układ, widok od NE</p>			<p>Mozów (Układ przestrzenny w granicach oznaczonych na mapie)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u></p>

Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w roku 1308. W 1385 roku jako właściciele wsi wymienia się rodzinę von Lange. W 1404 roku majątek z siedzibą dworską należał do Mikołaja z rodu Wadwiczów. Od 1514 lub 1517 roku do 1744 roku dobra w rękach rodu von Knobelsdorff.

Reprezentuje typ wsi-owalnicy. Wieś placowa, w której plac główny przyjmuje kształt wrzeciona. Dostęp do wsi mógł być zamknięty dwiema bramami: na początku oraz u wylotu drogi. Tworzone były one wokół jakiejś przeszkody (np. stawu). Ten typ wsi wykształcił się na pograniczu słowiańsko-germańskim. Występują one na Wyżynie Śląskiej, Pojezierzu Pomorskim i Nizinie Wielkopolskiej. Tak wyglądający układ jest też przykładem wsi niwowej, skupionej wokół placu lub ulicy. Układ ruralistyczny skupia się wokół głównej zabudowy biegnącej przy drodze do Kijów oraz wokół wrzeciona. Układ budynków w większości kalenicy, ale w przypadku nowszej zabudowy widoczne odchylenia od tego. Większość zabudowań oprócz domostw stanowią stodoły i/lub stajnie – wszystkie murowane. W tym starym układzie ruralistyczny nie odnajduje się obiektów archeologicznych o własnej formie terenowej, bądź małej architektury. Jedynym budynkiem użyteczności społecznej jest w tym układzie obecnie remiza strażacka z wieżą. Punktem charakterystycznym jest natomiast staw znajdujący się tuż przy początku wrzeciona od strony E.

Zagrożeniem może być likwidacja zabudowań gospodarczych. Należy utrzymać istniejące rozplanowanie przestrzenne wsi z układem ulic, utrzymanie budynków o walorach zabytkowych w niezmięnionej formie polegające głównie na zachowaniu bryły i cech formalnych elewacji.

W przypadku wprowadzenia uzupełnień zabudowy konieczne jest skorelowanie gabarytami kształtem dachów i materiałami wykończeniowymi z zabudową istniejącą, a ich lokalizacja powinna uwzględniać zachowanie kompozycji przestrzeni.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa KOŚCIÓŁ FIL. P.W. ŚW. JÓZEFA		2. Czas powstania k. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Budynek, widok od S</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Budynek, widok od NE</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>			<p>Mozów (dz. nr ewid. 131)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			6. Formy ochrony
			<u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u>

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany z cegły czerwonej. Orientowany, jednonawowy o symetrycznym rzucie. Posadowiony na wysokim cokole. Prezbiterium i hełm wieży nakryte są blachą tytanowo-cynkową pomalowaną na czerwono. Elewacje opracowane jednolicie pod względem dekoracji architektonicznej, kształtu otworów okiennych i drzwiowych. Elewacja frontowa (zachodnia) dwuplanowa. Czterokondygnacyjna wieża posadowiona jest na wysokim cokole. W trzeciej kondygnacji przeprowadzają elewację dwa otwory okienne. Jej wyższe kondygnacje są cofnięte w stosunku do lica muru niższych. Otwory okienne rozmieszczone są regularnie i ujednolicone pod względem kształtu, wymiarów i oprawy na poszczególnych elewacjach, kondygnacjach i częściach kościoła. W trzech ścianach pięciobocznej absydy umieszczone są niewielkie okrągłe otwory okienne ujęte w opaski gładkie. W elewacji zachodniej wieży nad wejściem głównym znajduje się oculus. Wejście w wieży ujęte jest w uproszczony portal wejściowy zwieńczony trójkątnym szczytem. Na trzeciej i czwartej kondygnacji wieży znajdują się otwory okienne o kształcie prostokąta zamkniętego łukiem pełnym. Do kościoła prowadzą trzy wejścia: główne w elewacji zachodniej, boczne w osi południowej oraz wejście do zakrystii od strony wschodniej. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa WIEŻA REMIZY STRAŻACKIEJ		2. Czas powstania XIX/XX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Budynek, widok od S</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Budynek, widok od SE</p> </div> </div> 			<p>Mozów 43a (dz. nr ewid. 129/4)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 3 ćw. XIX w.

Murowana, na planie kwadratu z dachem czterospadowym, z czerwonej cegły w podstawie, zaś wyższa część drewniana. Wejście do niej od strony S po dwóch stopniach, a nad nim dwa otwory wentylacyjne. Na boku E i W jeden otwór wentylacyjny na najwyższej kondygnacji. Nad górnym otworem od S znajdują się litery OSP jedna pod drugą.

Część murowana obecnie na nowo otynkowana, a drewniana z wymienioną deską.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Mozów 2 (dz. nr ewid. 215)
<p data-bbox="210 943 450 967">Budynek, widok od N</p>  <p data-bbox="1055 1517 1308 1541">Budynek, widok od NE</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony <u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 3 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi SW-NE. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Elewacja północna pięcioosiowa, z czego oś środkowa to wejście, obecnie prawdopodobnie nieużywane.

Od W i E po jednej osi na poddaszu.

Otynkowany. Gzyms podokapowy, cokołowy. Okna z gzymsami parapetowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Mozów 6 (dz. nr ewid. 213)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Budynek, widok od NE			6. Formy ochrony <u>MPZP Nr: XVIII/171/1996</u>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi SW-NE. Parterowy z poddaszem, dach wielospadowy kryty dachówką cementową. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja północna pięcioosiowa na parterze, z czego oś środkowa to łukowo ścięte przejście do przedsionka w którym właściwe wejście oraz po jednym okienku z boku. N poddaszu cztery osie, a nad wejściem wyciągnięta część niczym lukarna z dwoma oknami i nad nimi w tympanonie wąskie dwie blendy.

Od W trzy osie parteru i przyziemia, zaś na poddaszu cztery osie i nad nimi pod szczytem oculus.

Od E cztery osie parteru i poddasza.

Otynkowany. Gzyms podokapowy, cokołowy i międzypiętrowy. Okna w większości z listwami dookolnymi. Pod oknami wyniesionego poddasz płyciny. Okna poddasza od frontu w płycinach. Okna duże ze wspólnymi gzymsami parapetowymi, a parterowe z płaskimi naczółkami. Elewacja od frontu dzielona lizenami flankującymi otwór wejściowy. Naroża boniowane podobnie jak otwór wejściowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1906 r.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p data-bbox="212 954 465 979">Budynek, widok od NE</p>  <p data-bbox="1043 1517 1279 1543" style="text-align: right;">Budynek, widok od N</p>			<p data-bbox="1653 549 2018 580">Mozów 9 (dz. nr ewid. 208)</p> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1075">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1155">Gmina SULECHÓW</p> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1906 r.

Murowany, z czerwonej cegły i w fundamencie kamień polny, dłuższym bokiem na osi SW-NE. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką cementową. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja południowa pięcioosiowa na parterze, na poddaszu obecnie trójosiowa. Po tej stronie do budynku od strony E dobudowany niski obiekt, który prawdopodobnie jest przedłużeniem lokalu usługowego, do którego prowadzi wejście z bryły głównej – obok wejścia duże okno jak w witrynie. W przyziemiu cztery osie i w przybudówce kolejna.

Od W dobudowany inny budynek mieszkalny.

Od E ww dobudówka, a na poddaszu cztery osie, z czego dwie boczne mniejsze. W przybudówce na tej elewacji trzy osie.

Nieotynkowany. Gzyms podokapowy i międzypiętrowy. Okna, wejście parteru oraz okna małe na poddaszu na elewacji E i w przybudówce z nadprożami łukowymi. Okna poddasza od frontu w płycinach. Okna przybudówki z łukowymi naczółkami. Elewacja na bryle głównej od frontu dzielona pilastrami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p data-bbox="212 997 454 1026">Budynek, widok od W</p>  <p data-bbox="1014 1525 1252 1552">Budynek, widok od N</p>			<p data-bbox="1653 549 2033 577">Mozów 10 (dz. nr ewid. 207)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 997">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1070">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1955 1150">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły oraz częściowo fundament kamienny, dłuższym bokiem na osi SW-NE. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy na parterze pięć osi, w tym w środku wejście z daszkiem dwuspadowym do którego prowadzą schodki. Na poddaszu siedem osi. W poszyciu dachu dwa świetliki. W przyziemiu dwa okienka.

Od SW na parterze i w przyziemiu dwie osie, zaś na poddaszu trzy, z czego zewnętrznie dużo mniejsze, a nad środkową oculus w listwie dookolnej. Tutaj oraz od ulicy okna małe mają nadproża łukowe.

Elewacja nieotynkowana, ale wokół okien parteru występuje otynkowanie, obecnie w szarym kolorze, nad nimi także płaskie naczółki. Gzyms międzypiętrowy, cokołowy i podokapowy. Gzymsy parapetowe, które pod częścią okien przechodzą w konsole tworzące płyciny. Dach wejścia wsparty na drewnianej konstrukcji.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XIX w.	MOZÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p data-bbox="212 935 436 962">Kuźnia, widok od W</p>  <p data-bbox="1086 1513 1344 1540">Budynek, widok od NE</p>			<p data-bbox="1653 549 2078 639">Mozów 11 i 11a (dz. nr ewid. 206/2, 206/1)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1677 1042 1995 1074">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1121 1955 1153">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły oraz częściowo fundament kamienny, dłuższym bokiem na osi SW-NE. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy na parterze cztery osie oraz w pseudoryzalicy wejście, obecnie poprzedzone gankiem ze sklejki z dachem jednospadowym, gdzie od ulicy dwie osie i pod nimi jedna, zaś wejście w ganku od W (wcześniej ganek drewniany, który zapewne został później dobudowany o czym może świadczyć naczółek nad wejściem widoczny nad daszkiem ganku). Na poddaszu sześć osi, zaś w pseudoryzalicy murowana wystwka lukarny z dwoma oknami i powyżej oculusem. W poszyciu dachu trzy świetliki. W przyziemiu pierwotnie sześć osi, obecnie większość zamurowana. Od SW na parterze pierwotnie dwie osie po których pozostały płaskie naczółki. Na poddaszu cztery osie, z czego środkowe większe, a nad nimi oculus. Elewacja częściowo otynkowana – na parterze od ulicy i od SW oraz w przyziemiu po stronie wschodniej. Gzyms cokołowy i podokapowy. Między oknami poddasza od ulicy płyciny. Duże okna w lukarnie z ceglana listwą, pomiędzy nimi lizena. Okna przyziemia tam, gdzie nie ma tynku z nadprożami łukowymi. Pierwotnie od ulicy sześć osi okien o czym świadczy zachowana ilość naczółków. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania k. XIX w.	MOZÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		Mozów 12 (dz. nr ewid. 205)	
<p>Budynek, widok od NW</p>  <p>Budynek, widok od W</p>		5. Przynależność administracyjna	
		<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>	
		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły oraz częściowo fundament kamienny, dłuższym bokiem na osi SW-NE. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy po trzy osie. Te na poddaszu jako blendy.

Od SW i NW po dwie osie a pod szczytem oculus-blenda.

Nieotynkowany. Gzymsy międzypiętrowy, cokołowy, parapetowy i podokapowy. Lizeny na dłuższej elewacji i w narożach. Okna z nadprożami łukowymi, a na poddaszu zakończone w łuk.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.


10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania pocz. XIX w.	MOZÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		Mozów 15 (dz. nr ewid. 202)	
<p>Budynek, widok od NE</p>  <p>Budynek, widok od NW</p>		5. Przynależność administracyjna	
		Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW	
		6. Formy ochrony	



8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły dłuższym bokiem na osi SW-NE.
Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy obecnie sześć osi.

Od NW dwie osie na poddaszu.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków