

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	BRZEZIE K. POMORSKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Brzezina k. Pomorska, ul. Zielona 18 (dz. nr ewid. 63/1)</p>
<p>Dom, widok od W</p> 			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
<p>Dom, widok na detal</p>  <p>Dom, widok od frontu</p>			<p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP: Uchwała nr XXXIV/306/2005 z dnia 15.11.2005 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem do działki. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy Zielonej dwa okna na parterze, a na poddaszu jedno okno duże i nad nim małe, okrągłe. Widać, że bo bokach większego kiedyś znajdowały się na poddaszu także dwa mniejsze okna, ale zostały trwale zabudowane.

Na krótszym boku od działki trzy otwory okienne, drzwi. Po tej stronie w dachu wykonane trzy okna poddasza.

Dom posiada gzymsy okienne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
08.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	BRZESIE K. POMORSKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="212 566 824 1034" style="width: 30%;">  </div> <div data-bbox="846 587 1541 1038" style="width: 35%;">  </div> <div data-bbox="212 1061 846 1544" style="width: 30%;">  </div> </div>			<p data-bbox="1653 550 2078 638">Brzezina k. Pomorska ul. Lipowa 9 (dz. nr ewid. 85)</p> <hr/> <p data-bbox="1691 890 1930 912">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1908 1002">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1680 1045 1998 1077">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1125 1960 1157">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1684 1248 1825 1268">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1668 1295 2049 1327"><u>MPZP Nr: XXXIV/306/2005</u></p>
Dom, widok SW			
Dom, widok NE			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły i w fundamencie kamień polny, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE. Dom parterowy, z poddaszem, dach wielospadowy, dachówka cementowa. Stolarka okienna wymieniona.

Od NW i SE po dwie osie na poddaszu.

Od NE sześć osi z czego jedna to wejście w ganku, który jest murowany, ma formę ze szczytem dachowym pod którym mały oculus. Wejście od NE, na bocznych ścianach po jednej osi. Na poddaszu pięć osi, w tym dwie zamurwane. W poszyciu dachu lukarna i świetlik.

Od SW obecnie na parterze cztery osie okien i prawdopodobnie dobudowana część z zadaszonym wejściem (?) tylnim. Ma on dach trójspadowy oraz okno od S. W wyniesionej części poddasza dwie osie i nad nimi oculus. W poszyciu dachu sześć świetlików. W przyziemiu co najmniej dwa okna.

Dom nieotynkowany, ale obecnie tynkowane boniowanie naroży oraz listwy dookolne okien. Okna z naczólkami oraz nadprożami łukowymi. Wejście główne zakończone w łuk i taki sam naczółek. Nad nim szczytowa forma zadaszenia z elementami wyniesionymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	BRZEZIE K. POMORSKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od N</p> </div> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok W</p> </div> </div>			<p>Brzezina k. Pomorska, ul. Zielona 15 (dz. nr ewid. 67)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><u>MPZP Nr: XXXIV/306/2005</u></p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi NE-SW. Dom parterowy, z poddaszem, dach czterospadowy, dachówka blaszana. Stolarka okienna wymieniona.

Od SW i NE po dwie osie na poddaszu.

Od NW obecnie cztery osie z czego dwie środkowe w pseudoryzalicie. W poszyciu dachu świetlik.

Dom otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1922 r.	BRZEZIE K. POMORSKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 931 1058">  </div> <div data-bbox="958 603 1585 1058">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1058 824 1501">  </div> <div data-bbox="896 1090 1512 1501">  </div> </div>			<p data-bbox="1653 549 2074 635">Brzezina k. Pomorska, ul. 1 Maja 1 (dz. nr ewid. 77/12)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 999">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1072">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1152">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1299 2085 1401">MPZP: Uchwała nr XXXIV/306/2005 z dnia 15.11.2005 r.</p>
<p data-bbox="212 1058 412 1086">Dom, widok od W</p> <p data-bbox="212 1501 434 1530">Dom, widok na detal</p> <p data-bbox="981 1501 1218 1530">Dom, widok od frontu</p>			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1922 r.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem od ulicy 1 Maja.

Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona na parterze.

Od ulicy 1 Maja cztery okna na parterze i na poddaszu. Na krótszym boku od NE dwa okna na parterze, z czego jedno trwale zamurowane, zaś na poddaszu trzy okna z czego środkowe większe.

Na krótszym boku od SW na parterze dwa okna, na poddaszu trzy, także środkowe większe, ale dwa boczne trwale zaślepione. Jedno okienko piwniczki oraz widoczne zamurowanie mniejsze wejście prawdopodobnie do piwniczki.

Dom posiada gzymsy okienne, od frontu boniowanie pod oknami i między dwoma środkowymi oraz fundament kamienny.

Od frontu tynk, który zaczyna nieestetycznie wyglądać, a część boniowania także straciła swoje pierwotne walory.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
08.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	BRZEZIE K. POMORSKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 840 997">  </div> <div data-bbox="869 651 1572 997">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 997 840 1465">  </div> <div data-bbox="869 1029 1541 1465">  </div> </div>			<p data-bbox="1653 550 2072 638">Brzezina k. Pomorska, ul. Lipowa 12 (dz. nr ewid. 49/2)</p> <hr/> <p data-bbox="1691 885 1926 909">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 965 1904 997">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1675 1045 1993 1077">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1125 1960 1157">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1680 1244 1825 1268">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1668 1300 2083 1396">MPZP: Uchwała nr XXXIV/306/2005 z dnia 15.11.2005 r.</p>
<p data-bbox="212 1468 593 1492">Dom, widok od ulicy III Dywizji</p> <p data-bbox="212 1468 593 1492">Dom, widok od ulicy Czerwieńskiej</p> <p data-bbox="884 1468 1265 1492">Dom, widok od ulicy Czerwieńskiej</p>			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem od ulicy Lipowej.

Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy Lipowej pięć okien na parterze w układzie: dwa okna – drzwi – trzy okna.

Na krótszym boku od W trzy otwory okienne na poddaszu, z czego boczne trwale zaślepione, zaś nad środkowym mniejsze okienko. na krótszym boku od strony E na parterze jedno okno, na poddaszu taka sama sytuacja jak wcześniej.

Dom posiada fundament kamienny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
07.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX r.	BRZEZIE K. POMORSKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 826 986">  </div> <div data-bbox="853 582 1408 991">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1034 893 1493">  </div> <div data-bbox="990 1018 1310 1493">  </div> </div>			<p data-bbox="1653 550 2074 638">Brzezie k. Pomorska, ul. Lipowa 13 (dz. nr ewid. 50/2)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 999">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1072">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1152">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1299 2085 1401">MPZP: Uchwała nr XXXIV/306/2005 z dnia 15.11.2005 r.</p>

Dom, widok od frontu

Dom, widok od W

Dom, widok na detal

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem od ulicy Lipowej.

Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy Lipowej cztery okna na parterze, zaś drzwi po schodkach w zadaszeniu, drewnianym, z ozdobną snycerką, posiada własne, przeciwległe do dachu domu zadaszenie z dachówki ceramicznej. W nowym dachu wykonany nowy otwór okienny, który posiada własne zadaszenie. Na krótszym boku od W na poddaszu trzy okna, ale dwa boczne trwale zaślepienie, nad środkowym małe, okrągłe okienko.

Dom posiada gzymsy okienne oraz fundament kamienny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
08.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	BRZEZIE K. POMORSKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 571 824 986">  </div> <div data-bbox="846 571 1256 986">  </div> </div> <p data-bbox="210 991 450 1018">Dom, widok od frontu</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 1018 949 1513">  </div> <div data-bbox="1032 1018 1361 1513">  </div> </div> <p data-bbox="210 1517 412 1544">Dom, widok od W</p> <p data-bbox="1070 1517 1368 1544">Dom, widok detal schodów</p>			<p data-bbox="1653 549 2078 639">Brzezina k. Pomorska, ul. Lipowa 14 (dz. nr ewid. 51/3)</p>
5. Przynależność administracyjna			<p data-bbox="1630 970 1906 997">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1675 1043 1995 1070">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1150">Gmina SULECHÓW</p>
6. Formy ochrony			<p data-bbox="1666 1299 2085 1401">MPZP: Uchwała nr XXXIV/306/2005 z dnia 15.11.2005 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem od ulicy Lipowej.

Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna nie wymieniona od dłuższego czasu.

Od ulicy Lipowej pięć okien na parterze w układzie: trzy okna – drzwi – dwa okna. Do drzwi prowadzą schody betonowe odgródzone betonowym murkiem, zaś nad samym wejściem drewniane zadaszenie. Nad każdym otworem okiennym i drzwiami małe okienka poddasza.

Na krótszym boku od W dwa otwory okienne na parterze, a na poddaszu zaślepione jedno prowizorycznie. Na krótszym boku od E na parterze dwa okna, z czego jedno trwale zaślepione, zaś na poddaszu trzy okna, z czego dwa boczne trwale zaślepione.

Dom posiada fundament kamienny, gzymsy okienne i drzwiowe oraz boniowanie pod otworami okiennymi parteru.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
07.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków