

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa CMENTRARZ RODOWY		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Buków (dz. nr ewid. 13/1)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Rejestr zabytków: Nr: 3174 z 03.08.1981 r.

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony w 2 poł. XIX wieku jako rodowy. Dziś nie można określić czy pochowano tam byłych właścicieli czy też członków ich rodzin. Jeszcze w 1980 r. na jednej z płyt można było wyczytać napis „Schule – 1904 r.”.

Znajduje się na terenie obecnie funkcjonującego parku, w jego północnej części, między drzewami.

Sam teren cmentarza rodowego jest nieuporządkowany, nie ma nagrobków całkowicie ogrodzonych – mogiły nieczytelne. Trudno w terenie określić zasięg cmentarza.

Nieużytkowany.

Wartością cmentarza są jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Teren cmentarza niezadbany.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewp
zabytków i niewłączonych
ewidencji zabytków

mgr Edyta A. Marek
02.11.2022 r.

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM w zespole folwarcznym „C”		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Dom, widok od NE		5. Przynależność administracyjna	
		Województwo LUBUSKIE	
Dom, widok od W		Powiat ZIELONOGÓRSKI	
		Gmina SULECHÓW	
Dom, widok od NW		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w. W okresie międzywojennym rozbudowany. Po 1945 r. w niewielkim stopniu przebudowany i przekształcony przez zmianę układu wnętrza i wymianę części stolarki okiennej.

Murowany, z czerwonej cegły oraz w większości z żółtej, dłuższym bokiem ku działce. Dom 3-kondygnacyjny, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od W na parterze okno, następnie ryzalit z wejściem i oknami po bokach, po prawej stronie parterowa dobudówka z osobnym dachem i oknem od W. Na piętrze i poddaszu w ryzalicie po jednym zdwojonym oknie. Na piętrze na boku ryzalitu okno od N.

Od strony N na piętrze jedno okno.

Od E na parterze układ: dwa okna, w ryzalicie zamurowane wejście, za ryzalitem okno, wejście. Na piętrze okno, w ryzalicie zamurowane i otynkowane okna, za ryzalitem dwa okna.

Dom posiada tynk w części N. Gzyms międzypiętrowy widoczny na boku W. W ryzalicie lizeny wyłożone cegłą klinkierową (od W). narożach i w ryzalicie od E także lizeny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 576 882 1027">  </div> <div data-bbox="904 568 1570 1027">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1027 882 1497">  </div> <div data-bbox="904 1054 1559 1497">  </div> </div>			<p data-bbox="1653 549 2038 580">Buków 6 (dz. nr ewid. 144/2)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1075">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1155">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p>
<p data-bbox="212 1027 405 1054">Dom, widok od N</p> <p data-bbox="212 1501 405 1528">Dom, widok od E</p> <p data-bbox="882 1501 1075 1528">Dom, widok od S</p>			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku działce. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od działki trzy okna (jedno zamurowane) na parterze i wejście.

Od strony E na parterze i w przyziemiu dwa okna, z czego okna przyziemia prowizorycznie zaślepione. Na poddaszu trzy okna w jednym rzędzie, z czego pierwsze od lewej bez ramy okiennej, drugie z „balkonikiem” dla gołębi, ostatnie prowizorycznie zaślepione. Nad środkowym okrągłe okno także bez ramy okiennej.

Od strony N na parterze trzy okna z czego jedno pomniejszone.

Od E do domu dobudowany obiekt gospodarczy.

Dom posiada fundament ceglano-kamienny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Buków 7 (dz. nr ewid. 146/1)
<p>Dom, widok od N</p>  <p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od NW</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 3 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku działce. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu pięć okien na parterze.

Od strony E na parterze wykonane wspólnie wysokie okno. Na poddaszu jedno okno.

Od strony E na parterze trzy okna z czego jedno zamurowane. Na poddaszu trzy okna z czego środkowe większe.

Dom posiada fundament kamienny. Elewacja otynkowana. Wokół okien listwy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od NE</p> </div> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od N</p> </div> </div>			<p>Buków 8 (dz. nr ewid. 147/2)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku działce. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy.

Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu pięć okien na parterze i poddaszu.

Od strony E na poddaszu jedno okno.

Od strony W na parterze dwa okna z czego jedno zamurowane. Na poddaszu trzy okna z czego środkowe większe.

Dom posiada fundament kamienny. Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Buków 13 (dz. nr ewid. 152)
 			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

Dom, widok od N

Dom, widok od NE

Dom, widok od NW

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku działce. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu cztery okna na parterze oraz wejście po trzech stopniach (w ryzalicy). Stopnie ograniczone murowaną balustradą. Na poddaszu cztery okienka jako blendy, a w ryzalicy jedno okno i dwa mniejsze zamurowane. W przyziemiu cztery okienka zamurowane.

Od strony E na parterze jedno okno. Na poddaszu dwa okna i w narożach dwie blendy okrągłe, zaś nad środkowymi oknami jedna blenda zakończona w łuk. W przyziemiu jedno okno.

Od W dwa okna na parterze, cztery na poddaszu w jednym rzędzie, z czego boczne do okrągłe blendy. Nad środkowymi oknami jedna blenda zakończona w łuk.

Dom posiada fundament kamienno-ceglany. Gzyms międzypiętrowy, okna z naczólkami, listwami parapetowymi i konsolami. W ryzalicy lizeny po obu stronach okna na poddaszu
Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od W</p>  <p>Dom, widok od W</p>			Buków 17 (dz. nr ewid. 157)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku działce. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu układ: cztery duże okna, jedno małe, drzwi po pięciu schodach (nisko omurowane), ryzalit, dobudowany ganek z oknem od W i wejściem od S, dwa okna z okiennicami. W ryzalicie dwa okna na parterze i poddaszu. Ryzalit z dachem trójspadowym i świetlikiem od frontu. Na poddaszu poza ryzalitem pięć okienek. W przyziemiu cztery okienka. W połąci dachowej świetlik.

Od strony N na parterze wejście niska dobudówka prawdopodobnie łącząca z budynkiem gospodarczym. Na poddaszu dwa okna.

Od strony S na parterze dobudówka, zaś na poddaszu w rzędzie trzy okna, środkowe większe, nad nim małe, okrągłe.

Gzyms międzypiętrowy. Okna z listwami parapetowymi. Gzyms międzypiętrowy. W ryzalicie płycina podokienna. Naroża boniowanie. Budynek otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 576 875 1023">  </div> <div data-bbox="898 568 1435 1023">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1023 405 1050">Dom, widok od N</div> <div data-bbox="212 1050 938 1541">  </div> <div data-bbox="938 1517 1155 1544">Dom, widok od NE</div> </div>			<p data-bbox="1653 549 2040 576">Buków 18 (dz. nr ewid. 21/1)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 997">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1070">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1951 1150">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1816 1267">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu układ: dwa okna, wejście po trzech stopniach, okno. W połaci dachowej świetlik.

Od strony W i E na poddaszu jedno okno.

Od S dwa okna na parterze.

Okna i wejście z listwami.. Budynek otynkowany. W narożach lizeny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Buków 37 (dz. nr ewid. 183)
 			5. Przynależność administracyjna
<p>Dom, widok od N</p> <p>Dom, widok od NE</p> <p>Dom, widok od NW</p>			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarstwo okienne wymienione w różnym czasie.

Od frontu układ: na parterze trzy okna, na poddaszu cztery okna.

Od strony W i E na parterze dwa okna, na poddaszu w jednej linii cztery okna z czego boczne jako blendy. Nad środkowymi trzy wywietrzniki i nad nimi okrągłe okno. W przyziemiu jedno okienko.

Okna i wejście z listwami parapetowymi i naczólkami. Gzyms między parterem i poddaszem. Od frontu lizeny wokół okien. Fundament kamienno-ceglany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od W</p>			<p>Buków 38 (dz. nr ewid. 254/7)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 4 ćw. XIX wieku. Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi SW-NE. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona. Od frontu osiem osi, z czego pierwsza od wschodu to ganek murowany z górną częścią drewnianą z wejściem od północy i okienkami po bokach i na bocznych ściankach oraz nadświetlem. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Druga oś od zachodu jako blenda. W poszyciu dachu świetlik. Otwory okienne zakończone w łuk. W przyziemiu siedem okienek. Na krótszym boku od NE na poziomie przyziemia wejście do piwnicy. Na parterze trzy osie z czego dwie bliźniacze pośrodku elewacji zakończone w łuk, jedno jako blenda, a trzecie obok, prosto ścięte. Na poddaszu cztery otwory okienne w jednej linii, zewnętrzne mniejsze, wszystkie zakończone w łuk. Od SW także wejście do piwnicy w przyziemiu, na parterze cztery osie zakończone w łuk z czego jedna jako blenda. Na poddaszu cztery osie w jednej linii, z czego zewnętrzne jako ćwierćkoła (jedno obecnie przemurowane na prostokątne okienko, a wewnętrzne zakończone w łuk. Symetrycznie nad nimi, pod szczytem półkole. Elewacja otynkowana, boniowana. Pod zadaszeniem gzymsy, gzyms międzypiętrowy, cokołowy oraz oddzielający łuki okienne od pozostałej części

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
23.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Buków 42 (dz. nr ewid. 52/13)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

Dom, widok od S

Dom, widok od NE

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od frontu układ: na parterze trzy okna, w ryzalicie zadaszone dachem dwuspadowym wejście po czterech stopniach (omurowanych). Zadaszenie drewniane, ozdobna snycerka. Na poddaszu trzy okienka, w ryzalicie jedno zakończone w łuk. W przyziemiu jedno okno.

Od strony N na parterze trzy okna, z czego pierwsze przerobione na dwa i pomniejszone, ostatnie zamurwane. W poddaszu trzy okienka.

Gzyms między parterem i poddaszem oraz koronujący. Od frontu lizeny na ryzalicie i w narożach. Fundament kamienny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1906 r.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Buków 57 (dz. nr ewid. 13/8)
<p>Dom, widok od SE</p>  <p>Dom, widok od SW</p> 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p>Dom, widok od NW</p>			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. 1906 r.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy. Dach dwuspadowy, nakryty dachówką ceramiczną.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną. Tworzy kilka członów, które są rozdzielone dwoma występami z bryły budynku, w nich po dwa okna. W częściach regularnej bryły po dwa lub trzy okna, które są rozdzielone wejściami od strony N. Od S same okna odpowiadające symetrycznie rozkładowi okien od N. Każdy człon tworzy osobne mieszkanie, czego wyznacznikiem od N jest inny kolor otynkowanej elewacji i/oraz partii fundamentowej. W pierwszym członie od W widoczny gzyms podokapowy.

Na krótszym boku od W na poddaszu od cztery otwory okienne , z czego dwa środkowe w wyższej linii i większe. W przyziemiu cztery okienka.

Od E dwa okna na parterze i poddaszu. Dom posiada fundament kamienno-ceglany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
25.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Buków 62 (dz. nr ewid. 12/2)
			5. Przynależność administracyjna
 			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony
Dom, widok od SE			
Dom, widok od SE			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna stara lub brak.

Od frontu układ: dwa okna wejście po czterech schodach (omurowane), jedno okno.

Od strony E na poddaszu w jednej linii trzy okna, środkowe większe, nad nim jedno małe.

Okna i wejście z listwami parapetowymi lub z zanikłymi.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od S</p>  <p>Dom, widok od SE</p>			<p>Buków 65 (dz. nr ewid. 239)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 3 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna stara, bez szyb.

Od frontu układ: dwa okna, wejście po dwóch stopniach, dwa okna.

W połaci dachowej świetlik. Gzyms koronujący

Od strony E na parterze dwa okna, na poddaszu w jednej linii, w narożach dwa okna, między nimi, nieco wyżej kolejne dwa okna.

Od W dwa okna na parterze. Na poddaszu w jednej linii, w narożach dwa okna, nieco wyżej jedno i nad nim małe, okrągłe okienko.

Okna i wejście z listwami. Budynek otynkowany. W narożach boniowanie.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Buków 68 (dz. nr ewid. 162/2)
<p>Dom, widok od S</p> 			5. Przynależność administracyjna
 <p>Dom, widok od SE</p>			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu układ: cztery okna na parterze i poddaszu (jedno okno przerobione z wejścia). W przyziemiu jedno okienko.

Od strony E na parterze dwa okna (jedno jako blenda), na poddaszu w jednej linii, w narożach dwie blendy, między nimi, kolejne dwa okna i nad nimi okrągłe w listwie kwadratowej.

Od W na parterze i poddaszu po jednej blendzie.

Okna i wejście z listwami parapetowymi i naczółkami. Gzymsy międzypiętrowe. Fundament kamienny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Buków 74 (dz. nr ewid. 169/2)
 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p>Dom, widok od S</p> <p>Dom, widok od E</p> <p>Dom, widok od N</p>			6. Formy ochrony

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku działce. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu trzy okna na parterze oraz ganek zadaszony dachem dwustronnym. Ganek w konstrukcji drewniany do którego prowadzi cztery stopnie. Na poddaszu cztery okienka.

Od strony N na parterze wejście po trzech schodkach, zadaszone dachem jednospadowym i omurowane po bokach, obok jedno okno. Na poddaszu cztery okna z czego jedno jako blenda.

Od strony E na parterze dwa okna. Na poddaszu cztery okna w rzędzie, dwa środkowe większe (małe i jedno duże jako blendy). Nad nimi jedna blenda zakończona w łuk.

Od W na parterze dwa okna z czego jedno jako blenda. Na poddaszu w rzędzie cztery okna, dwa środkowe większe, boczne jako blendy. Nad środkowymi małe zakończone w łuk.

Dom posiada fundament kamienny. Gzyms międzypiętrowy. Okna z naczółkami, listwami parapetowymi i konsolami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 871 1018"> </div> <div data-bbox="893 571 1547 1018"> </div> </div> <p data-bbox="212 1018 403 1045">Dom, widok od S</p> <div data-bbox="212 1045 934 1533"> </div> <p data-bbox="952 1508 1153 1535">Dom, widok od SE</p>			Buków 78 (dz. nr ewid. 173/4)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku działce. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu cztery okna na parterze oraz wejście po trzech stopniach (w ryzalicie). Na poddaszu pięć okienek.

Od strony E na parterze jedno okno. Na poddaszu dwa okna i jedno nad nimi.

Dom posiada fundament kamienno-ceglany. Elewacja otynkowana, partia przyziemia w innym kolorze. Gzyms międzypiętrowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 875 1018">  </div> <div data-bbox="898 571 1547 1018">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1023 405 1050">Dom, widok od S</div> <div data-bbox="212 1050 943 1544">  </div> <div data-bbox="958 1517 1167 1544">Dom, widok od SE</div> </div>			<p data-bbox="1653 549 2051 576">Buków 79 (dz. nr ewid. 174/3)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 997">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1675 1043 1995 1070">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1951 1150">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1816 1267">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku działce. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu cztery okna na parterze oraz wejście po trzech stopniach. W przyziemiu dwa okienka. Pierwotnie od frontu pięć okienek. Na pierzei dachowej panele słoneczne.

Od strony E na parterze wejście po trzech schodkach, zadaszone dachem jednospadowym i omurowane po bokach, obok jedno okno. Na poddaszu cztery okna z czego jedno jako blenda.

Od strony E na parterze dwa okna. Na poddaszu dwa okna i jedno małe okrągłe nad nimi (pierwotnie w rzędzie cztery okna z czego dwa środkowe większe).

Dom posiada fundament kamienno-ceglany. Elewacja otynkowana, partia przyziemia w innym kolorze.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa MAGAZYN ZBOŻOWY w zespole folwarcznym „B”		2. Czas powstania 1908 r.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Buków (dz. nr ewid. 193/7)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

Budynek, widok od SE

Budynek, widok od NE

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1908 r. Gruntownie przebudowany w latach 1989-90.

Murowany z czerwonej cegły. Dach dwuspadowy nakryty dachówką ceramiczną. Zbudowany na planie prostokąta. Parterowy z wysokim poddaszem.

Elewacja wschodnia otynkowana 8-osiova na parterze, pierwotnie z trzema użytkowymi wrotami. Na poddaszu troje okien, troje pionowych wywietrzników i dwoje dwuskrzydłych wrót.

Elewacja zachodnia nieotynkowana, z podwójnymi pionowymi wywietrznikami na poddaszu.

Elewacja północna otynkowana.

Wszystkie otwory zakończone w łuk. Gzyms międzypiętrowy i podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OBORA w zespole folwarcznym „C”		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div data-bbox="212 571 862 1010"> </div> <div data-bbox="884 571 1518 1010"> </div> <div data-bbox="212 1038 943 1533"> </div>			<p data-bbox="1653 549 2018 580">Buków 5 (dz. nr ewid. 93/7)</p> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1075">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1951 1155">Gmina SULECHÓW</p> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p>

Obora, widok od NW

Obora, widok od W

8. Historia, opis i wartości

Obora postawiona w 4 ćw. XIX w..

Murowana, z czerwonej cegły oraz kamienia polnego, dłuższym bokiem skierowana ku działce. Budynek parterowy, z kondygnacją pod dachem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy.

Na dłuższym boku od W układ: przerobione otwory na dziś skrzydło metalowe przesuwne, drzwi, okno, wrota dwuskrzydłe, okno, drzwi, okno. Pierwotnie znajdowały się na tym boku trzy lukarny, dziś zlikwidowane.

Budynek posiada fundament kamienny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OBORA w zespole folwarcznym „C”		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 862 1010">  </div> <div data-bbox="884 571 1518 1010">  </div> </div> <p data-bbox="212 1013 448 1037">Obora, widok od NW</p>			Buków 5 (dz. nr ewid. 93/4)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Obora postawiona w 4 ćw. XIX w..

Murowana, z czerwonej cegły oraz kamienia polnego, dłuższym bokiem skierowana ku działce. Budynek parterowy, z kondygnacją pod dachem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy.

Na dłuższym boku od W układ: okno, wrota, trzy okna, wrota, okno.

Na poddaszu cztery okienka.

Na boku N na parterze dwa zamurowane wejścia.

Budynek posiada fundament kamienny. Częściowo otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OBORA w zespole pałacowo-folwarcznym „A”		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Obora, widok od SW</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Obora, widok od S</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Obora, widok od SE</p> </div> </div>			<p style="text-align: center;">Buków 56 (dz. nr ewid. 13/30)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">5. Przynależność administracyjna</p> <p style="text-align: center;">Województwo LUBUSKIE</p> <p style="text-align: center;">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p style="text-align: center;">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p style="text-align: center;">6. Formy ochrony</p> <p style="text-align: center;">Rejestr zabytków: Nr: 3174 z 03.08.1981 r.</p>

Zespół folwarczny, mimo że istniał już wcześniej, w obecnej postaci został ukształtowany na przełomie XIX i XX w. Po 1945 r. gospodarstwo zostało upaństwowione. Obora została wzniesiona w 4 ćw. XIX w. Przetrwiała do 1989 r. w niezmienionej formie i z pierwotnym układem funkcjonalnym. W latach 1989-90 przebudowana: zmieniono wygląd elewacji N oraz zniszczono pierwotne wyposażenie wnętrza i układ funkcjonalny.

Murowana z cegły czerwonej i ciosanego kamienia polnego, niepodpiwniczona. Parterowa z wysokim magazynowym poddaszem. Nakryta wysokim dachem dwuspadowym z dachówką ceramiczną. Od W prostokątna, niska dobudówka mieszcząca schody, z dachem płaskim. Ceglane: naroża, nadproża i obramowania okien i wrót, gzymsy w elewacjach podłużnych, szczyty, dobudówka od W i ściany wewnętrzne. Okna i wrota pierwszej kondygnacji ujęte w ceglane obramowania, przesklepione ceglanyimi łukowymi nadprożami. Także dolne okienka poddasza w kamiennych murach ujęte w ceglane obramowania. Elewacja szczytowa, E otynkowana, bez otworów. Elewacja frontowa – N – rozczłonkowana gzymsami i lizenami. Pierwotnie z trzema małymi szczycikami wieńczącymi partie murów zaakcentowane lizenami (obecnie szczyty zniesione). Pierwotnie symetryczna, obecnie przekształcona

Wartością budynku są jego cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
02.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OWCZARNIA w zespole pałacowo-folwarcznym „A”		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Buków (dz. nr ewid. 13/30)
Budynek, widok od SW			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony REJESTR ZABYTKÓW: NR: 3174 z dnia 03.08.1981 r.
Budynek, widok od E			

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX w. (dokładniejsze dokumenty podają datę 1890 r., a w 1896 r. miano dobudowano szopę od S i w 1912 r. stelmacharnię od N.

Forma i konstrukcja wskazują, że pierwotnie pełnił funkcję stodoły. Murowany z czerwonej cegły na zaprawie wapiennej. Dach dwuspadowy nakryty dachówką ceramiczną z dwiema wystawkami w połaci wschodniej, obecnie zadeskowane. Zbudowany na planie prostokąta, niepodpiwniczony. Parterowy z wysokim poddaszem.

Wrota w elewacjach szczytowych i zamurowane w elewacjach podłużnych. Z nadprożami łukowymi. Okna w elewacjach podłużnych prostokątne.

Otynkowany tylko od wschodu. Na elewacji zachodniej zachowany gzyms podokapowy. Elewacja ta wsparta sześcioma przyporami, 25 osi. Na szczytowych elewacjach płytkie gzymsy rozczłonkowane parami lizen obwiedzionymi pasami szerokich gzymsów zwieńczonych niskimi, przysadzistymi sterczynami. W szczytach wydłużone, pionowe otwory wentylacyjne oraz w górnych partiach koliste, małe blendy. Naroża budynku z lizenami wyźwigniętymi ponad linię okapów w formie niskich sterczyn ozdobionych płycinami i gzymsami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa PAŁAC, ob. szkoła w zespole pałacowo-folwarcznym „A”		2. Czas powstania 2 ćw. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Pałac, widok od W</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Pałac, widok od SW</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>Pałac, widok od N</p> </div> </div>			<p>Buków 53 (dz. nr ewid. 13/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Rejestr zabytków: Nr: 3174 z 03.08.1981 r.</p>

Zespół folwarczny, mimo że istniał już wcześniej, w obecnej postaci został ukształtowany na przełomie XIX i XX w., kiedy zespół folwarczny „A” należał do rodziny Schulz. Stajnia i spichlerz została wzniesiona na przełomie XIX i XX w. Pałac wzniesiono po 1836 r.. Prezentuje cechy neorenesansu. Od 1992 r. mieści się tu szkoła podstawowa. Budynek na skomplikowanym rzucie wydłużonym na osi NW-SE z poprzecznymi skrzydłami zamkniętymi trójbocznymi aneksami, z prostokątnymi ryzalitami i półkolistymi i prostokątnymi aneksami. Korpus i skrzydła dwukondygnacyjne. Korpus nakryty dachem czterospadowym, wysunięte partie skrzydeł dachami trójspadowymi. Między skrzydłami podpiwniczony taras z piwnicami otwartymi trzema arkadami. Taras z pełną balustradą poprzedzony schodami. Część NE osiowo ryzalitowana.

Ściany murowane z cegły czerwonej, obustronnie tynkowane, detal architektoniczny ceglany (lizeny, pilastry, kolumny, gzymsy) i wypracowany w tynku (boniowanie, dekoracje płycinowe, głowice kolumn i pilastrów, profilowania gzymsów, opaski otworów okiennych i drzwiowych). Otwory okienne zróżnicowane w kształtach i proporcjach. Okna wykrojone w łuk okrągły. Główne drzwi wejściowe umieszczone w arkadowym otworze, prostokątne, dwuskrzydłe, zdobione snycerką, profilowaniami i motywami roślinnymi, belka nadproża profilowana, nadświetle arkadowe

Wartością budynku są jego cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
02.11.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK w zespole pałacowo-folwarcznym „A”		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Park, widok od W</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Park, widok od W</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Park, widok od W</p> </div> </div>			<p>Buków (dz. nr ewid. 13/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Rejestr zabytków: Nr: 3174 z 03.08.1981 r.</p>

Zespół folwarczny, mimo że istniał już wcześniej, w obecnej postaci został ukształtowany na przełomie XIX i XX w., kiedy zespół folwarczny „A” należał do rodziny Schulz. Obszar parku ograniczają od N i E zabudowania folwarczne, natomiast od strony W i S grunty orne. Park wcześniej posiadał gęstą sieć krętych drózek i dróg utwardzonych żwirem, dziś są one zupełnie nieczytelne w poszyciu. Na terenie parkowym w pobliżu pałacu znajdował się także ogród warzywny (ok 7 arów) – dziś zupełnie zatracony. W centralnej części parku, na NW od pałacu boisko do gry w piłkę nożną (wcześniej do siatkówki). W S części parku występowały kilkunastu wyschłe zagłębienia po dawnej sadzawce - dziś zupełnie zarośnięte, nie można dokładnie określić tego miejsca. W N części parku zachowały się ślady cmentarza rodowego – dziś jako ruina. Park kiedyś ogrodzony drucianą siatką, obecnie nie posiada jej. Założenie parku oparto na wprowadzeniu różnorodnych gatunków drzew, na ich formach pokrojowych, barwach, efektach plastycznych. W W części parku miejscami występuje zwarty drzewostan o charakterze leśnym. Jeszcze w roku 1980 drzewostan liczył 33 gatunki drzew, dziś jest uboższy. Spośród drzew obcych wymienić należy platana, perelkowiec japoński, miłorząb japoński, wiązowiec zachodni, tulipanowiec amerykański, sosnę czarną i wejmutkę. Wartością parku są jego cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
02.11.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa REMIZA STRAŻACKA		2. Czas powstania k. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Buków (dz. nr ewid. 19)
<p>Remiza, widok od W</p> 			5. Przynależność administracyjna
 <p>Remiza, widok od SE</p>			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p>

Budynek postawiono w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, fragmentarycznie fundament z kamienia polnego, dwukondywny. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną, w południowej części wystawiona z niego wieża alarmowa o konstrukcji drewnianej, kwadratowej. Od wejście z nadprożem łukowym. Nad tym wejściem tablica w języku niemieckim oraz nad nim „OSP”. Pod szczytem otwory wentylacyjne w kształcie geometrycznym, a nad nimi w układzie krzyża.

Od E dwa duże otwory także z nadprożami łukowymi, gdzie jedno zabezpieczone drzwiami dwuskrzydłowymi, a drugie otwarte z widoczną ławką wewnątrz.

Od N na parterze otwór okienny, obecnie bez ramy i wybite, na poddaszu wejściowy otwór bez drzwi. Oba otwory z nadprożami łukowymi.

Od W jedyna otynkowana elewacja z oknem najpewniej też z nadprożem łukowym. Rama okienna z kratą, bez szyby.

Gzyms cokołowy i międzypiętrowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne. Należy także zwrócić uwagę na wartości emocjonalne – wartość dawności i wartość symbolu.

Ogólnie stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
24.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa STAJNIA w zespole folwarcznym „B”		2. Czas powstania 1908 r.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Buków (dz. nr ewid. 193/7)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Budynek, widok od SW			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1908 r. W niewielkim stopniu przebudowany w późniejszy okresie.

Murowany z czerwonej cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Dach dwuspadowy nakryty dachówką ceramiczną. Zbudowany na planie prostokąta. Parterowy z wysokim poddaszem.

Elewacja wschodnia otynkowana 6-osiowa na parterze, z trzema użytkowymi wrotami. Na poddaszu cztery osie, z czego dwie okienne. W jednej brak skrzydła drzwiowego.

Elewacja zachodnia nieotynkowana, z czterema osiami okiennymi na poddaszu. Część dolna obecnie zadaszona. Tam pierwotnie troje okien.

Elewacja południowa nieotynkowana. Na poddaszu dwie osie, z czego jedna zachowana, druga kompletnie wybita. Zachował się fragment wspólnej listwy parapetowej. Pierwotnie przylegała tutaj niska szopa.

Wszystkie otwory zakończone w łuk, wrota z nadświetlami. Gzyms międzypiętrowy i podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa STAJNIA I SPICHLERZ w zespole pałacowo-folwarcznym „A”		2. Czas powstania XIX/XX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Buków (dz. nr ewid. 13/30)
Obora, widok od SE			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE
Obora, widok od S			Powiat ZIELONOGÓRSKI
			Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Rejestr zabytków: Nr: 3174 z 03.08.1981 r.
Obora, widok od SW			

Zespół folwarczny, mimo że istniał już wcześniej, w obecnej postaci został ukształtowany na przełomie XIX i XX w., kiedy zespół folwarczny „A” należał do rodziny Schulz. Stajnia i spichlerz została wzniesiona na przełomie XIX i XX w. Pierwotnie pełnił funkcję stajni koni wyjazdowych (parte, część W) i koni roboczych (parter, część środkowa i E) oraz spichlerza (dwie górne kondygnacje). Nieomal nie przebudowany (w niewielkim stopniu zmieniono układ otworów w elewacji N) przetrwał w pierwotnej formie.

Ściany wzniesione przy użyciu trzech materiałów: ciosanego kamienia polnego, cegły czerwonej i drewna. Mury obwodowe wykonane z kamienia (do wys. parapetów okien drugiej kondygnacji – do poziomu płytkiego gzymsu w elewacjach podłużnych) oraz cegły (w kamiennych partiach murów: obramowania i nadproża otworów okiennych i wrót, naroża budynku, obramowania dwóch szerokich arkadowych blend w elewacji S oraz wyższe partie ścian). Górne, podokapowe frag. ścian podłużnych szachulcowe – z drewnianą konstrukcją z polami wypełnionymi cegłą i otynkowanymi. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna. Otwory przesklepione ceglanymi, łukowymi nadprożami, otwory wykonane w murach kamiennych ujęte w ceglane obramowania, z ceglanymi parapetami (tylko dwie dolne blendy w elewacji E prostokątne z ceglanymi, pseudołukowymi nadprożami). Okna poddasza w elewacjach podłużnych – w ściankach szachulcowych – prostokątne. Wartością budynku są jego cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
02.11.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa ŚWIETLICA WIEJSKA		2. Czas powstania XIX/XX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Buków 20 (dz. nr ewid. 24/2)
<p>Budynek, widok od SW</p> 			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE
			Powiat ZIELONOGÓRSKI
			Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony XIX/XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi SE-NW. Parterowy, dach dwuspadowy kryty dachówką blaszaną.

Stolarka okienna wymieniona.

Od SW cztery osie i w przybudówce jedna oś.

Elewacja SE 2-osiowa z czego jedna oś to wejście.

Elewacja NW 3-osiowa z czego jedna oś to wejście po schodkach z zadaszeniem, a na wysuniętej części bryły mały ganek z wejściem od NE, po schodkach.

Elewacja NW 4 osie.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa WOZOWNIA w zespole folwarcznym „B”		2. Czas powstania 1908 r.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Buków (dz. nr ewid. 193/7)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p>Budynek, widok od N</p> <p>Budynek, widok od SE</p>			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1908 r. Przebudowany w latach '70. i 1990 r. (obecnie prawdopodobnie nieużytkowany).

Murowany z czerwonej cegły. Dach dwuspadowy nakryty dachówką ceramiczną. Zbudowany na planie kwadratu. Parterowy.

Elewacja wschodnia otynkowana, z dużymi wrotami oraz blendami po bokach.

Elewacja zachodnia i południowa nieotynkowana. Na zachodniej trzy pionowe wywietrzniki.

Gzyms podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa STAJNIA w zespole folwarcznym „B”		2. Czas powstania 1897 r.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p data-bbox="212 1027 443 1050">Stajnia, widok od NE</p> <p data-bbox="938 1519 1151 1541">Stajnia, widok od N</p>			Buków (dz. nr ewid. 193/7)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

W 1885 r. we wsi znajdowały się trzy folwarki: właścicielami byli: Otto F. H. Schulz, Hanz W. zu Unruhe-Bomst i kościół parafialny w Sulechowie. W pierwszej ćwierci XX w. zespół folwarczny „B” przeszedł w posiadanie rodziny Schulz – właścicieli sąsiedniego zespołu „A”. Do Schulzów należał do 1945 r. Po II WŚ folwark został upaństwowiony i użytkowany przez PGR.

Stajnia, następnie chlewnia zbudowana w 1897 r. Przebudowana w latach '70 XX w. i gruntownie ze zmianą na chlewnię w 1990 r. (obecnie kurnik).

Murowana z cegły czerwonej, z drewnianymi stropami i więźbą, nakryta dachem dwuspadowym, z dachówką azbestowo-cementową. Zbudowana na rzucie prostokąta, parterowa z użytkowanym poddaszem. Elewacja frontowa otynkowana, pozostałe nieotynkowane, pozbawione detali architektonicznych.

Od E na parterze dwa wejścia z czego jedno zamurowane oraz cztery okna. Na poddaszu wejście dwuskrzydłe.

Od N dziesięć symetrycznie rozlokowanych okien na parterze. Większość prowizorycznie zaślepiona. Pośrodku kilka wywietrzników. W przyziemiu mały otwór, który najpewniej służy przemieszczaniu się drobiu.

Od W małe wejście na poddaszu oraz wywietrznik.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
03.11.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM w zespole pałacowo-folwarcznym „A”		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		Buków 55 (dz. nr ewid. 13/21)	
Dom, widok od SW		5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW	
		6. Formy ochrony	
Dom, widok od SE			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z kamienia polnego ciosanego w partii cokołu i parteru i czerwonej cegły częściowo na parterze i całościowo na poddaszu, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, z dachówką blaszaną. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy trzy osie na parterze, z czego środkowa zamurowana, a na poddaszu trzy osie, z czego zewnętrzne bardzo wąskie, niczym świetliki.

Od W cztery osie na parterze, w przyziemiu jedno okienko i dobudowane zejście do piwniczki. W poszyciu dachu lukarna z daszkiem dwuspadowym z dekoracyjną snycerką oraz dwa świetliki.

Elewacja wschodnia trójosiowa, z czego pośrodku wejście, obecnie omurowane i otynkowane, z okienkiem od południa i wejście od północy, dach jednospadowy. W poszyciu dachu dwa świetliki.

Elewacja nieotynkowana, jedynie wejście dobudowane i lukarna z tynkiem. Okna z nadprożami łukowymi, obramione cegłą. Blenda od ulicy flankowana lizenami ceglany. Szczytowe okno od ulicy także z obramieniem ceglany oraz naczółkiem i dwoma rzędami płyt oddzielonych gzymsem parapetowy. Gzyms podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa KOŚCIÓŁ parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca z otoczeniem		2. Czas powstania 1856 r.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p data-bbox="212 1050 448 1077">Kościół, widok od NE</p> <p data-bbox="974 1050 1220 1077">Kościół, widok od SW</p>			Buków (dz. nr ewid. 26)
 <p data-bbox="212 1540 436 1567">Kościół, widok od N</p>			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Kościół położony dłuższym bokiem wzdłuż drogi biegnącej przez wioskę, w centralnej części wsi. Kościół orientowany, skierowany lekko na osi SW-NE

Murowany, z cegły, jednonawowy, na rzucie prostokąta, od południowego zachodu z czworoboczną wieżą. Dach dwuspadowy, na wieży namiotowy.

Na dłuższym boku od N cztery wysokie okna zakończone w łuk, pośrodku wejście boczne i nad nim małe okno. Od W trzy poziomy okien – w każdym po trzy okna zakończone w łuk. Na każdym poziomie wielkość okien jest inna i inaczej obrobiona. Jedno wejście główne w linii wieży, zaś boczne wejście od NW i jedno przemurowane od NE. Dach na wieży blaszany, na pozostałej części dachówka ceramiczna. Elewacja nieotynkowana. Otwory okienne i drzwiowe z łukami konstrukcyjnymi zakończone listwą ceglana. Główne wejście w wieży z naczółkiem w kształcie trójkąta.

Sama wieża 3-kondygnacyjna, na każdej z nich po jednym oknie z każdego boku (poza stroną E, gdzie duże okno tylko na 3 kondygnacji, zaś od W nie ma okna na kondygnacji, gdzie znajduje się wejście. Na wieży gzymsy międzykondygnacyjne oraz podokapowe. W narożach świątyni pilastry.

Wejście w wieży przez prosty portal.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące

konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowalający

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
25.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa ALEJA		2. Czas powstania XIX/XX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
  			Buków (dz. nr ewid. 278)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony
Aleja, widok od NE		Aleja, widok od SW	

8. Historia, opis i wartości

Aleja powstała na przełomie XIX i XX wieku.

Aleja znajduje się w północnej części wioski, po obu stronach drogi prowadzącej do Smardzewa. Od N kontynuuje się ku Smardzewu, od S ogranicza ją ścisła zabudowa wioski. Po obu jej stronach znajdują się pola uprawne lub las.

Znajduje się tu kilkaset dużych drzew, głównie lip.

Aleja posiada walory dendrologiczne, zabytkowe oraz oddziaływanie estetyczne na tę część wioski.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa CMENTRARZ EWANGELICKI, ob. komunalny		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	BUKÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Cmentarz, widok od S</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Cmentarz, widok od W</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Cmentarz, widok od S</p> </div> </div>			<p>Buków (dz. nr ewid. 31/1, 31/3)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony w 2 poł. XIX wieku jako ewangelicki, obecnie komunalny.

Założony na planie prostokąta.

Znajduje się na terenie obecnie ogrodzonym, na którym znajduje się użytkowany cmentarz komunalny.

Sam teren cmentarza ewangelickiego jest uporządkowany, nie ma nagrobków całkowicie ogrodzony – pozostały tylko fragmentarycznie. Mogiły, które nie posiadały nagrobków nie są widoczne, a te, które posiadają nagrobki częściowo niewidoczne.

Nie użytkowany jako cmentarz ewangelicki.

Wartością cmentarza są jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Teren cmentarza zadbane. Trawa skoszona.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
02.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

BUKÓW

1. Nazwa

**CMENTRARZ EWANGELICKI,
ob. skwer**

2. Czas powstania

2 poł. XIX w.

4. Adres

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Buków (dz. nr ewid. 19)



Cmentarz, widok od SW



Cmentarz, widok od S



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony w 2 poł. XIX wieku jako ewangelicki, obecnie skwer.

Założony na planie owalnym.

Znajduje się na terenie obecnie nieogrodzonym, na którym znajduje się dodatkowo krzyż drewniany (część wschodnia), tablica ogłoszeń (część południowa) oraz w różnym układzie drzewa liściaste różnych odmian, niekiedy porośnięte bluszczem.

Sam teren cmentarza ewangelickiego jest niewidoczny. Mogiły, nawet jeśli istnieją, nie są czytelne nad pokrywającą skwer trawą.

Nieużytkowany jako cmentarz ewangelicki.

Wartością cmentarza są jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Teren cmentarza zadbane. Drzewa zadbane.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
24.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków