

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 734 922">  </div> <div data-bbox="763 571 1285 922">  </div> </div> <p data-bbox="212 927 459 954">Budynek, widok od SE</p> <div data-bbox="212 954 1055 1522">  </div> <p data-bbox="1084 1497 1317 1524">Budynek, widok od S</p>			Kruszyna 5 (dz. nr ewid. 16/6)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  .

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Budynek parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od frontu trzy dwoje drzwi na parterze, ale tylko jedno w równej linii z wrotami z dwoma skrzydłami, obok małe okno, na poddaszu symetrycznie po bokach wejścia, które znajduje się w środkowej części elewacji małe okna.

Elewacje podzielone gzymsem międzykondygnacyjnym oraz koronacyjnym. Pod gzymsem koronacyjnym na elewacji frontowej częściowo znajdują się symetrycznie rozłożone małe otwory kwadratowe, wentylacyjne.

Otwory okienne z nadprożami łukowymi.

Elewacja nieotynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Kruszyna 9 (dz. nr ewid. 28)
<p>Budynek, widok od SW</p> 			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
<p>Budynek, widok od SE</p>			6. Formy ochrony  <b>MPZP Nr: LI/529/2010</b>

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z zastosowaniem muru pruskiego oraz w partii szczytowej drewna, dłuższym bokiem na osi N-S. Budynek parterowy, częściowo z poddaszem, dach dwuspadowy kryty papą.

Od frontu, zachodu trzy wrota, z czego każde inaczej zabezpieczone, południowe nieco wyżej, wszystkie dwuskrzydłe. Między nimi dwoje pojedynczych drzwi oraz dwa okna zakończone łukowo. Na części z poddaszem pojedyncze drzwi. Prawdopodobnie północna część budynku jest młodsza, nie posiada konstrukcji muru pruskiego, a jej dach nie łączony z częścią poszycia w południowej części. Jednakże na elewacji wschodniej dwa okienka, które nie znajdują się w murze pruskim przekryte są dachem części południowej.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
21.02.2023 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>OBORA w zespole dworsko-folwarcznym</b>		2. Czas powstania <b>3 ćw. XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres <b>Kruszyzna (dz. nr ewid. 10/60)</b>	
			
Budynek, widok od S			
			
Budynek, widok od E			
		5. Przynależność administracyjna	
Województwo <b>LUBUSKIE</b>			
Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>			
Gmina <b>SULECHÓW</b>			
		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 3 ćw. XIX. w części „B” zespołu dworsko-folwarcznego, w jego zachodniej części.

Budynek na planie prostokąta na linii S-N, jednopomieszczeniowy, niepodpiwniczony

Murowany, z czerwonej cegły, podmurówka kamienna, z otwartą konstrukcją dachu. Dach dwuspadowy z papą na deskowaniu.

Otwory okienne w kształcie leżącego prostokąta, sklepione odcinkowo. Otwory drzwiowe w kształcie stojącego prostokąta, sklepione odcinkowo.

Elewacje o regularnym rytmie otworów okiennych.

Nieotynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 882 1029">  </div> <div data-bbox="909 571 1487 1029">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1029 882 1492">  </div> <div data-bbox="887 1061 1527 1492">  </div> </div>			<p data-bbox="1653 550 2074 638">Kruszyna 4 (dz. nr ewid. 9/11, 9/2)</p> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 999">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1072">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1152">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p>
<p data-bbox="212 1029 427 1058">Dom, widok od SW</p> <p data-bbox="212 1492 405 1520">Dom, widok od N</p> <p data-bbox="887 1492 1088 1520">Dom, widok od SE</p>			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu sześć okien na parterze, pomiędzy nimi po schodkach wejście do budynku (zadaszone daszkiem trójspadowym). Na poddaszu sześć okien, pomiędzy którymi w wydzielonej przestrzeni dwa okna i nad nimi jedno. W połaci dachowej trzy świetliki i dwa naczółka. W przyziemiu sześć okienek.

Na krótszym boku od E na poziomie przyziemia dwa okienka i wejście obmurowane i zakryte dachem jednospadowym. Na parterze jedno okno, zaś na poddaszu cztery otwory okienne w jednej linii i nad nimi jedno.

Od N układ jak od frontu, ale trzy okienka poddasza zamurowane i w połaci dachowej sześć świetlików.

Dom posiada fundament kamienno-ceglany. Elewacja otynkowana. Pod zadaszeniem gzymsy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
14.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>1929 r.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kruszyna 5 (dz. nr ewid. 16/6)
<p>Dom, widok od S</p>  <p>Dom, widok od SE</p>  <p>Dom, widok od SW</p>			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1929 r.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu trzy okna na parterze, zaś na poddaszu, w naczółku jedno okno duże i nad nim małe, trójkątne. W połaci dachowej dwa świetliki. W przyziemiu dwa okienka.

Na krótszym boku od W na poziomie przyziemia współczesna dobudówka z wejściem i oknem od frontu. Posiada dach dwuspadowy, z dachówką cementową. Na parterze domu jedno zaślepione okno i prawdopodobnie drugie, którego nie widać od frontu, zaś na poddaszu dwa otwory okienne w jednej linii, trwale zaślepione i nad nimi jedno, także trwale zaślepione, trójkątne.

Od E układ: w partii przyziemia dwa okienka, na parterze dwa okna z czego jedno zaślepione, na poddaszu dwa większe i nad nimi jedno małe, trójkątne. Pod oknem trójkątnym pod listwą na elewacji rok wybudowania budynku.

Elewacja otynkowana. Pod zadaszeniem gzymsy. Nad niektórymi oknami listwy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
14.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 770 949"> </div> <div data-bbox="797 571 1400 949"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 949 405 976">Dom, widok od E</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 981 871 1425"> </div> <div data-bbox="898 981 1556 1425"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1425 423 1452">Dom, widok od NE</div> <div data-bbox="976 1425 1171 1452">Dom, widok od E</div> </div>			<p>Kruszyna 25 (dz. nr ewid. 132/6)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi S-N. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu cztery okna na parterze, pomiędzy nimi płytki ganeczek z dachem jednospadowym do którego prowadzą trzy stopnie, z wejściem i dwoma oknami po bokach. Na poddaszu siedem okienek. W połaci dachowej trzy świetliki. W przyziemiu dwa okienka zaślepione. Na krótszym boku od S parterowa część domu z wejściem i oknem od E i dachem dwuspadowym.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
14.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 571 801 970">  </div> <div data-bbox="831 571 1458 970">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="210 1002 864 1437">  </div> <div data-bbox="889 1002 1538 1437">  </div> </div>			Kruszyna 26 (dz. nr ewid. 131/8)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  .

Dom, widok od N

Dom, widok od NE

Dom, widok od NW

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu cztery okna na parterze, pomiędzy nimi w ryzalicy drzwi do których prowadzą trzy stopnie. W ryzalicy nad drzwiami naczółek oraz blenda okrągła.

Na boku W w przyziemiu jedno okno zaślepięte prowizorycznie. Na parterze dwa okna, jedno zamurowane. Na poddaszu jedno okno, a po bokach dwie blendy zamurowane, podobnie jak jeszcze jedna, nad oknem. Wszystkie blendy okrągłe.

Od strony E układ okien taki sam jak od W, ale na parterze oba okna zamurowane.

Dom posiada fundament kamienno-ceglany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
14.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1931 r.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 571 792 967">  </div> <div data-bbox="819 571 1487 967">  </div> </div> <p data-bbox="210 967 407 995">Dom, widok od N</p> <div data-bbox="210 995 1025 1544">  </div> <p data-bbox="1048 1522 1267 1551">Dom, widok od NW</p>			Kruszyna 31 (dz. nr ewid. 40/1)
5. Przynależność administracyjna			
Województwo <b>LUBUSKIE</b> Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b> Gmina <b>SULECHÓW</b>  6. Formy ochrony . MPZP: Nr: 0007.318.2021			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1931 r.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od frontu cztery okna na parterze i w przyziemiu. Na poddaszu jedno większe okno i nad nim małe, trójkątne.

Na boku W na poddaszu trzy okna w jednej linii z czego środkowe większe. Nad nim małe, trójkątne.

Od strony E układ okien taki sam jak od W, ale na parterze oba okna zamurowane.

Dom posiada fundament ceglany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych, obecnie jest w trakcie ocieplania i tynkowania

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
14.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 797 967"> </div> <div data-bbox="824 580 1473 970"> </div> </div> <p data-bbox="212 970 407 995">Dom, widok od N</p> <div data-bbox="212 999 1025 1544"> </div> <p data-bbox="1048 1522 1263 1548">Dom, widok od NE</p>			Kruszyna 32 (dz. nr ewid. 43)
5. Przynależność administracyjna			
Województwo <b>LUBUSKIE</b>			
Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>			
Gmina <b>SULECHÓW</b>			
6. Formy ochrony			
<b>MPZP:</b> Nr: 0007.318.2021			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy.

Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu jedno okno na parterze i na poddaszu.

Na boku E wejście do budynku.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
14.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od N</p> </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od NW</p> </div> <div style="width: 45%;"></div> </div>			<p>Kruszyna 34 (dz. nr ewid. 45)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP Nr: 0007.318.2021</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem do działki. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy cztery okna na parterze, między nimi wejście po dwóch stopniach.

Od E dostawiony do odrębnego budynku.

Fundament ceglany.

Dom posiada gzyms koronujący.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
17.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Dom, widok od N		5. Przynależność administracyjna	
		Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>	
Dom, widok od NW		6. Formy ochrony	
		<b>MPZP Nr: 0007.318.2021</b>	
Dom, widok od NE			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 4 ćw. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem do działki. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy sześć okien na parterze, między nimi wejście przez murowany ganek z dachem jednospadowym. W ganku po trzy okna na bokach i od frontu cztery okna między którymi drzwi do których prowadzi pięć stopni ograniczonych metalową balustradą. Na poddaszu cztery okna małe, a po środku, nad gankiem trzy okienka zakończone z łuk, z czego środkowe większe.

Od E na parterze okno, na poddaszu dwa.

Od W dwa okna na poddaszu.

Od frontu wokół okien listwy, konsole, naczółki.

Dom posiada gzyms koronujący.

Dom otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
17.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>poł. XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od N</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od NW</p> </div> </div>			<p>Kruszyna 40 (dz. nr ewid. 53/3)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP Nr: 0007.318.2021</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w poł. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem do działki. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy cztery okna na parterze, między nimi wejście po dwóch stopniach. Po obu bokach wejścia małe okienka. W połaci dachowej dwa świetliki.

Od E na poddaszu okno.

Od W dwa dostawiona część budynku, parterowa, która najpewniej pełniła funkcje gospodarcze o czym może świadczyć negatyw w tynku dużego otworu przypominającego wrota dwuskrzydłe. W nim jedno okno, a po lewej stronie negatywu jeszcze jedno.

Dom otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
17.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 808 975">  </div> <div data-bbox="835 579 1290 975">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 975 1010 1552">  </div> <div data-bbox="1032 1520 1256 1552"> <p>Dom, widok od NW</p> </div> </div>			<p data-bbox="1653 552 2040 579">Kruszyzna 41 (dz. nr ewid. 55)</p> <hr/> <p data-bbox="1693 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 997">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1042 1995 1069">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1121 1951 1149">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1686 1246 1816 1267">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1664 1297 1906 1361"><b>MPZP:</b> Nr: 0007.318.2021</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony XIX/XX w.

Murowany, z cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu siedem osi z czego środkowa to wejście po schodkach. Wejście to w wydatnym, lecz pozornym ryzalicie.

Na boku E kolejne wejście w dobudowanym, murowanym ganeczku z osobny, jednospadowy, dachu. Na poddaszu cztery osie, a nad nimi symetrycznie mały oculus.

Od strony E jedna oś niesymetrycznie na parterze.

Dekoracyjnie wszystkie elewacje posiadają pasy poziome cegły czerwonej oraz jaśniejszej.

Większość okien posiada nadproża łukowe oraz układające się we wspólny wzór naczółki.

Gzyms koronujący. W narożach pilastry.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 571 770 954"> </div> <div data-bbox="797 571 1234 954"> </div> </div> <p data-bbox="210 954 405 979">Dom, widok od N</p> <div data-bbox="210 979 1039 1538"> </div> <p data-bbox="1061 1517 1272 1543">Dom, widok od SE</p>			<p data-bbox="1653 549 2069 580">Kruszyna 48 (dz. nr ewid. 65/1)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1075">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1155">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1299 1906 1362"><b>MPZP:</b> Nr: 0007.318.2021</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w.

Murowany, z cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od frontu sześć osi z czego środkowa to wejście po schodkach nisko zamurowanych. Wejście to w wydatnym, lecz pozornym ryzalicie z zadaszaniem wspartym na metalowych elementach. Posiada dach dwuspadowy z dekoracyjną snycerką.

Na elewacji wschodniej na poddaszu trzy osie.

Od strony S trzy osie z czego jedna to wejście z dwuspadowym daszkiem wspartym na konstrukcji drewnianej.

Budynek od W graniczy z innym budynkiem mieszkalnym.

Otynkowany.

Wszystkie okna posiadają listwy dookolne łukowo lub płasko zakończone.

Na elewacji wschodniej i północnej okna z listwami parapetowymi, dodatkowo na elewacji północnej zworniki.

Gzyms koronujący.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od NW</p>  <p>Dom, widok od NW</p>			<p>Kruszyna 52 (dz. nr ewid. 70)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP:</b> Nr: 0007.318.2021</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony XIX/XX w.

Murowany, z cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Od frontu sześć osi z czego środkowa to wejście po schodkach nisko zamurowanych. Wejście to z zadaszeniem wspartym na drewnianej konstrukcji z murowaną częścią dolną. Posiada dach dwuspadowy z dekoracyjną snycerką. W poszyciu dachu mały świetlik.

Na elewacji zachodniej na poddaszu dwie osie.

Budynek od E graniczy z innym budynkiem mieszkalnym.

Otynkowany.

Wszystkie okna posiadają listwy dookolne płasko zakończone oraz listwy parapetowe.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>OFICYNA w zespole dworsko-folwarcznym, ob. budynek gospodarczy</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div data-bbox="212 598 770 970">  </div> <p data-bbox="212 973 465 1002">Budynek, widok od NE</p> <div data-bbox="797 598 1350 970">  </div> <div data-bbox="212 1002 1057 1572">  </div> <p data-bbox="1086 1548 1326 1576">Budynek, widok od N</p>			<p data-bbox="1653 574 2045 609">Kruszyna (dz. nr ewid. 10/60)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 916 1928 938">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 995 1906 1024">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1072 1995 1101">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1152 1957 1181">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1688 1273 1823 1295">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1668 1340 1680 1356">.</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 2 poł. XIX. w części „A” zespołu dworsko-folwarcznego, w jego zachodniej części.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Budynek parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy poza wydatnym otworem w dachu, który służył jako wejście na poddasze – ono posiada własny dach jednospadowy. Stolarka okienna wymieniona bardzo dawno lub niezachowana.

Od frontu, od północy dwa okna na parterze, wąskie wejście do budynku, wrota bez drzwi oraz szerokie okno bez ram okiennych.

Nad wrotami ww wejście na poddaszu.

Na krótszym boku od E na parterze wysunięte przed bryłę budynku wejście z płytkim, dwuspadowym dachem, obok jedno okno. Na poddaszu dwa wąskie okna.

Od S cała elewacja bez otworów, płynnie przechodzi w murowane i przemurowane ogrodzenie zespołu dworsko-folwarcznego.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania zły.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



TO NIE TO

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>PARK</b>		2. Czas powstania <b>XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p>Park, widok od SW</p> <p>Park, widok od W</p>			Kruszyna (dz. nr ewid. 10/20, 10/40)
5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>			
6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartości

Najstarsze wiadomości dotyczące Kruszyny pochodzą z XVI w., są to informacje o podziale wsi na trzy działki. We wsi istniały zespoły „Gut A” i „Gut B”. Park znajdował się w majątności „Gut A”, na północ od nieistniejącego już pałacu.

Został założony w XIX wieku.

Park miał charakter krajobrazowy.

Obecnie porzucony, zdewastowany, trudno określić jego pierwotny układ. Drzewa i krzewy obecnie porastające jego teren wyrastają bez określonej kompozycji. Niezadbane.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych. Należy uporządkować i odgrodzić teren, wyciąć większe i mniejsze samosiejki.

Uporządkować sprawę działalności na tym terenie bobrów lub zapewnić im bezpieczne użytkowanie terenu.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
04.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pol. XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kruszyna 38 (dz. nr ewid. 15)
<p>Budynek, widok od NW</p> <p>Budynek, widok od NE</p>			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b><u>MPZP Nr: 0007.318.2021</u></b></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi S-N. Parterowy z poddaszem, dach naczółkowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od W rozbudowany ganek o konstrukcji drewnianej z dachem jednospadowym i wejściem od N. Poza nim jedno okno. Na dachu cztery świetliki.

Elewacja N z dwiema osiami na parterze i jedną na poddaszu.

Elewacja E 1-osiova.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="212 571 828 1040">  </div> <div data-bbox="828 1013 1070 1040"> <p>Budynek, widok od N</p> </div> </div> <div data-bbox="212 1040 1339 1554">  </div>			<p>4. Adres</p> <p><b>Kruszyna 42 (dz. nr ewid. 56/5)</b></p>
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo <b>LUBUSKIE</b>
			Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>
			Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony
			<b><u>MPZP Nr: 0007.318.2021</u></b>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 2 poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi S-N. Parterowy z poddaszem, dach wielospadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od E murowany ganek z dachem trójspadowym i wejściem od S. na pozostałych bokach okna. Poza nim jedno okno.

Elewacja N z trzema osiami na parterze i jedną na poddaszu.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>PAŁAC w zespole pałacowym, ob. Środowiskowy Dom Samopomocy</b>		2. Czas powstania <b>XVIII/XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 592 869 1098">  </div> <div data-bbox="869 592 1368 1098">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="210 1098 869 1581">  </div> </div>			<p data-bbox="1653 576 2063 608">Kruszyna 53a (dz. nr ewid. 7/5)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 916 1928 938">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 995 1906 1027">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1070 1995 1102">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1150 1957 1182">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1682 1273 1823 1295">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1326 2101 1501"> <b>MPZP:</b>          Uchwała nr 0007.318.2021 z dnia          16.02.2021 r.          Rejestr zabytków: nr 1943 z dnia          21.04.1971 r.       </p>

Budynek, widok od NE

Budynek, widok od NW

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony XVIII/XIX wieku. Pałac usytuowany jest w zachodniej części wsi, na północnym obrzeżu założenia parkowego, po stronie południowej wspomnianej drogi. Budynek założony został na planie litery U o krótkich ramionach otwierających się w stronę południową, gdzie rozplanowano założenie zieleni. Po przeciwnej stronie, do północnego boku, na jego osi centralnej, przylega ryzalit. Obiekt jest parterowy z suteroną, nakryty w bryle głównej dachem czterospadowym, w członach bocznych – dwuspadowym. Ryzalit ma dach dwuspadowy. Budynek zachował w czystej formie pierwotny wygląd klasycystyczny. Pod względem architektoniczno-plastycznym wszystkie elewacje opracowane zostały podobnie, podzielone poziomo płaskim gzymsem kordonowym nad suteroną i podobnym, wzmocnionym pasmem listwy, gzymsem wieńczącym. Przerwane pasmo poziome tworzą również profilowane gzymsy parapetowe. Ryzalit zwieńczony jest faliście uformowanym szczytem. Elewacja frontowa pięcioosiowa w trzonie głównym, z pojedynczymi oknami w bocznych aneksach. Ośmioosiową elewację północną zdobi dwuosiowy ryzalit, zwieńczony szczytem o wklęsło-wypukłych bokach. Układ wnętrz jest trzytraktowy z sienią od frontu i salą, niegdyś reprezentacyjną, na jej przedłużeniu. Zachowana częściowo oryginalna stolarka okienna, posiada charakterystycznie opracowane ślemię umieszczone w połowie wysokości okna. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
30.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>PARK w zespole pałacowym</b>		2. Czas powstania <b>XIX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		Kruszyzna 53a (dz. nr ewid. 7/5)	
<p>Park, widok od W</p> 		5. Przynależność administracyjna	
<p>Park, widok od S</p> 		<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>	
		6. Formy ochrony	
		<p><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007.318.2021 z dnia 16.02.2021 r.</p>	

8. Historia, opis i wartości

Park został założony w XIX w. Znajduje się na S od pałacu.

Obecnie park pełni swoją funkcję. Drzewa w niezbyt dobrym układzie rozlokowane, niewidoczne prawie alejki, mocno zarośnięte mchem. Porastają przy alejkach w różnej formie krzewy. Główna alejka od strony zachodniej zakręca ku południowi, gdzie znajduje się małe oczko wodne.

Drzewostan mieszany – liściasty oraz np. iglaki

Park ogrodzony.

Wartość tego parku to przede wszystkim cechy historyczne oraz dendrologiczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
30.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

1. Nazwa

**SPICHLERZ w zespole dworsko-folwarcznym,  
ob. sklep**

2. Czas powstania

**3 ćw. XIX w.**

**KRUSZYNA**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres



Budynek, widok od SE



Budynek, widok od N



Kruszyna 26h (dz. nr ewid.  
8/44)

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

Początkowo prawdopodobnie pełnił funkcję stodoły – świadczą o tym szczelinowe otwory wentylacyjne oraz zamurowane wrota w elewacji południowej. Bryła na planie wydłużonego prostokąta w linii S-N. Budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, poddaszem nieużytkowanym obecnie. Dach dwuspadowy, nakryty dachówką ceramiczną. Obecnie częściowo otynkowany pełni funkcję sklepu. Ściany na podmurówce kamiennej z warstwą cegły na rolkę. Mury przyziemia z kamienia łamanego o ceglanych narożach i obramieniach okiennych. Otwory okienne pierwotnie w kształcie prostokąta, zbliżone do kwadratu. Otwory drzwiowe w kształcie stojącego prostokąta, sklepione łukiem koszowym. Elewacje wzdłużne z gzymsem podokapowym. Elewacja frontowa, wschodnia – po bokach dwa sklepione łukiem koszowym otwory drzwiowe obecnie przerobione na okna, szczelinowy otwór wywietrznikowy i okno. W partii środkowej prawdopodobnie zamurowane wrota, w ich miejsce wstawiono drzwi przeszklone do których prowadzą schody z barierką na podmurówce. Elewacja zachodnia o obecnie nieregularnym rytmie okien w części północnej i szczelinowych wywietrznikach w części południowej. W partii środkowej zamurowane wrota i tak samo wykonane wejście jak na elewacji wschodniej, ale bez barierki.

Wartość tego budynku to jego cechy dawności.

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
21.02.2023 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>ALEJA przy drodze Kruszyna-Radowice</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>W ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 z Kruszyny do Radowic (dz. ewid. nr 9/7, 13)</p>
<p>Aleja, widok od NW</p>  <p>Aleja, widok od SE</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Aleja powstała XIX/XX w.

Znajduje się ona po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 278 z Kruszyny do Radowic.

Składa się z drzew liściastych głównie lipy. W terenie, gdzie znajduje się na terenie Gminy Sulechów, aleję otaczają pole orne.

Drzewa w różnym wieku, niektóre zasadzone kilka lat temu, starannie zajmując miejsce wcześniej usuniętych.

W alei pojawiają się drobne ubytki, co jest rzeczą naturalną.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DWOREK (RZĄDCÓWKA)</b>		2. Czas powstania <b>1816 r.</b>	<b>KRUSZYNA</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kruszyzna 16 (dz. nr ewid. 10/60)
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo <b>LUBUSKIE</b>
			Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>
			Gmina <b>SULECHÓW</b>
<p data-bbox="210 1522 412 1549">Dwór. widok od N</p> <p data-bbox="981 1522 1189 1549">Dwór. widok od SE</p>			6. Formy ochrony  Rejestr zabytków: Nr 1944 z dnia 21.04.1971 r.

8. Historia, opis i wartości

Najstarsze wiadomości dotyczące Kruszyny pochodzą z XVI w., są to informacje o podziale wsi na trzy działy. We wsi istniały zespoły „Gut A” i „Gut B”. Dworek znajdował się w majątności „Gut B”, w jego SE części. Dworek pełnił rolę rządcówki i domu mieszkalnego dzierżawcy – rezydencją właścicieli majątku został prawdopodobnie dopiero za czasów ostatniego właściciela, dr Rahm, w początkach XX w. Wtedy to od E została dobudowana parterowa część.

Zbudowany z cegły, na osi W-E, z dachem wielospadowym, pokrytym blachodachówką. Otynkowany.

Od frontu (od N) schody ujęte postumentami z piramidkami. Tam wejście przez dwuskrzydłe drzwi, po bokach których wąskie okna oraz troje większych okien. W przyziemiu dwa symetrycznie rozlokowane okna i wejście do piwnicy pod schodami. W poszyciu dachu trzy bawole oka

Od S weranda z płaskim zadaszeniem na 6 kanelowanych kolumnach. Tam wejście przez dwuskrzydłe drzwi. Po bokach po dwa okna, a w przyziemiu symetrycznie rozlokowane dwa okienka.

Od W na parterze cztery okna, na poddaszu dwa oraz po bokach dwie lukarny, zaś w przyziemiu trzy okienka.

Od E, na dobudówce, od strony S i N po dwa okna na parterze i w przyziemiu, od strony E wejście po schodkach na parterze.

Wartością budynku są jego cechy artystyczne oraz samoistnego oddziaływania estetycznego.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
04.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków