

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1911 r.</b>	<b>LASKOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 779 957">  </div> <div data-bbox="801 571 1299 957">  </div> </div> <p data-bbox="212 957 403 981">Dom, widok od N</p> <div data-bbox="212 981 1025 1540">  </div> <p data-bbox="1048 1508 1265 1540">Dom, widok od NW</p>			<p data-bbox="1646 550 2060 582">Laskowo 3 (dz. nr ewid. 230/5)</p> <hr/> <p data-bbox="1691 885 1926 909">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1624 965 1904 997">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1668 1045 1993 1077">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1713 1125 1960 1157">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1680 1244 1825 1268">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1911 r.

Murowany, z cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu, północy siedem osi z czego środkowa to wejście po schodkach, a boczne od niego to wąskie okna. Na poddaszu sześć osi, pośrodku data budowy budynku. Na poszyciu dachu dwa świetliki.

Na elewacji zachodniej i wschodniej pierwotnie dwie osie na każdej kondygnacji, obecnie na poddaszu elewacji zachodniej jedna oś, a nad nią blenda w kształcie półksiężyca.

Wszystkie okna posiadają nadproża łukowe (oprócz nowego okna na elewacji zachodniej) oraz naczółki. Wspólne listwy parapetowe tworzące jednocześnie gzyms międzypiętrowy. Pod nim płyciny podokienne. Po bokach okien lizeny, a w narożach budynku pilastry. Gzyms koronujący.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>LASKOWO</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 584 766 959"> </div> <div data-bbox="792 571 1290 962"> </div> </div> <p data-bbox="210 962 412 986">Dom, widok od W</p> <div data-bbox="210 986 1041 1549"> </div> <p data-bbox="1064 1525 1256 1549">Dom, widok od S</p>			Laskowo 1 (dz. nr ewid. 221/3)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu, zachodu trzy osie z czego środkowa to wejście.

Na elewacji południowej jedna oś na parterze, na poddaszu dwie osie.

Nieotynkowany.

Wszystkie okna posiadają nadproża łukowe.

Część fundamentu z kamienia.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
21.02.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków