

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>Obłotne</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Dom, Widok od SE</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Dom, Widok od SE</p> </div> </div> 			<p>Obłotne 16 (dz. nr ewid.34/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom wybudowany k. XIX w. z cegły. Dach dwuspadowy.

Dom usytuowany wzdłuż linii S-N.

Budynek z cegły.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		. Miejscowość
1. Nazwa <b>Park</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>Obłotne</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Obłotne (dz. nr ewid.255/1)</p>
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Park został założony w k. XIX w. Znajduje się na S od pałacu.  
Obecnie park nie pełni swojej funkcji. Drzewa mocno zarośnięte mniejszymi krzewami oraz zaroślami. Nie można określić jakiegokolwiek organizacji na jego terenie.  
Drzewostan mieszany – liściasty oraz np. tuje.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz dendrologiczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania słaby.  
Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>BUDYNEK INWENTARSKO-GOSPODARCZY</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>OBŁOTNE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Obłotne 21, ob. ul. Amarantowa 16 (dz. nr ewid. 225/14)
<p>Budynek, widok od SW</p> <p>Budynek, widok od E</p>			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi SE-NW. Piętrowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od NE dwie osie na poddaszu i nad nimi oculus.

Elewacja NW z sześcioma osiami na obu kondygnacjach, z czego jedna to brama wjazdowa do budynku, obecnie bez skrzydeł, a inna to wejście do budynku z łukowym zadaszeniem.

Elewacja SW na parterze także z bramą wjazdową, a powyżej sześć osi. W parterze obecnie zadaszona część.

Nieotynkowany. Otwory z nadprożami łukowymi i gzymsami parapetowymi. Na dłuższych elewacjach z gzymsem międzypiętrowym i podokapowym.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	. Miejscowość
------------	--	---------------

1. Nazwa <b>BUDYNEK GOSPODARCZY, ob. dom, bar</b>	2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>Obłotne</b>
--	---------------------------------------	----------------

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym	4. Adres <b>Obłotne 8a (dz. nr ewid.101/7)</b>
--	---




Budynek widok od W

Budynek widok od W



Wejście , widok od W



5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
---

6. Formy ochrony
------------------

8. Historia, opis i wartości

Budynek (funkcja handlowy) wybudowany w k. XIX w.  
Murowana, z czerwonej cegły. Dach - dachówka ceramiczna, na kalenicy dachu figurka kota.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		. Miejscowość
1. Nazwa <b>REMIZA STRAŻACKA, ob. świetlica wiejska</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>Obłotne</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres <b>Obłotne (dz. nr ewid. 39)</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Remiza widok od N</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Remiza widok od W</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Remiza widok od SE</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p style="text-align: center;">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p style="text-align: center;">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p style="text-align: center;">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Remiza strażacka wybudowana w 2 poł. XIX w.  
Murowana, z czerwonej cegły. Jedno okno na parterze od strony południa. Drzwi wejściowe z zadaszeniem do strony północy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p><b>GEZ</b></p>	<p align="center"><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b></p>		<p>Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>Budynek gospodarczy</b></p>		<p>2. Czas powstania</p> <p align="center"><b>k. XIXw.</b></p>	<p align="center"><b>Obłotne</b></p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>4. Adres</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="255 549 869 960">  <p align="center">Budynek, Widok od NW</p> </div> <div data-bbox="869 549 1464 960">  <p align="center">Budynek, Widok od N</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="215 1082 797 1477">  <p align="center">Budynek, Widok od E</p> </div> <div data-bbox="819 992 1554 1477">  </div> </div>			<p>Obłotne nr 28, (dz. nr ewid.47/6)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek z XIX w.  
Dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>OBŁOTNE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Obłotne 10 (dz. nr ewid.99/2)
<p>Dom, Widok od SW</p> <p style="text-align: center;">Dom, Widok od NW</p>			5. Przynależność administracyjna
			<p style="text-align: center;">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p style="text-align: center;">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p style="text-align: center;">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom wybudowany k.XIX w.

Od strony wschodniej 4 okna w parterze, od strony północnej 2 okna w poddaszu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych, dach w trakcie odbudowy.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	Miejscowość
------------	--	-------------

1. Nazwa <b>DOM</b>
------------------------

2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>
---------------------------------------

<b>Obłotne</b>
----------------

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
--

4. Adres <b>Obłotne 14 (dz. nr ewid. 36/1)</b>
---




Dom, widok . od SE



Dom, widok . od S



Dom, widok .od E



5. Przynależność administracyjna Województwo <b>LUBUSKIE</b> Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b> Gmina <b>SULECHÓW</b>
---

6. Formy ochrony
------------------

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.  
Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi N-S. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków