

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 		Sulechów, ul. Kruszyna 10 (dz. nr ewid. 947)	
<p>Dom, widok od NW</p>  <p>Dom, widok od NE</p>		5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW	
		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, dachówką blaszaną. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy Kruszyna, na dłuższym boku na parterze cztery okna i między nimi dwa wejścia. W połąci dachowej trzy świetliki.

Fundament ceglany. Otynkowany oraz na elewacji od frontu częściowo wyłożony kamieniem elewacyjnym.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych w postaci uzupełnień w tynku.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Sulechów, ul. Kruszyna 18 (dz. nr ewid. 951)
 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p>Dom, widok od SW</p> <p>Dom, widok od W</p> <p>Dom, widok od SE</p>			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym, dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Kruszyna, na dłuższym boku na parterze cztery okna i między nimi wejście. Wejście to w ryzalicie, do którego prowadzi pięć schodów. Na poddaszu cztery okienka i jedno w ryzalicie. W połaci dachowej cztery świetliki. W przyziemiu cztery okienka z czego jedno zaślepione.

Od W na parterze dwa zamurowane okna, na poddaszu cztery okna z czego dwa jako boczne blendy. Nad środkowymi małe dwa okna okrągłe.

Od N na parterze wejście po schodkach i okna, na poddaszu trzy okna, a w połaci dachowej siedem świetlików.

Od NE budynek połączony z gospodarczym.

Fundament ceglany. Listwy parapetowe i naczółki nad oknami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Kruszyna 5 (dz. nr ewid. 484)
<p data-bbox="210 1011 427 1038">Dom, widok od SW</p>  			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p data-bbox="210 1506 421 1533">Dom, widok od W</p> <p data-bbox="882 1506 1093 1533">Dom, widok od SE</p>			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym, dachówką cementową. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Kruszyna, na dłuższym boku na parterze cztery okna i między nimi zadaszone wejście z daszkiem dwuspadowym. Wejście to w ryzalicie, do którego prowadzi sześć schodów, wejście omurowane w dolnej części. Na poddaszu cztery okienka i jedno w ryzalicie. W przyziemiu dwa zaślepione okna.

Od W na parterze dwa okna, na poddaszu trzy z czego dwa jako boczne blendy. Nad środkowym oknem małe jedno okno. Na tym boku między kondygnacjami i od frontu zaślepione wywietrzniki.

Fundament ceglany. Gzymsy międzypietrowe, listwy parapetowe i naczółki nad oknami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków