

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>	2. Czas powstania <b>1 poł. XX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 <p>Dom, widok od SW</p> 		Sulechów, ul. Prosta 5-6 (dz. nr ewid. 254, 253)	
 <p>Dom, widok od W</p>		5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>   6. Formy ochrony  <b>STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ</b>	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie prostokąta. Dom piętrowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ul. Prostej składa się z analogicznych, symetrycznych części: dwie osie okien, jedna oś klatki schodowej w której na parterze wejście, nad nim trójdzielne okno, następnie dwie osie okien. W partii cokołu osiem osi. W poszyciu dachu cztery lukarny.

Na elewacji południowej po jednej osi, w poszyciu dachu lukarna.

Na elewacji północnej analogicznie jak od południa, ale w poszyciu dachu lukarna.

Elewacja otynkowana – jedynie okna klatki schodowej z odsłoniętym ciekawym sposobem wykonania wnęki okienne.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1 poł. XX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Sulechów, ul. Prosta 1-2 (dz. nr ewid. 255/6)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ</b>

Dom, widok od NW

Dom, widok od SW

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie prostokąta. Dom piętrowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ul. Prostej składa się z analogicznych, symetrycznych części: dwie osie okien, jedna oś klatki schodowej w której na parterze wejście, nad nim trójdzielne okno, następnie dwie osie okien. W partii cokołu osiem osi. W poszyciu dachu cztery świetliki.

Na elewacji południowej po jednej osi, w poszyciu dachu świetlik.

Na elewacji północnej analogicznie jak od południa, ale w poszyciu dachu lukarna.

Elewacja otynkowana – partia cokołowa w ciemniejszym kolorze.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>	2. Czas powstania <b>1 poł. XX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		Sulechów, ul. Prosta 3-4 (dz. nr ewid. 252, 255/3)	
Dom, widok od SE		5. Przynależność administracyjna	
		Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>   6. Formy ochrony  <b>STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ</b>	
Dom, widok od SW			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie prostokąta. Dom piętrowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ul. Prostej składa się z analogicznych, symetrycznych części: trzy osie okien, jedna oś klatki schodowej w której na parterze wejście, nad nim dwa okna jedno nad drugim z wypuszczoną ponad oś dachu częścią murowaną. Następnie trzy osie okien. W partii cokołu 12 osi. W poszyciu dachu cztery świetliki.

Na elewacji południowej dwie osie pod szczytem, w partii cokołu dwie osie. Na elewacji północnej analogicznie jak od południa.

Elewacja wschodnia 11 osiowa, a w partii cokołu osiem osi.

Elewacja otynkowana – część dodatkowo ocieplona i otynkowana. Jedynie partia cokołu z odsłoniętą cegłą, tam widoczne, że otwory okienne z nadprożami łukowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków