

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa  
**DOM**

2. Czas powstania  
**pocz. XX w.**

**SULECHÓW**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres



Sulechów, ul. Skłodowskiej 3  
(dz. nr ewid. 381)

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

**Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)**

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy dwa okna na parterze, a w wyniesionej części, na poddaszu jedno okno i pod szczytem mniejsze. W przyziemiu dwa okna.

Na elewacji N wejście, które flankowane jest dwoma oknami. Do wejścia prowadzą schody, które są omurowane z jednej strony i które wspierają metalową podporę daszku. Nad nim jedno okno.

Od S na poddaszu trzy okna.

Dom posiada fundament ceglany. Elewacja otynkowana, ale cokół z innym kolorem tynku. Okna z gzymsami parapetowymi i ozdobnymi naczółkami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
12.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa  
**DOM**

2. Czas powstania  
**pocz. XX w.**

**SULECHÓW**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres



Sulechów, ul. Skłodowskiej 4  
(dz. nr ewid. 382)

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

Dom, widok od NE



Dom, widok od E



Dom, widok od SE

6. Formy ochrony

**Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)**

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy trzy okna na każdej kondygnacji. W poszyciu dachu bawole oko.

Na elewacji N wejście, które poprzedzają schody i które ma zadaszenie opierające się na drewnianej konstrukcji w typie ganku, z dekoracyjną snycerką. Nad nim jedno okno.

Od S w ryzalicie od strony W wszystkie okna na tej elewacji. Na parterze dwie osie, na poddaszu trzy.

Dom posiada fundament ceglany. Elewacja otynkowana, ale cokół z odsłoniętą cegłą.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
12.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa  
**ALEJA (SZPALER)**

2. Czas powstania  
**poł. XIX w.**

**SULECHÓW**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres



Dom, widok od N

Dom, widok od N

Sulechów, ul. Skłodowskiej 1  
(dz. nr ewid. 385)

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

**Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)**

8. Historia, opis i wartości

Aleja powstała w poł. XIX w.

Znajduje się ona po zachodniej stronie ulicy.

Składa się z dużych, „wiekowych” drzew głównie klony, które są obecnie mocno przycięte i nie sprawiają wizualnie przyjemnego widoku.

W alei pojawiają się drobne ubytki, co jest rzeczą naturalną.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
12.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa  
**DOM**

2. Czas powstania  
**pocz. XX w.**

**SULECHÓW**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres



Sulechów, ul. Skłodowskiej 1  
(dz. nr ewid. 379/1)

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

**Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)**

Dom, widok od SE

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy i mansardowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy trzy okna na parterze, a w wyniesionej części, na poddaszu dwa okno i pod szczytem mniejsze w kształcie półksiężyca. Mansarda z jednym oknem. W poszyciu dachu świetlik. W przyziemiu trzy okna.

Na elewacji N obecnie niska przybudówka z dwoma podwójnymi oknami od ulicy.

Od S murowany ganek do którego prowadzą schody. Wejście od E, a od S małe okno. Powyżej ganku mansarda z dwoma oknami.

Dom posiada fundament ceglany. Elewacja otynkowana. Okna z gzymsami parapetowymi i listwami dookolnymi. Okna mansardy z wyróżniającymi się naczółkami

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
12.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa  
**DOM**

2. Czas powstania  
**k. XIX w.**

**SULECHÓW**


7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Sulechów, ul. Skłodowskiej 2  
(dz. nr ewid. 380)



Dom, widok od SE



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**



Dom, widok od E



Dom, widok od NE

6. Formy ochrony

**Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)**

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy cztery okna na parterze, a w wyniesionej części, na poddaszu dwa okna i pod szczytem mniejsze w kształcie półksiężyca. Mansarda oszklona dwoma oknami i kolejnym przechodzącym, na elewację S.W poszyciu dachu świetlik. W przyziemiu cztery okna.

Na elewacji N wejście, które znajduje się w drewnianym, zadaszonym dwuspadowo ganku do którego prowadzą schody (gank na murowanej części). Nad nim dwa okna, jedno nad drugim.

Na ryzalitowej części poza wejściem jedna oś.

Od S na poddaszu dwa okna i nad nimi jedno.

Dom posiada fundament ceglany. Elewacja otynkowana. Okna z gzymsami parapetowymi i listwami parapetowymi. Od ulicy na parterze okna zakończone w łuk.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
12.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków