

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 poł. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			Sulechów, ul. Sportowa 14 (dz. nr ewid. 15/2)
		5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ	

Dom, widok od NE

Dom, widok od NW

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem czterospadowym. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od ulicy Sportowej sześć osi na każdej kondygnacji, z czego dwa okienka środkowe dużo mniejsze. W poszyciu dachu dwa świetliki i zdwojona lukarna.

Na elewacji zachodniej cztery osie przedzielone ryzalitem klatki schodowej, w której na parterze wejście a powyżej dwa okna.

Elewacja północna i południowa posiadają po dwie osie na każdej kondygnacji. W poszyciu dachu po jednym świetliku.

Elewacje otynkowane. Okna z listwami dookólnymi i parapetowymi.

Gzyms międzypiętrowy szeroki, wykonany w tynku.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków *

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 poł. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Dom, widok od NE		Sulechów, ul. Sportowa 15 (dz. nr ewid. 15/15)	
		5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW	
Dom, widok od NW		6. Formy ochrony STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem czterospadowym. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od ulicy Sportowej sześć osi na każdej kondygnacji, z czego dwa okienka środkowe dużo mniejsze. W poszyciu dachu dwa świetliki i zdwojona lukarna.

Na elewacji zachodniej cztery osie przedzielone ryzalitem klatki schodowej, w której na parterze wejście z daszkiem z pleksi i boczną ścianką z takiego samego materiału, a powyżej dwa okna.

Elewacja północna i południowa posiadają po dwie osie na każdej kondygnacji. W poszyciu dachu po jednym świetliku.

Elewacje otynkowane, poza fragmentami partią cokołu. Okna z listwami dookolnymi i parapetowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków *

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 poł. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Sportowa 13 (dz. nr ewid. 15/7)
Dom, widok od NE			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Dom, widok od NW			6. Formy ochrony
			STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem czterospadowym. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od ulicy Sportowej sześć osi na każdej kondygnacji, z czego dwa okienka środkowe dużo mniejsze. W poszyciu dachu dwa świetliki i zdwojona lukarna.

Na elewacji zachodniej cztery osie przedzielone ryzalitem klatki schodowej, w której na parterze wejście a powyżej dwa okna.

Elewacja północna i południowa posiadają po dwie osie na każdej kondygnacji. W poszyciu dachu po jednym świetliku.

Elewacje otynkowane. Okna z listwami dookólnymi i parapetowymi.

Gzyms międzypiętrowy szeroki, wykonany w tynku.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków *