

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 poł. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Wojska Polskiego 45 (dz. nr ewid. 476)
<p>Budynek, widok od SE</p> 			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p> <p><u>STREFA OCHRONY</u> <u>KONSERWATORSKIEJ</u></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi SW-NE. Obecnie piętrowy, z poddaszem, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od N sześć osi, z czego w przyziemiu cztery okna, a w poszyciu dachu podwójna lukarna i dwa świetliki. Dwie środkowe osie to małe okienka, obecnie jako blendy.

Elewacja W z jedną osią na niższych kondygnacjach, a na poddaszu dwie osie. W przyziemiu także jedna oś.

Elewacja S 5-osiowa z czego środkowa to wejście z klatką schodową w ryzalicie.

Otynkowany. Okna i wejście z listwami dookołnymi. Na dłuższych elewacjach gzyms międzypiętrowy i podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania I. 30 XX w.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 		<p>Sulechów, ul. Wojska Polskiego 15 (dz. nr ewid. 67/11)</p>	
<p>Dom, widok od E</p> 		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>	
<p>Dom, widok od E</p>		<p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP Nr: XVIII/143/2004 Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)</p>	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w l. 30. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Dom piętrowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu 11 osi w tym dwa wejścia z poziomu gruntu oraz w przyziemiu tyle samo osi. W poszyciu dachu dwie dekoracyjne lukarny w typie bawolego oka.

Elewacja otynkowana. Gzyms podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania I. 30 XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Wojska Polskiego 16 (dz. nr ewid. 67/17)
Dom, widok od NE			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP Nr: XVIII/143/2004 STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Dom, widok od S			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w l. 30. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Dom piętrowy, z dachówką ceramiczną, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu 13 osi w tym wejście z poziomu gruntu.

Elewacja północna trójosiowa, zaś elewacja południowa jednoosiowa, a w poszyciu dachu dwa świetliki.

Elewacja otynkowana. Wejście z osobnym daszkiem, a otwór okienny zamknięty nad nimi łukowo.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania l. 30 XX w.	SULECHÓW	

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym	4. Adres
--	----------

Dom, widok od S

Dom, widok od S

4. Adres

Sulechów, ul. Wojska Polskiego
17 (dz. nr ewid. 67/18)

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

MPZP Nr: XVIII/143/2004
STREFA OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w l. 30. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom piętrowy z wysokim poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu 10 osi w tym dwa wejścia.

Elewacja otynkowana. Elewacje dzielone pasami pasami różnego koloru tynuk.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania I. 30 XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Wojska Polskiego 18 (dz. nr ewid. 67/19)
<p>Dom, widok od NW</p>  <p>Dom, widok od SW</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony MPZP Nr: XVIII/143/2004 STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w l. 30. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Dom piętrowy z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu 8 osi w tym wejście po schodkach. W poszyciu dachu pięć bawolich oczu.

Elewacja południowa trójosiowa i jedno bawole oko.

Elewacja północna 5-osiowa z wejściem po schodkach z metalową poręczą z obu stron i z zadaszeniem pleksi.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania I. 30 XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Wojska Polskiego 32 (dz. nr ewid. 67/13)
Dom, widok od SW 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
 Dom, widok od NW			6. Formy ochrony MPZP Nr: XVIII/143/2004 STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w l. 30. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Dom piętrowy z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu 8 osi w tym dwa wejścia z zadaszeniami oraz bocznymi ściankami z pleksi. W poszyciu dachu dwie zdwojone lukarny i dwie pojedyncze.

Elewacja południowa i północna jednoosiowa.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania I. 30 XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Sulechów, ul. Wojska Polskiego 33 (dz. nr ewid. 67/12)</p>
<p>Dom, widok od S</p> 			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
<p>Dom, widok od SE</p> 			<p>6. Formy ochrony</p> <p>MPZP Nr: XVIII/143/2004 Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w l. 30. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom 3-kondygnacyjny, z dachówką ceramiczną, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu 10 osi w tym dwa wejścia z zadaszeniami oraz bocznymi murkami z poręczami po czterech stopniach. W poszyciu dachu dwie zdwojone lukarny i dwie pojedyncze. Elewacja północna 10-osiowa.

Elewacja wschodnia i zachodnia dwuosiowa.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania pocz. XX w.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 		<p>Sulechów, ul. Wojska Polskiego 44 (dz. nr ewid. 480/7)</p>	
<p>Dom, widok od NW</p> 		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>	
<p>Dom, widok od S</p>		<p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)</p>	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom 3-kondygnacyjny, z dachówką ceramiczną, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy 8 osi oraz lukarna w poszyciu dachu.

Elewacja zachodnia jednoosiowa na parterze i piętrze oraz dwuosiowa na poddaszu.

Elewacja południowa 5-osiowa w tym dwie klatki schodowe w ryzalitach. Jedno z wejść zadaszone.

Elewacja otynkowana. Gzyms międzypiętrowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Wojska Polskiego 46 (dz. nr ewid. 475/1)
Dom, widok od N			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Dom, widok od NW			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Dom 2-kondygnacyjny, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy.

Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy jedna oś.

Elewacja zachodnia i wschodnia jednoosiowe na obu kondygnacjach.

Elewacja otynkowana historycznie.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków *

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

SULECHÓW

1. Nazwa

KOSZARY

2. Czas powstania

I. 30 XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Sulechów, ul. Wojska Polskiego
(dz. nr ewid. 65/5)
Budynek nr 9



Budynek, widok od SW



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**



Budynek, widok od SW

6. Formy ochrony

**STREFA OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ**

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w l. 30 XX wieku

Murowany, z czerwonej cegły, 4-kondygnacyjny, dłuższym bokiem na osi S-N. Dach czterospadowy, nakryty dachówką ceramiczną.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacja zachodnia 20-osiowa także z oknami przyziemia, w tym dwa wejścia na poziomie gruntu (zadaszone). W poszyciu dachu 11 lukarn (także na stronie wschodniej). Po jednej lukarnie od N i S. Na elewacji południowej po trzy osie na każdej kondygnacji oraz dodatkowo zejście do schronu, zadaszone i częściowo omurowane.

Część cokołowa z cegłą klinkierową. Także w wejściach taka cegła.

Okna przyziemia z widocznymi nadprożami łukowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

SULECHÓW

1. Nazwa

KOSZARY

2. Czas powstania

I. 30 XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Sulechów, ul. Wojska Polskiego
(dz. nr ewid. 65/5)



Budynek, widok od W



5. Przynależność administracyjna

Województwo LUBUSKIE

Powiat ZIELONOGÓRSKI

Gmina SULECHÓW

6. Formy ochrony

**STREFA OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ**



Budvnek. widok od NW

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w l. 30 XX wieku

Murowany, z czerwonej cegły, 4-kondygnacyjny, dłuższym bokiem na osi S-N. Dach czterospadowy, nakryty dachówką ceramiczną.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacja zachodnia 22-osiowa także z oknami przyziemia, w tym dwa wejścia na poziomie gruntu (zadaszone). W poszyciu dachu 13 lukarn (także na stronie wschodniej). Po jednej lukarnie od N i S. Na elewacji północnej po trzy osie na każdej kondygnacji oraz dodatkowo zejście do schronu, zadaszone i częściowo omurowane.

Część cokołowa z cegłą klinkierową. Także w wejściach taka cegła.

Okna przyziemia z widocznymi nadprożami łukowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

SULECHÓW

1. Nazwa
KOSZARY

2. Czas powstania
l. 30 XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Sulechów, ul. Wojska Polskiego
(dz. nr ewid. 65/5)



Budynek, widok od S



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**



Budynek, widok od SW

6. Formy ochrony

**STREFA OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ**

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w l. 30 XX wieku

Murowany, z czerwonej cegły, 3-kondygnacyjny, dłuższym bokiem na osi W-E. Dach czterospadowy, nakryty dachówką ceramiczną.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacja południowa 11-osiowa także z oknami przyziemia, w tym dwa wejścia po schodkach (jedno wejście zamurowane, obecnie jako okno). W poszyciu dachu 2 lukarny (oraz jedna szeroka z pięcioma oknami). Taki sam układ po stronie północnej. Elewacja zachodnia wieloosiowa, z wejściem na poziomie gruntu. Elewacja północna analogiczna jak południowa, ale bez wejść.

Część cokołowa z cegłą klinkierową. Także w wejściach taka cegła.

Okna przyziemia z widocznymi nadprożami łukowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający

Nie wymaga prac konserwacyjnych, aczkolwiek warto pomyśleć o bardziej estetycznym wyglądzie elewacji.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

SULECHÓW

1. Nazwa

KOSZARY

2. Czas powstania

I. 30 XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Sulechów, ul. Wojska Polskiego
(dz. nr ewid. 65/5)



Budynek, widok od NW



5. Przynależność administracyjna

Województwo LUBUSKIE

Powiat ZIELONOGÓRSKI

Gmina SULECHÓW

6. Formy ochrony

**STREFA OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ**



Budynek, widok od NW

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w l. 30 XX wieku

Murowany, z czerwonej cegły, 4-kondygnacyjny, dłuższym bokiem na osi W-E. Dach czterospadowy, nakryty dachówką ceramiczną.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacja zachodnia 14-osiowa także z oknami przyziemia. W poszyciu dachu 7 lukarn (także po stronie wschodniej). Elewacja północna trójosiowa, także w przyziemiu. Jedna lukarna w poszyciu dachu, tak samo od południa.

Część cokołowa z cegłą klinkierową.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

SULECHÓW

1. Nazwa

KOSZARY

2. Czas powstania

l. 30 XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Sulechów, ul. Wojska Polskiego
(dz. nr ewid. 65/5)



Budynek, widok od S



Budynek, widok od SW

5. Przynależność administracyjna

Województwo LUBUSKIE

Powiat ZIELONOGÓRSKI

Gmina SULECHÓW

6. Formy ochrony

**STREFA OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ**

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w l. 30 XX wieku

Murowany, z czerwonej cegły, 4-kondygnacyjny, dłuższym bokiem na osi N-S. Dach czterospadowy, nakryty dachówką ceramiczną.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacja zachodnia 13-osiowa także z oknami przyziemia, tam trzy wejścia. W poszyciu dachu 5 lukarn (także po stronie wschodniej).

Elewacja południowa trójosiowa, w przyziemiu dwa okna. Jedna lukarna w poszyciu dachu, tak samo od południa.

Część cokołowa z cegłą klinkierową.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

SULECHÓW

1. Nazwa

KOSZARY

2. Czas powstania

I. 30 XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Sulechów, ul. Wojska Polskiego
(dz. nr ewid. 65/5)
Budynek nr 19



Budynek, widok od S



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**



Budynek, widok od SE

6. Formy ochrony

**STREFA OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ**

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w l. 30 XX wieku

Murowany, z czerwonej cegły, 3-kondygnacyjny, dłuższym bokiem na osi W-E. Dach wielospadowy, nakryty dachówką ceramiczną.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacja południowa z dwoma ryzalitami w bokach, na zachodnim jedno okno parteru i dwa drugiej kondygnacji, na wschodnim pod dwa okna. W częściach środkowych ryzalitów wejścia i powyżej okna klatki schodowej. Z boku po jednym oknie. Pośrodku elewacji

pięć osi, w poszyciu dachu trzy bawole oka i dwa świetliki. Ryzalitty z osobnymi dachami. Elewacja wschodnia wieloosiowa z bawolim oknem. Elewacja północna frontowa.

Część cokołowa z cegłą klinkierową.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

SULECHÓW

1. Nazwa

KOSZARY

2. Czas powstania

4 ćw. XIX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stroh świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Sulechów, ul. Wojska Polskiego
(dz. nr ewid. 65/5)
Budynek nr 20



Budynek, widok od S



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**



Budynek, widok od SE

6. Formy ochrony

**STREFA OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ**

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z cegły i kamienia polnego w fundamencie, 4-kondygnacyjny, dłuższym bokiem na osi W-E, w kształcie litery E. Front od północy i tam wygięcia litery. Dach wielospadowy, nakryty łupkiem.

Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacja południowa 28-osiowa z wrotami pośrodku. Ostatnie trzy osie na bokach w lekkim wysunięciu.

Elewacja północna z ryzalitami, wieloosiowa. Nad wejściem herb miasta z prawdopodobną datą wybudowania budynku (1883).

Elewacja wschodnia trójosiowa na każdej kondygnacji.

Część cokołowa z cegłą klinkierową w narożach oraz przy otworach okiennych. Poza nimi kamień. Wyższe partie elewacji z odsłoniętą jasną cegłą i pasami czerwonej jako dekory. Okna z łukowymi zakończeniami i nadprożami z cegły klinkierowej. Takie same gzymsy międzypiętrowe i koronacyjny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
06.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków