

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 <p data-bbox="210 943 405 967">Dom, widok od N</p> <p data-bbox="1081 1513 1296 1536">Dom, widok od SW</p>		<p data-bbox="1659 552 2074 635">Sulechów, ul. Przemysłowa 29 (dz. nr ewid. 75/2)</p> <hr/> <p data-bbox="1693 890 1928 914">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 994">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1042 1995 1066">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1121 1957 1145">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1686 1249 1823 1273">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1297 2002 1409">STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ MPZP Nr: 0007/46/2015</p>	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom piętrowy, dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od ul. Przemysłowej pięć osi, z czego środkowa w pseudoryzalicie, z wejściem.

Elewacja zachodnia z trzema osiami pod szczytem.

Elewacja południowa 5-osiova na parterze i 4-osiova na piętrze. Na parterze wejście po schodach z niskim murkiem. W poszyciu dachu świetlik.

Elewacje otynkowane. Gzyms podokapowy oraz cokołowy. Okna frontu na parterze z płaskimi naczółkami, zaś nad wejściem naczółek taki sam na całej szerokości pseudoryzalitu. Powyżej gzyms międzypiętrowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania 1909 r.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		Sulechów, ul. Przemysłowa 28 (dz. nr ewid. 74/1)	
Dom, widok od N		5. Przynależność administracyjna	
		Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ MPZP Nr: 0007/46/2015	
Dom, widok od SW			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1909 r.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom 3-kondygnacyjny z poddaszem, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ul. Przemysłowej osiem osi, z czego dwie środkowe w pseudoryzalicie, z wejściem do budynku. W części zachodniej na parterze wejście do lokalu. Pseudoryzalit zwieńczony jedną osią z konsolą, nad którą w tynku w dekorze data powstania budynku. W poszyciu dachu cztery lukarny.

Elewacja wschodnia z dwiema osiami pod szczytem.

Elewacja zachodnia z dobudowaną parterową częścią w konstrukcji szachulcowej, zaś pod szczytem dwie osie.

Elewacja południowa w zachodniej części 4-osiowa. Pośrodku ryzalit z dwiema osiami na parterze, w tym wejście, powyżej trzy osie. Wschodnia część tej elewacji 2-osiowa na parterze i 3-osiowa powyżej. W poszyciu dachu pięć lukarn.

Elewacje otynkowane. Okna frontowe z listwami dookołnymi, naczółkami oraz zwornikami lub innymi dekorami. Gzymsy międzypiętrowe i podokapowy. Na elewacji południowej gzyms cokołowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Sulechów, ul. Przemysłowa 15 (dz. nr ewid. 248/15)</p>
			5. Przynależność administracyjna
Dom, widok od S			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			6. Formy ochrony
			STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony XIX/XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie prostokąta. Dom piętrowy z poddaszem, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja zachodnia i wschodnia 6-osiowa, z czego od wschodu na najwyższej kondygnacji brak obecnie jednego okna i tam klatka schodowa, która zakłóca pionowy układ symetryczny, co nie jest widoczne od strony zachodniej, gdzie także dwa wejścia.

Na elewacji południowej po cztery osie na każdej kondygnacji.

Elewacja wschodnia 12 osiowa, a w partii cokołu osiem osi, ale zamiast okien jak od zachodu, znajdują się dwa wejścia.

Elewacja otynkowana. Część okien zamurowana

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków *

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania 1 poł. XX w.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		<p>Sulechów, ul. Przemysłowa 14 (dz. nr ewid. 250)</p>	
<p>Dom, widok od SW</p>		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>	
<p>Dom, widok od S</p>		<p>6. Formy ochrony</p> <p>STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ</p>	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie prostokąta. Dom piętrowy, z dachówką ceramiczną, dach 4-spadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja zachodnia 12-osiowa, w partii cokołu 11 osi.

Na elewacji południowej po dwie osie na każdej kondygnacji.

Elewacja wschodnia 12 osiowa, a w partii cokołu osiem osi, ale zamiast okien jak od zachodu, znajdują się dwa wejścia.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania 1 poł. XX w.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		<p>Sulechów, ul. Przemysłowa 13 (dz. nr ewid. 255/2)</p> <p>Uwaga! W Gison Sulechów jako 13 i 13a</p>	
<p>Dom, widok od SE</p>		5. Przynależność administracyjna	
<p>Dom, widok od NE</p>		<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p> <p>STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ MPZP Nr: 0007/46/2015</p>	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, na planie prostokąta. Dom piętrowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach naczółkowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ul. Przemysłowej składa się z analogicznych, symetrycznych części: dwie osie okien, jedna oś klatki schodowej w której na parterze wejście, nad nim trzy okna jedno nad drugim – w pseudoryzalicie. Następnie dwie osie okien. W partii cokołu sześć osi. W poszyciu dachu cztery lukarny.

Na elewacji zachodniej po dwie osie na każdej kondygnacji. Na elewacji wschodniej analogicznie jak od zachodu, ale jedno okno piętra zamurowane.

Elewacja północna 12 osiowa, a w partii cokołu osiem osi.

Elewacja otynkowana. Jedynie partia cokołu i klatek schodowych z odsłoniętą cegłą, tam widoczne, że otwory okienne z nadprożami łukowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Przemysłowa 12 (dz. nr ewid. 256/6)
Dom, widok od S			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ MPZP Nr: 0007/46/2015
Dom, widok od NE			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony XIX/XX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom piętrowy z poddaszem, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ul. Przemysłowej pięć osi, z czego środkowa w pseudoryzalicy, z wejściem.

Wszystkie elewacje trójosiowe, niektóre otwory zamurowane (w przyziemiu). Od północy niskie omurowane zejście do piwnicy oraz wyższe, kodygnacyjne wejście do budynku z okienkiem na wysokości otworu wejściowego i większe, powyżej. Oba elementy z daszkami dwuspadowymi oraz otworami z nadprożami łukowymi.

Także inne otwory okienne w nadprożach łukowych.

Gzymy międzykondygnacyjne, płyciny międzykondygnacyjne oraz zdobienie pasami ciemniejszej cegły jako element dekorujący elewacje. Nieotynkowany. Nad częścią okien naczółki łukowe.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pol. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Sulechów, ul. Przemysłowa 7 (dz. nr ewid. 267)
<p>Dom, widok od S</p> 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p>Dom, widok od SE</p>			6. Formy ochrony STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ MPZP Nr: III/16/2002

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły oraz prawdopodobnie wyższe partie niż cokół na drewnie i glinie (? – widoczne są ślady gliny pod odpadniętym tynkiem), dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną.

Dom parterowy. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Od ul. Przemysłowej na parterze wejście oraz trzy okna. w poszyciu dachu trzy świetliki i atrapa lukarny.

Elewacja zachodnia murowana z cegły, nietynkowana.

Elewacja wschodnia murowana, otynkowana, ale pod szczytem papa (?). Część murowana tworzy solidną ścianę wychodzącą od frontu nieco przed lico.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 571 902 1094">  </div> <div data-bbox="913 571 1556 1094">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="210 1094 763 1554"> <p>Budynek, widok od SW</p>  </div> <div data-bbox="763 1094 1603 1554"> <p>Budynek, widok od SE</p> </div> </div>			<p>Sulechów, ul. Przemysłowa 2 (dz. nr ewid. 270/24)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.) <u>MPZP Nr: XXIII/284/2008</u></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Piętrowy, z poddaszem, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od W trzy osie na każdej kondygnacji z czego na parterze wejście z daszkiem z pleksi. Okna poddasza z zakończeniem łukowym i z boku oculus. Część okien jako blendy.

Elewacja S ma sześć osie na obu kondygnacjach.

Elewacja E z trójosiowa na niższych kondygnacjach. Pod szczytem dwie. Część okien jako blendy.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

Ocieplenie i otynkowanie zakryły wartości zabytkowe budynku.

Proponuje się wyłączyć z ewidencji.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

1. Nazwa

RZEŹNIA, ob. magazyn i bar

2. Czas powstania

k. XIX w.

SULECHÓW

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Sulechów, ul. Przemysłowa
(dz. nr ewid. 256/3)



Budynek, widok od S



5. Przynależność administracyjna

Województwo LUBUSKIE

Powiat ZIELONOGÓRSKI

Gmina SULECHÓW



Budynek, widok od N

6. Formy ochrony

**STREFA OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ
MPZP Nr: 0007/46/2015**

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w., choć wg danych konserwatorskich cały zespół wzniesiono w 1910 r. Do 1945 r. budynek należał do rady miasta. Budynek w pierwotnej formie na planie zbliżonym do kwadratu. Obecnie różnie przebudowany i obudowany, z kominem w części NE. 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, bez poddasza. Kryty dachem dwuspadowym nad główną częścią i jednospadowymi na przybudówkach. Ława fundamentowa z kamienia polnego łamanego i nieobrobionego oraz cegły wypalanej. Ściany z cegły wypalanej w układzie krzyżkowym, spoinowane, od wewnątrz częściowo pokryte tynkiem. Grubość ścian nośnych ok 50 cm (korpus). Okna typu przemysłowego – otwory okienne w kształcie stojącego prostokąta zamknięte łukiem odcinkowym. Otwory drzwiowe dwupoziomowe, dwuskrzydło. Nadświetle łukowe. Elewacja południowa, frontowa symetryczna, z wyraźnym podziałem na 3 części o różnej wysokości. Część środkowa podzielona wertykalnie lizenami na trzy płyciny. W płycinie centralnej otwór drzwiowy nad którym dwa małe okna. W płycinach bocznych po dwa duże okna. Nad wejściem zadaszenie. Elewacja zwieńczona gzymsem arkadowym. Część zachodnia nieco niższa, zwieńczona podwójnym gzymsem kordonowym.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM, ob. restauracja		2. Czas powstania 1 poł. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 <p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od N</p>			<p>Sulechów, ul. Przemysłowa 23 (dz. nr ewid. 22)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

Budynek postawiono w 1 poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, obecnie elewacja otynkowana. Dach wielospadowy, z dachówką ceramiczną. 2-kondygnacyjny.

Od N budynek podzielony na części bryły – pierwsza od E prostokątna, z niskim poddaszem, który ma płaski dach. W tej części od N na parterze dwa okna i duże wejście zakończone półokrągło, na poddaszu dwa okna i dwa wejścia na balkonik. Na boku E dwa okna na poddaszu. Te część jest obłożona cegłą klinkierową.

Środkowa część bryły w układzie eklektycznym, otynkowana. Po jednym oknie na każdej kondygnacji i u szczytu blenda-oculus. Elewacja tutaj ukształtowana w płytki ryzalit z dwoma pilastrami flankującymi otwory okienne, które posiadają listwy, listwy parapetowe, naczółki. W narożach pilastry boniowane oraz boniowanie przechodzące na sąsiednie partie bryły. Na boku W w tej części trzy okna poddasza.

Część bryły od W uformowana na parterową część z dachem jednospadowym, gdzie od N okno, zaś w rogu NW wejście. Także obłożona cegłą klinkierową.

Od S do budynku dobudowana nowa część.

Boczne części posiadają gzyms międzykondygnacyjny oraz podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
28.10.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania 1 poł. XX w.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 		Sulechów, ul. Przemysłowa 19b (dz. nr ewid. 6/29)	
<p>Dom, widok od N</p> 		5. Przynależność administracyjna	
<p>Dom, widok od SE</p>  <p>Dom, widok od E</p>		<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>	
		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, obecnie elewacja otynkowana. Dach czterospadowy. 3-kondygnacyjny.

Od N w partii przyziemia, parteru i piętra po cztery okna, zaś w poszyciu dachu lukarna z dwoma okienkami i trzyspadowym daszkiem oraz osobno świetlik.

Na boku S na parterze jedno wejście nad którym w klatce schodowej po jednym oknie na każdym międzypiętrze. Na parterze po bokach po dwa okna różnej wielkości, zaś na piętrze po trzy okna po bokach klatki schodowej (cztery okna środkowe węższe).

Na boku E i E po jednym oknie w przyziemiu, parterze i piętrze. W połaci dachowej dwa świetliki (od W jeden świetlik).

Budynek posiada elewację otynkowaną. Fundament w inny kolor tynkowany. Okna na parterze z ozdobnymi listwami od góry. Opaska gzymsowa między parterem i piętrem oraz od ulicy lizeny na piętrze (w tym w narożach), zaś na parterze są one jedynie jako wypusty z jednej strony.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
28.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX/ XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 732 922">  </div> <div data-bbox="757 571 1469 922">  </div> </div> <p data-bbox="212 927 405 954">Dom, widok od N</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="212 959 1021 1501">  </div> <div data-bbox="1039 959 1402 1501">  </div> </div> <p data-bbox="212 1506 416 1533">Dom, widok od W</p> <p data-bbox="1070 1506 1296 1533">Dom, widok na detal</p>			<p data-bbox="1659 549 2074 639">Sulechów, ul. Przemysłowa 19a (dz. nr ewid. 6/10)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1075">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1155">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, obecnie elewacja otynkowana. Dach dwuspadowy. 3-kondygnacyjny.

Od SW i NE w partii przyziemia, parteru i piętra po sześć okien (od NE dodatkowo dwa wejścia, które są omurowane i zadaszone dachem dwuspadowym), zaś na poddaszu po cztery okna.

Na boku NW i SE na parterze jedno wejście nad którym w klatce schodowej po jednym oknie na każdym międzypiętrze. Na parterze po bokach po jednym oknie (od SE jeszcze jedno małe), zaś na piętrze i poddaszu po bokach po jednym oknie dużym i małym.

Budynek posiada elewację otynkowaną. Fundament w inny sposób tynkowany, kontrastowo do bryły. Okna z ozdobnymi listwami i ozdobnymi konsolami. Na boku NE malowany tynk imitujący zdobienia. Naroża kontrastowo malowane.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
28.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK MIEJSKI		2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
		<p data-bbox="1653 549 2074 635">Sulechów, ul. Przemysłowa (dz. nr ewid. 73/6)</p> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1075">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1155">Gmina SULECHÓW</p> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1299 2002 1406">STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ MPZP Nr: 0007/46/2015</p> <p data-bbox="972 1522 1160 1549">Park. widok od N</p>	

8. Historia, opis i wartości

Park został założony w k. XIX w. Znajduje się w zachodniej części miasta, na S od ulicy Przemysłowej.

Obecnie park pełni nadal swoją funkcję. Drzewa mocno wyrosnięte, między nimi zadbane alejki z nielicznymi ławkami. Granicę parku flankuje nisko przycięty krzew

Drzewostan mieszany – liściasty, np. dęby, klony oraz kasztanowce.

Wartość tego parku to przede wszystkim cechy historyczne oraz dendrologiczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa KAPLICA ŚW. MARCINA w zespole cmentarza komunalnego		2. Czas powstania XIX/XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Przemysłowa (dz. nr ewid. 72/1)
<p>Kaplica, widok od N</p>  <p>Kaplica, widok od E</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.) <u>MPZP Nr: 0007/46/2015</u>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono XIX/XX wieku.

Znajduje się w północnej części zespołu cmentarza, w niedużej odległości od wejścia.

Wejście do kaplicy od E, od głównej alei cmentarza.

Murowany z czerwonej cegły. Budynek z dachem wielospadowym.

Wybudowany na rzucie prostokąt, z częścią przedłużoną od strony północnej. Obecnie budynek pokryty jasną elewacją tynkową, a naroża i elementy dekorujące ciemniejszym kolorem.

Stolarka okienna wymieniona.

Od strony wschodniej wejście w przedsionku, a już w głównej bryle budynku wielopoziomowe okno.

Część przedłużona od strony wschodniej wieloosiowa, z dwuskrzydłym wejściem. Okna tam różnej wielkości. Od strony północnej dwa małe wejścia.

Wartość budynku stanowi wchodzenie w skład zespołu cmentarza, jego przeszłość, funkcja, a także ogólny wygląd zewnętrzny

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
10.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa CMENTARZ w zespole cmentarza komunalnego		2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Przemysłowa (dz. nr ewid. 72/1, 73/7)
Cmentarz, widok od NW			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.) <u>MPZP Nr: 0007/46/2015</u>
Cmentarz, widok od N			

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony w k. XIX wieku jako komunalny. Użytkowany.

Założony na planie wieloboku.

Znajduje się na terenie obecnie ogrodzonym, na którym rosną wysokie drzewa, głównie liściaste, ale też niższe iglaki.

Podzielone na aleje, kwatery, groby w rzędach, uporządkowane i zadbane.

Wartość cmentarza stanowią jego cechy historyczne, emocjonalne i symboliczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Cmentarz w dobrym stanie, zadbane.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
10.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa
ALEJA

2. Czas powstania
XIX/XX w.

SULECHÓW

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres



Sulechów, ul. Przemysłowa (dz.
nr ewid. 72/1)
Cmentarz


5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

Aleja, widok od N



Aleja, widok od N

6. Formy ochrony

Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)
MPZP Nr: 0007/46/2015

8. Historia, opis i wartości

Aleja powstała na przełomie XIX i XX wieku.

Aleja lipowa znajduje się w ciągu alejek cmentarnych.

Znajduje się tu kilkadziesiąt dużych drzew.

Aleja posiada walory dendrologiczne, zabytkowe oraz oddziaływanie estetyczne na tę część drogi.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych, a jedynie monitorowania stanu drzew oraz bieżących zabiegów pielęgnacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków


GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO	3. Miejscowość
1. Nazwa WIADUKT nad linią kolejową Sulechów-Czerwieńsk	2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres



Wiadukt, widok od SW



Wiadukt, widok od NW



Wiadukt, widok od SE

Sulechów, ul. Przemysłowa (dz.
nr ewid. 7/32)

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Linie kolejową Gubin-Sulechów-Zbąszyń-Poznań zbudowano w 1870 r. W 1915 r. Sulechów otrzymał połączenie z linią Wolsztyn-Nowa Sól w Konotopie, a w 1919 r. ze Świebodzinem. Wzrastający ruch pociągów i samochodów wymusił potrzebę budowy nad tymi trzema liniami wiaduktu drogowego.

Ustrój jednoprzęsłowy o konstrukcji kratownicowej z jazdą dołem o długości całkowitej 41,9 m. Łuki kratowe wykonane są z kształtowników stalowych o zmiennej wysokości. Rozpiętość podporowa – 24 m, długość w świetle podpór – 22,3 m. Dźwigary o maksymalnej wysokości 4 m. Szerokość całkowita pomostu 10,1 m, w tym szerokość jezdni 5,2 m, chodników 2x1,6 m. Konstrukcję po obu stronach ograniczają wolnostojące przyczółki, stanowiące całość z murowaną częścią kondygnacji peronów górnej głowy śluzy. Do lica ścian „dostawione” filarki murowane z cegły klinkierowej, spoinowane. Na murach oporowych przyczółków – poręcze w formie murów z cegły, spoinowane, zwieńczone od góry czapami betonowymi. Na prześle poręcze stalowe z kątowników i płaskowników, nitowane.

Na jezdni nawierzchnia asfaltowa.

Chodniki z kostek betonowych przykrywających wnęki kablowe.

Wartość konstrukcji stanowi jego wartość użytkowa pierwotna oraz wartość historyczna, która wiąże się z emocjonalnym charakterem wartości symbolu dobrze prosperującej kolei.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
28.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Przemysłowa 34 (dz. nr ewid. 82/1)
<p>Dom, widok od S</p>  <p>Dom, widok od N</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w. Od W jest dobudowany do budynku nr 33.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na linii W-E. Budynek parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona w różnym okresie.

Od N na parterze układ: trzy okna (między pierwszym i drugim zamurowane wejście), drzwi w ryzalicie, dwa okna. Na poddaszu siedem okienek, w tym jedno nietrwale zaślepione i jedno z ryzalicie. Na połaci dachowej trzy świetliki. Od E na parterze jedno okno, na poddaszu dwa okna. Od S na parterze układ: okno, wejście, trzy okna. Na poddaszu dwa duże okna i cztery małe. Na połaci dachowej dwa świetliki. W przyziemiu jedno okno. Od W na parterze i piętrach po dwa okna.

Elewacja otynkowana. Na boku E i częściowo S parter dodatkowo ocieplony i otynkowany. Od N pierwsze okno i zamurowane wejście wydzielone po bokach pilastrami. W ryzalicie wejście zakończone półkoliście, zaś sam ryzalit z bonowaniem. Występuje tutaj gzyms międzykondygnacyjny. Pod oknami poddasza listwa parapetowa, a nad nimi gzyms koronujący. Część okien na tym boku ma wokół listwy. Okna poddasza na boku E z naczółkami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
26.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 576 468 963">  </div> <div data-bbox="495 568 1097 967">  </div> </div> <p data-bbox="212 967 405 995">Dom, widok od N</p> <div data-bbox="212 995 1016 1538">  </div> <p data-bbox="1048 1513 1258 1541">Dom, widok od NE</p>			<p data-bbox="1659 549 2074 639">Sulechów, ul. Przemysłowa 36 (dz. nr ewid. 83/4)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 912">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1075">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1155">Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1268">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1299 1995 1362" style="text-align: center;">STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom piętrowy, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ul. Przemysłowej na parterze dwie osie, powyżej trzy osie, nad środkową ślepy oculus.

Na elewacji wschodniej na parterze trzy osie, z czego środkowa to wejście po schodkach, zadaszone osobno daszkiem trójspadowym wspieranym na dwóch belkach drewnianych. Na wyższej kondygnacji pięć osi, z czego boczne dwie to blendy zakończone w łuk.

Elewacja otynkowana. Naroża z pilastrami. Gzyms cokołowy i podokapowy. Okna z listwami parapetowymi. Okna drugiej kondygnacji z półokrągłymi naczółkami, nad środkowymi znajdują się wyniesienia muru.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od N</p>  <p>Dom, widok od SW</p>			<p>Sulechów, ul. Przemysłowa 35 (dz. nr ewid. 83/6)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom piętrowy, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ul. Przemysłowej na parterze sześć osi, powyżej trzy osie.

Na elewacji zachodniej na parterze wejście przez murowany ganek.

Elewacja południowa wieloosiowa, z przedłużonym gankiem ze strony zachodniej oraz dodatkowym gankiem.

Elewacja otynkowana. Trzy okna parteru od frontu zachowały historyczny rys w postaci listew dookolnych, naczółków trójkątnych oraz dodatkowych dekorów nad nimi. Na tej części frontu także boniowanie i gzymsy koronujące oraz cokołowy, który po nierównej linii kontynuuje się dalej na froncie. Ta część budynku jest prawdopodobnie starsza i pierwotna, pozostała być może została później dobudowana, gdyż nie nosi śladów dawności, a stare mapy ukazują inny plan budynku niż dziś. Także lizena flankująca tę część frontu może o tym świadczyć.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			<p>Sulechów, ul. Przemysłowa 33 (dz. nr ewid. 81/2)</p>
<p>Dom, widok od NW</p> 			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
<p>Dom, widok od SW</p>			<p>6. Formy ochrony</p> <p>STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Dom piętrowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ul. Przemysłowej na parterze sześć osi, w poszyciu dachu zdwojona lukarna. Na elewacji zachodniej na parterze trzy osie – wszystkie zamurowane, powyżej cztery osie, z czego boczne mniejsze, zaślepione cegłą. Pod szczytem mały zaślepiony tak samo otwór. Elewacja południowa wieloosiowa, z wejściem poprzedzonym schodkami, które są zadaszone dwuspadowym daszkiem wspierającym się na drewnianej konstrukcji w typie altankowym. Konstrukcja ta opiera się na cegle klinkierowej. Część budynku, gdzie znajduje się wejście ma inny kolor tynku. Po tej stronie część okien zakończona półlukiem. Elewacja otynkowana. Okna parteru od frontu zachowały historyczny rys w postaci naczółków płaskich oraz listew parapetowych oraz delikatnych listew dookolnych. Nad wejściem naczółek w postaci płyciny. Część okien poddasza z listwami dookolnymi. Wejście w delikatnym pseuoryzalicie. Na tej elewacji gzyms koronujący oraz cokołowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 3 ćw. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od N</p>  <p>Dom, widok od NE</p>			<p>Sulechów, ul. Przemysłowa 29a (dz. nr ewid. 75/3)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ MPZP Nr: 0007/46/2015</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 3 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom parterowy, dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona dawniej.

Od ul. Przemysłowej trzy osie.

Elewacja wschodnia nieotynkowana, z jedną osią. Front otynkowany. Gzyms podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków