

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 564 828 1038">  </div> <div data-bbox="855 564 1420 1038">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="210 1043 828 1533">  </div> <div data-bbox="855 1043 1420 1533"> <p data-bbox="855 1513 1093 1533">Budynek, widok od N</p> </div> </div>			<p data-bbox="1653 549 2078 635">Cigacice, ul. Kolejowa 1 (dz. nr ewid. 49/1)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1675 1043 1995 1075">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1155">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1299 2002 1331"><b>MPZP Nr: 0007/416/2017</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Parterowy z poddaszem, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy na parterze cztery osie, z czego dwie w wysuniętej części elewacji, a od W niska część, w której mieści się garaż. W poszyciu dachu duża lukarna oraz trzy świetliki.

Od E wejście obecnie zadaszone dachem dwuspadowym, obok niego okno, a pod okapem jedna oś.

Od E na garażu mieści się duży balkon bez dachu, ale z drewnianą barierką. Na balkon prowadzi wejście z budynku.

Elewacja otynkowana. Okna i drzwi z listwami dookołnymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DWORZEC KOLEJOWY, ob. dom</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Kolejowa 2 (dz. nr ewid. 46/1)
<p>Most, widok od NW</p> <p>Most, widok od NW</p>			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.

Budynek postawiony w 1 ćw. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły. Piętrowy, z poddaszem, dłuższym bokiem skierowany ku ulicy Kolejowej. Dach wielospadowy, nakryty dachówką ceramiczną.

Od frontu układ domu: od W parterowa część z poddaszem, gdzie od frontu trzy okna na parterze, a na poddaszu wejście z oknem na mały balkonik (otwory od W). Środkowa część frontu to wysunięta przed bryłę główną ryzalitowa konstrukcja z dwoma oknami na parterze od S i jednym na piętrze. Część E frontu na parterze posiada okno i wejście, zaś na piętrze jedno okno. Nad na linii wejścia powyżej dwa okna w klatce schodowej. W połaci dachowej dwa świetliki.

Od E lukarna.

Otynkowanie na całości, z czego część fundamentowa w inny sposób. Także naroża i części rozdzielające poszczególne kondygnacje w innym odcieniu tworząc dzięki temu symetryczny podział budynku. Opaska gzymsowa od frontu i od E oraz podokapowa na całości.

Budynek obecnie posiada stolarkę okienną wymienioną.

Wartość obiektu to przede wszystkim jego cechy historyczne.

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
27.10.2022 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa  
**KOŚCIÓŁ parafialny pw. św. Michała Archanioła w zespole kościoła**

2. Czas powstania  
**2 poł. XIX w.**

**CIGACICE**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres  
 Cigacice, ul. Plac Szkolny (dz. nr ewid. 211)




Kościół, widok od SW



Kościół, widok od SE



Kościół, widok od W



5. Przynależność administracyjna  
 Województwo **LUBUSKIE**  
 Powiat **ZIELONOGÓRSKI**  
 Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony  
**MPZP:**  
 Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.

Kościół został wybudowany w 2 poł. XIX w., poświęcony w 1900 r. Świątynię wyposażono w mechanizm napędzający cztery zegary na wieży oraz trzy dzwony. Po 1945 r. prowadzono remonty bieżące o niewielkim zakresie, związane z pokryciem dachowym i drobnymi pracami remontowymi wew. kościoła. Budynek wolnostojący, wybudowany w stylu neogotyckim, orientowany. Zbudowany na rzucie nieregularnego prostokąta z trójbocznie zamkniętym prezbiterium z przylegającą do niego od N zakrystią oraz wieżą w SW narożniku. Fundamenty z cegły i kamienia ciosanego na zaprawie wapiennej. Mury konstrukcyjne ceglane na zaprawie wapiennej, nietynkowane. Bryła zwarta, złożona z nawy głównej, narożnej wieży wysuniętej przed lico portyku oraz znajdującej się w przeciwległym narożniku zakrystii. Elewacja frontowa z portykiem wejściowym wspartym na filarach i przylegającą od SW wieżą. Wieża posiada 4 kondygnacje nadziemne, kryta dachem rombownym z wysoką iglicą. Elewacja S pięcioosiowa z regularnie umieszczonymi w dwóch rzędach otworami okiennymi. Dach pokryty cementową dachówką. W przyziemiu ostrołukowe otwory biforyjne z ceramicznym gzymsem podokiennym. Prezbiterium nakryte pięciodzielnym sklepieniem. Nad nawą sklepienie drewniane. Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej. Iglica wieży z profilowanej cegły klinkierowej. Przed wejściem głównym znajdują się niskie kamienne schody z trzema stopniami. Wartość budynku to przede wszystkim jego cechy historyczno-artystyczne.

Stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
18.10.2022 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>	2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>	

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Cigacice, ul. Kręta 5 (dz. nr ewid. 357)




Dom, widok od SW



Most, widok od NE



Dom, widok od E



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

**MPZP:**

Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1 ćw. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły. Parterowy, z poddaszem, dłuższym bokiem skierowany na linii W-E. Dach wielospadowy, nakryty dachówką ceramiczną blaszaną.

Od E układ dwa okna na parterze, jedno na poddaszu.

Od S widoczny układ domu w kształt litry L, gdzie część W jest niższa i węższa (ona z dachem dwuspadowym, z dachówką ceramiczną). Po tej stronie w głównej części wejście po schodkach.

W połąci dachowej dwa świetliki.

Od N trzy świetliki w głównej części domu.

Otynkowanie na całości, z czego od E między oknami parteru oraz pod nimi i nad nimi tworząc gzyms odsłonięta cegła. Naroża boniowane.

Budynek obecnie posiada stolarkę okienną wymienioną.

Wartość obiektu to przede wszystkim jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
27.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 <p data-bbox="212 1042 403 1066">Dom, widok od E</p> <p data-bbox="907 1513 1126 1536">Dom, widok od NE</p>		 <p data-bbox="1653 550 2072 635">Cigacice, ul. Kwiatowa 2 (dz. nr ewid. 68)</p> <p data-bbox="1691 890 1926 914">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1904 994">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1680 1050 1993 1074">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1129 1960 1153">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p data-bbox="1686 1249 1825 1273">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1664 1297 2105 1401"><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.</p>	



8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona. Od E na parterze dwa okna. Na poddaszu dwa duże okna i nad nimi jedno mniejsze.

W S boku na parterze jedno okno.

W W boku na poddaszu dwa okna duże i jedno małe nad nimi.

Dom posiada elewację otynkowaną. Zdobienia w tynku jako lizeny w narożach oraz listwy pod dachem.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 896 1034">  </div> <div data-bbox="913 571 1400 1034">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1038 862 1501">  </div> <div data-bbox="869 1038 1507 1501">  </div> </div>			<p data-bbox="1653 549 2074 635">Cigacice, ul. Kwiatowa 4 (dz. nr ewid. 67)</p> <hr/> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 999">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1072">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1123 1955 1152">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1299 2107 1401"><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.</p>
<p data-bbox="212 1506 427 1527">Dom, widok od S</p> <p data-bbox="212 1506 427 1527">Dom, widok od SW</p> <p data-bbox="882 1506 1097 1527">Dom, widok od SW</p>			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, dach naczółkowy, z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od E na parterze murowany ganek do którego prowadzi trzy stopnie (dwa okna w nim od E). Na poddaszu dwa duże okna.

W S boku na parterze trzy okna. Bawole oko z czterema małymi okienkami.

W W boku na poddaszu dwa okna duże.

Dom posiada elewację otynkowaną. Zdobienia w tynku jako boniowanie w narożach oraz listwy pod dachem.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od S</p>  <p>Dom, widok od SE</p> </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div>			<p>Cigacice, ul. Kwiatowa 6 (dz. nr ewid. 65/1)</p>
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, dach wielospadowy, z dachówką blaszaną. Stolarka okienna wymieniona.

Od E na parterze murowany ganek do którego prowadzi wejście od N (trzy okna w nim od S i E). Na poddaszu dwa duże okna i jedno nad nimi wieloboczne, małe.

W S boku na parterze jedno okno i wykusz z trzema oknami (z płaskim dachem). Na poddaszu dwa okna jedno nad drugim.

Dom posiada elewację otynkowaną. Zdobienia w tynku jako boniowanie w narożach oraz listwy wokół okien. Ganek nieotynkowany, z lizenami w narożach. Wykusz także z lizenami między oknami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa <b>DOM</b>
------------------------

2. Czas powstania <b>3 ćw. XIX w.</b>
--

<b>CIGACICE</b>
-----------------

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
--

4. Adres  Cigacice, ul. Mickiewicza 7 (dz. nr ewid. 368) <b>UWAGA! W geoportalu i gison Sulechów nr budynku to 5.</b>
--



Dom, widok od NE



Dom, widok od N

5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
---

6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.
---

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 3 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku osi NW-SE. Dom parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od E na parterze wysokie okno i wejście po siedmiu murowanych stopniach z metalową barierką flankowane pilastrami oraz naczółkiem w kształcie półksiężyca oraz dobudówka parterowa. Na poddaszu po bokach po jednym małym oknie i dwa duże okna pośrodku, a nad nimi małe okno w kształcie półksiężyca.

W S boku na parterze jedno okno flankowane pilastrami oraz naczółkiem w kształcie tympanonu. Z boku jedno okno bez ram okiennych. Na poddaszu dwa okna, z czego jedno prowizorycznie zabezpieczone. Symetrycznie względem nich blendy. W połąci dachowej świetlik.

Dom posiada elewację otynkowaną. Zdobienia w tynku jako pilastry w narożach oraz gzyms podokapowy, a także listwy parapetowe i naczółki.

Fundament kamiennie-ceglany oddzielony od parteru gzymsem.

Części o funkcji zdobniczej otynkowane na kolor inny od większości elewacji.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
30.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>	2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres


Cigacice, ul. Mickiewicza 18  
(dz. nr ewid. 887)



Dom, widok od SW



Most, widok od NE



Dom, widok od E

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

**MPZP:**

Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia  
25 września 2017 r.

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony na przełomie XIX i XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły. Parterowy, z poddaszem, dłuższym bokiem skierowany na linii N-S. Dach namiotowy, nakryty dachówką ceramiczną.

Od S układ: na parterze murowany wykusz z trzema oknami, poza wykuszem okienko w kształcie rombu. Na poddaszu wykusz przechodzi z nisko murowany balkon z wejściem i oknem. Poza balkonem jedno okno. W przyziemiu jedno okno. W połąci dachowej lukarna wieloboczna z trzema okienkami.

Od N na parterze zadaszone pleksi wejście, dwa różnej wielkości okna i murowany ganek z jednym okienkiem, z dachem trójspadowym. Na poddaszu dwa okna.

Od E dobudowany do budynku nr 18a.

Otynkowanie na całości, z czego od S fundament z cegłą klinkierową. Pozostała część partii fundamentowej oraz partie wyznaczające gzyms międzykondygnacyjny i podokapowy otynkowane innym kolorem. Wokół okien i drzwi pseudolistwy.

Budynek obecnie posiada stolarkę okienną wymienioną.

Wartość obiektu to przede wszystkim jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
27.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>MOST DROGOWY NA ODRZE</b>		2. Czas powstania <b>1925 r.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice (dz. nr ewid. 729; 877 – w obrębie Górzykowa)
			
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>   6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/368/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Most, widok od NW

Most, widok od NW

Most, widok od N

8. Historia, opis i wartości

Znajduje się w ciągu drogi lokalnej z Zielonej Góry do Sulechowa, będącej dawniej fragmentem drogi E65. Jest to most o konstrukcji stalowej.

Most (tzw. „Stary Most”) jednojezdniowy z ruchem wahadłowym o szerokości 6,2 m i długości 390 m został wybudowany w 1925 r. przez słynną zielonogórską „Fabrykę Budowy Mostów oraz Konstrukcji Stalowych” Georga Beuchelta. 9 stycznia 1945 r. piąte przęsło mostu zostało wysadzone przez niemieckich saperów, aby zapobiec rajdowi radzieckich czołgów. Udało się to częściowo – przed zniszczeniem mostu kilka czołgów dotarło na drugi brzeg dezorganizując obronę niemiecką. W lutym 1945 Rosjanie wybudowali most pontonowy, na którym dokonali przeprawy. W latach 50. odbudowano wysadzone przęsło. W latach ’70 XX w. przeprowadzono jego gruntowny remont. Kolejny remont rozpoczął się w kwietniu 2020 r.

Wartość obiektu to przede wszystkim jego cechy historyczno-artystyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
27.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Plac Szkolny 11 (dz. nr ewid. 227)
<p data-bbox="210 1059 434 1082">Kuźnia, widok od W</p>  <p data-bbox="837 1517 1077 1540">Budynek, widok od N</p>			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP Nr: 0007/416/2017</b>



8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 2 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, a partia szczytowa wyłożona sklejką (?), dłuższym bokiem na osi W-E. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona, ale lukarna drewniana prawdopodobnie w złym stanie.

Od ulicy Szkolnej na parterze cztery osie, pod szczytem dwie.

Od N wejście oraz małe okno. W poszyciu dachu mała lukarna i cztery świetliki. W poszyciu dachu od S pięć świetlików.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM, ob. biblioteka, sala wiejska</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Plac Szkolny 10 (dz. nr ewid. 207/2, 207/1)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.
Dom. widok od E			Dom. widok od N



Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom parterowy, z poddaszem, dach wielospadowy, dachówka ceramiczna. Stolarka okienna wymieniona.

Od W ryzalit z oknem zakończonym w łuk, powyżej oculus. Na lewo od ryzalitu wejście po czterech stopniach, zadaszone osobno. Stopnie nisko omurowane, z barierkami. Następnie dwa okna i wejście po czterech stopniach, także nisko omurowane, z barierką. Następnie trzy okna. Na poddaszu w jednej części dwa okna, zaś w drugiej części w jednej linii trzy okna, z czego środkowe szersze. W połaci dachowe dwa świetliki.

Na krótszym boku od N na parterze dwa okna, między nimi wejście zadaszone. Na poddaszu cztery okna w jednej linii o różnej wielkości i szerokości.

Od E na parterze trzy okna, dobudowany, murowany ganek z dachem płaskim i jednym oknem, następnie dwa okna, ryzalit jak od W, ale w nim wejście do piwnicy (schodki omurowane do poziomu gruntu, z barierką). Na poddaszu w jednej części trzy okna, środkowe większe. W połaci dachowej trzy świetliki.

Dom posiada tynk.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
18.10.2022 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1917 r.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Plac Szkolny 12 (dz. nr ewid. 229)
<p>Dom, widok od S</p>  <p>Dom, widok od SW</p>			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1917 r. Obecnie pełni funkcję plebani.  
Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Budynek 3-kondygnacyjny (od S partia przyziemia niczym parter), dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.  
Od W na poziomie gruntu wejście przez omurowane cegłą zadaszenie tworzące otwarty wiatrołap, zaś na parterze drewniany wykusz ze zdobioną snycerką. Na poddaszu dwa okna.  
Na krótszym boku od S w partii przyziemia i parteru po trzy okna i między nimi ryzalit z dwoma oknami na każdej kondygnacji, nad najwyższymi oknami oculus. Nad nim ozdobna snycerka.  
Dom posiada tynk, zaś partia przyziemia z ceglany fundamentem.  
Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
18.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od S</p>  <p>Dom, widok od SE</p>			Cigacice, ul. Plac Szkolny 6 (dz. nr ewid. 224)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, blachodachówka. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy na parterze trzy okna z listwami oraz drzwi do których prowadzą schodki omurowane. Wejście zadaszone, z balustradą. Na poddaszu trzy okna i sześć blend różnie rozmieszczonych, o różnej wielkości i kształcie. W przyziemiu okienko z nadprożem łukowym.

Od frontu gzyms koronujący oraz gzyms między parterem i poddaszem.

Na krótszym boku od W na parterze dwa okna zamurowane. Na poddaszu dwa okna, a po ich zewnętrznych bokach po jednej blendzie. Pod nimi listwy parapetowe. Nad środkowymi oknami oculus. Tam także gzyms między parterem i poddaszem. W przyziemiu zaślepione okno.

Od E na poddaszu w jednej linii dwa okna i między nimi wejście na wspólnie wykonany balkon z balustradą drewnianą. Ponad tą linią otworów dwa trzy zamurowane (nie w linii). Zachowały się od nich tylko listwy parapetowe.

Dom posiada fundament ceglany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
18.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>SZKOŁA, ob. przedszkole</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 853 1002">  </div> <div data-bbox="880 587 1559 1002">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1034 887 1489">  </div> <div data-bbox="898 1074 1570 1489">  </div> </div>			<p>Cigacice, ul. Plac Szkolny (dz. nr ewid. 207/1)</p>
<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>			
<p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.</p>			

Dom, widok od W

Dom, widok od S

Dom, widok od SE

Budynek postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Budynek 3-kondygnacyjny, dach wielospadowy, dachówka ceramiczna. Stolarka okienna wymieniona.

Od W na parterze w cofniętej części budynku po jednym oknie na każdej kondygnacji. W drugiej części budynku po cztery duże okna na parterze i piętrze. Na poddaszu w jednej linii cztery okna, dwa środkowe większe, nad nimi oculus.

Na krótszym boku od S na parterze wejście po trzech stopniach (nisko omurowane). Na piętrze jedno okno.

Od E taki sam układ jak od W, ale cały bok w jednej linii.

Dom posiada tynk. Okna zakończone w łuk, z listwami parapetowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
18.10.2022 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 564 891 1031">  <p>Dom, widok od W</p> </div> <div data-bbox="920 564 1335 1031">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="212 1059 920 1541">  <p>Budynek, widok od SE</p> </div> </div>			<p>Cigacice, ul. Plac Szkolny 13 (dz. nr ewid. 119)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP Nr: 0007/416/2017</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 2 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Parterowy z poddaszem, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu na parterze i poddaszu po cztery okna między którymi płytki ryzalit. W ryzalicie wejście nad którymi w dwóch liniach po dwa wąskie okna klatki schodowej. W przyziemiu cztery okienka z łukami nadprożnymi.

Od S i N po jednym oknie na parterze i poddaszu, w przyziemiu jedno lub dwa okienka.

Od E po trzy okna na parterze i poddaszu oraz dwa naczółki okienne.

Elewacja otynkowana na parterze i poddaszu, choć zostawione elementy odsłoniętej cegły jako dekor. Przyziemie z odsłoniętą cegłą.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
02.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p data-bbox="212 1027 427 1054">Dom, widok od SW</p>  <p data-bbox="965 1517 1223 1544">Budynek, widok od NW</p>			<p data-bbox="1659 552 2074 639">Cigacice, ul. Plac Szkolny 15 (dz. nr ewid. 118)</p> <hr/> <p data-bbox="1693 890 1928 914">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1042 1995 1074">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1121 1957 1153">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1686 1246 1823 1270">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1297 2007 1329"><b>MPZP Nr: 0007/416/2017</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 2 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Parterowy z poddaszem, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu na parterze i poddaszu po cztery okna między którymi płytki ryzalit. W ryzalicie wejście nad którymi w dwóch liniach po dwa wąskie okna klatki schodowej. W przyziemiu cztery okienka z łukami nadprożnymi.

Od S i N po jednym oknie na parterze i poddaszu, w przyziemiu jedno lub dwa okienka.

Od E po trzy okna na parterze i poddaszu oraz dwa naczółki okienne.

Elewacja otynkowana na parterze i poddaszu, choć zostawione elementy odsłoniętej cegły jako dekor. Przyziemie z odsłoniętą cegłą.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
02.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od SW</p>  <p>Budynek, widok od W</p>			<p>Cigacice, ul. Plac Szkolny 16-16a (dz. nr ewid. 117)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP Nr: 0007/416/2017</b></p>



8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 2 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Piętrowy z poddaszem, dach czterospadowy z blachodachówką. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu na parterze i piętrze po cztery okna między którymi wejście z dwoma oknami klatki schodowej na każdej kondygnacji.

W przyziemiu siedem okienek.

Od S po jednym oknie na parterze i piętrze, na poddaszu dwa okna.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
02.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 855 1002"> </div> <div data-bbox="882 571 1272 1002"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1034 945 1528"> </div> <div data-bbox="967 1501 1220 1528"> <p>Budynek, widok od SE</p> </div> </div>			<p>Cigacice, ul. Plac Szkolny 17 (dz. nr ewid. 116)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p><b>MPZP Nr: 0007/416/2017</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Piętrowy z poddaszem, dach dwuspadowy z blachodachówką. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu na parterze i piętrze po cztery okna między którymi wejście z dwoma oknami klatki schodowej na każdej kondygnacji. Wejście z osobnym zadaszeniem wspierającym się na dwóch filarach z cegły klinkierowej.

Od S po jednym oknie na parterze i piętrze, na poddaszu dwa okna.

Od E po cztery okna na parterze i piętrze oraz osiem okienek przyziemia.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
02.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>MAGAZYN PORTOWY, ob. budynek gospodarczy</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Budynek, widok od NE		Cigacice, ul. Portowa 27 (dz. nr ewid. 441)	
		5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>	
Budynek, widok od SE		6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Budynek 3-kondygnacyjny, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od E na wszystkich kondygnacjach otwory okienne symetrycznie rozłożone, starsze ramy zakończone w półokrąg, nowsze płasko. Część tego boku od N otynkowana, od S nieotynkowana, dzięki czemu widoczne nadproża łukowe, gzyms podokapowy oraz wywietrzniki. Tutaj na drugiej kondygnacji wejście, które dziś nie jest użytkowane z zewnątrz - niewielki wypust przed bryłę może świadczyć, że kiedyś znajdowały się tam schody.

W S boku od przyziemia wrota dwuskrzydłe, drewniane, zaś nieco wyżej wejście przez blaszane drzwi na pierwszą kondygnację. Na drugiej i trzeciej kondygnacji po jednym oknie, niesymetrycznie rozłożone. Trudno określić, czym są nieregularne otwory na tym boku, które znajdują się w różnej odległości od okna nietrwale zaślepionego na trzeciej kondygnacji. W E boku na parterze i piętrze symetrycznie rozłożone okna. Na parterze trzy oraz wejście, na piętrze cztery. W połaci dachowej dwa świetliki.

Od N duże, jednospadowe zadaszenie, które najpewniej powstało w późniejszym czasie.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
30.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie nr 43</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od W</p> </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">  <p>Budynek, widok od SE</p> </div> </div>			<p>Cigacice, ul. Portowa 43 (dz. nr ewid. 341)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP Nr: 0007/416/2017</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi NW-SE. Parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od N i S układ sześciosiowy, z czego dwie osie inne niż kolejne oraz od S w czterech osiach otwory okienne pomniejszone, jeden przerobiony na wrota dwuskrzydłe. W dwóch kolejnych osiach po dwa okna na parterze i poddaszu. Osie przedzielone lizenami. Lizeny także w narożach. Od E parterowa niska część z dachem płaskim. W tej części obecnie dwa okna i między nimi wejście. W bryle głównej duży oculus na poddaszu. Od W na parterze drewniane wrota dwuskrzydłe, na poddaszu taki sam jak od E oculus.

Elewacja otynkowana na parterze i poddaszu. Przyziemie z odsłoniętą cegłą.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
02.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Cigacice, ul. Portowa 1 (dz. nr ewid. 424)</p> <p><b>UWAGA!</b> W geoportalu oraz gison Sulechów budynek ten nie posiada numeru.</p>
<p>Dom, widok od NW</p>  <p>Dom, widok od E</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi NE-SW. Dom piętrowy, z poddaszem, dach wielospadowy, dachówka blaszana. Stolarka okienna wymieniona.

Od W na parterze i piętrze po dwa okna po bokach, zaś pośrodku wypuszczona poza bryłę klatka schodowa, w której wejście od N. Na obu kondygnacjach po jednym oknie od S. W połaci dachowej dwa świetliki.

W N boku na poddaszu jedno okno.

W E boku na parterze i piętrze symetrycznie rozłożone okna. Na parterze trzy oraz wejście, na piętrze cztery. W połaci dachowej dwa świetliki.

Dom posiada elewację otynkowaną. Na klatce schodowej partia fundamentu, międzypiętra i podokapowa z odsłoniętą cegłą, dzięki czemu widoczny tam gzyms podokapowy. W narożach boniowanie. Między oknami parteru i piętra zdobienia w tynku.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
30.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Dom, widok od SW		Cigacice, ul. Portowa 8 (dz. nr ewid. 382)	
			
Dom, widok od SE		Dom, widok od S	
5. Przynależność administracyjna		Województwo <b>LUBUSKIE</b> Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b> Gmina <b>SULECHÓW</b>	
6. Formy ochrony		<b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.	



8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na pocz.XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, dach wielospadowy z dachówką blaszaną. Stolarka okienna wymieniona.

Od S na parterze po dwa okna, pośrodku ganek w ryzalicie. Ganek murowany z dachem jednospadowym, po jednym oknie od S i W, zaś od E wejście po czterech ceglanych stopniach. Na poddaszu w wyniesionej części ryzalitu dwa okna, zaś w poszyciu dachu dwie lukarny z daszkami dwuspadowymi.

W E boku na parterze dwa okna z czego jedno jako blenda. Na poddaszu dwa okienka po bokach jako blendy i pośrodku dwa większe, a nad nimi jedno małe, prostokątne okno.

W W boku dwa okna na poddaszu.

Dom posiada elewację otynkowaną. Zdobienia w tynku jako lizeny w narożach boniowane oraz gzyms podokapowy. Lukarny z ozdobną snycerką wokół okien i nad nimi. Okna w ryzalicie na poddaszu mają listwę parapetową.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
30.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 521 1034">  </div> <div data-bbox="551 571 1093 1034">  </div> </div> <p data-bbox="212 1038 421 1066">Dom, widok od SE</p> <div data-bbox="212 1066 922 1544">  </div> <p data-bbox="929 1522 1146 1549">Dom, widok od NE</p>			<p data-bbox="1659 549 2074 635">Cigacice, ul. Portowa 8a (dz. nr ewid. 382)</p> <hr/> <p data-bbox="1693 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1075">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1123 1951 1155">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1299 2107 1401"><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, dachówka ceramiczna. Stolarka okienna wymieniona.

Od S na parterze trzy okna i trzy wejścia, zaś na poddaszu cztery okna.

W E boku na poddaszu jedno okno.

W N boku na parterze dwa okna i między nimi wejście z daszkiem metalowym.

Dom posiada elewację otynkowaną. Zdobienia w tynku jako lizeny w narożach i pośrodku elewacji południowej oraz listwy wokół okien na poddaszu. Gzyms podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
30.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Dom, widok od S		5. Przynależność administracyjna	
		<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>	
Dom, widok od SW		6. Formy ochrony	
		<p><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.</p>	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku osi W-E. Dom piętrowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, dachówka ceramiczna. Stolarka okienna wymieniona.

Od S w przyziemiu, na parterze i piętrze po cztery okna, ale jedno w przyziemiu i na parterze zamurowane

W W boku na poddaszu jedno okno, zaś w przyziemiu dwa.

Dom posiada elewację nieotynkowaną. Zdobienia to listwy wokół okien i dekoracyjnie zakończone nadproża łukowe nad nimi, a także listwy parapetowe. Gzyms podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
30.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 ćw. XIX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od NW</p>  <p>Dom, widok od N</p>			<p>Cigacice, ul. Portowa 11 (dz. nr ewid. 436)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, obecnie kapitalnie przebudowywany i murowany z pustaków, pozostawiając jedynie części przy otworach okiennych z cegły. Dom parterowy, z poddaszem, dach wielospadowy, dachówka blaszana. Stolarka okienna w trakcie wymiany.

Od W na parterze pierwotnie dwa okna z okiennicami, zaś na poddaszu dwa małe okienka, a pośrodku dwa większe. Obecnie na parterze otwory okienne prowizorycznie zaślepione, a na poddaszu pozostawione dwa większe.

W S boku obecni na parterze dwa okna, pośrodku wejście z wysuniętym, dwuspadowym daszkiem. W chwili obecnej brak ram drzwiowych, nie można określić finalnego wyglądu.

Dom posiada elewację częściowo na nowo otynkowaną.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych – budynek w fazie przebudowy.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
30.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość  <b>CIGACICE</b>
1. Nazwa <b>DOM</b>	2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres  
  
Cigacice, ul. Portowa 14 (dz. nr ewid. 385)

5. Przynależność administracyjna  
  
Województwo **LUBUSKIE**  
  
Powiat **ZIELONOGÓRSKI**  
  
Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony  
  
**MPZP:**  
Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.

Dom, widok od S

Dom, widok od SW

Dom, widok od SW

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom parterowy, z poddaszem, dach namiotowy, dachówka cementowa. Stolarka okienna wymieniona.

Od S na parterze i poddaszu po dwa okna, a w poszyciu dachu lukarna

W W boku na poddaszu jedno okno, zaś drugie jako blenda. W poszyciu dachu także lukarna.

Od N na parterze zadaszone pleksi wejście i na poddaszu jedno okno.

Dom posiada elewację otynkowaną. Zdobienia to boniowanie naroży oraz listwa międzykondygnacyjna i podokapowa.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
30.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Dom, widok od SW		Cigacice, ul. Portowa 16 (dz. nr ewid. 386)	
		5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>	
Dom, widok od SW		6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.	



8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom parterowy w kształcie litery L, z poddaszem, dach na części W dwuspadowy, na części E płaski (?), dachówka ceramiczna. Stolarka okienna wymieniona.

Od S na parterze dwa okna między którymi kiedyś znajdowało się wejście – obecnie całkowicie zamurowane, pozostały tylko resztki omurowanych pustakami schodów. Za drugim oknem mały, murowany ganek z wejściem od W ze stopniami murowanymi, obecnie obłożonymi płytkami. Za nim kolejny ganek, który przechodzi w skrzydło E tego budynku. Do niego także prowadzą takie same schody. Za gankiem jedno okno. Oba wejścia z daszkami jednospadowymi, z oknami od S i barierkami metalowymi przy schodach.

W W boku na poddaszu jedno okno.

Dom posiada elewację otynkowaną.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
30.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Dom, widok od SW		Cigacice, ul. Portowa 38/40 (dz. nr ewid. 343, 344)	
		5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>   6. Formy ochrony  <b>MPZP Nr: 0007/416/2017</b>	
Budynek, widok od SE			

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 4 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Parterowy, z wysokim przyziemem oraz poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od W i E układ otworów okiennych osiowy, symetryczny, przedzielony gzymsami oraz listwami parapetowymi. Od S, od frontu symetrycznie dwa okna w przyziemiu. Na parterze wejście, do którego prowadzą stopnie na szerokiej werandzie z drewnianą balustradą i stolarką imitującą otwory okienne. Weranda zadaszona osobno. Wejście flankowane lizenami wychodzącymi ponad wysokość zadania. Lizeny także w narożach. Okna od frontu na parterze po dwa, symetrycznie względem wejścia. W poszyciu dachu świetlik.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
02.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od SW</p>  <p>Budynek, widok od SE</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div>			Cigacice, ul. Portowa 41 (dz. nr ewid. 342/7)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP Nr: 0007/416/2017</b>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi NW-SE. Parterowy, z wysokim przyziemem oraz poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od W wejście po ośmiu stopniach na parterze, po bokach po jednym oknie. Na poddaszu dwa okna różnej wielkości.

Od S w przyziemiu trzy okienka i wlot do piwnicy, na parterze cztery okna z czego dwa b. blisko siebie, na poddaszu pośrodku trzy wąskie okna i jedno małe z boku. Pod szczytem drewniana osłona elewacji. Na tym boku, ale murowana także od E parterowa, zadaszona weranda z elementami drewnianymi. W poszyciu dachu świetlik.

Elewacja otynkowana na parterze i poddaszu. Przyziemie z odsłoniętą cegłą, dzięki czemu widoczne nadproża łukowe.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
02.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>MAGAZYN PORTOWY, ob. budynek gospodarczy</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 772 949">  </div> <div data-bbox="801 571 1294 949">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 981 878 1428">  </div> <div data-bbox="907 981 1572 1428">  </div> </div>			<p>Cigacice, ul. Portowa (dz. nr ewid. 447/3)</p>
			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p><b>MPZP Nr: 0007/416/2017</b></p>

Budynek, widok od NW

Budynek, widok od N

Budynek, widok od N

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Parterowy, z wysokim poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna dawniej wymieniona.

Od S i N układ o poszerzonej bryle, z osobnym dachem dla parteru. Układ otworów okiennych i wrót osiowy, symetryczny, przedzielony lizenami. W poddaszu małe okienka pod którymi znajdują się dachy jednospadowe dla parteru. Od W wrota na parterze i trzy pionowe okna na poddaszu – tuż nad wrotami. Wrota i okna flankowane po bokach lizenami. Od W podobna sytuacja, ale w części W część budynku prawdopodobnie o charakterze biurowym, z niższym poddaszem oraz gankiem murowanym. Na tym boku także małe murowane pomieszczenie o nieokreślonej funkcji.

Elewacja otynkowana jedynie w części biurowej.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
02.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>SPICHLERZ, ob. budynek gospodarczy</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Budynek, widok od SE		5. Przynależność administracyjna	
		<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>	
Budynek, widok od W		6. Formy ochrony	
		MPZP Nr: 0007/416/2017	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Parterowy, z wysokim poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna dawniej wymieniona.

Od W i E układ otworów okiennych osiowy, symetryczny, przedzielony lizenami, łukami oraz gzymsami. W poddaszu małe okienka z nadprożami łukowymi. Od S dobudowane wtórnie blaszane zadaszanie z odrębnym pomieszczeniem.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
02.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>2 ćw. XIX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Sulechowska 2 (dz. nr ewid. 411)
<p>Dom, widok od NE</p>  <p>Budynek, widok od SW</p>			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP Nr: 0007/416/2017</b>



8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 2 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Parterowy z poddaszem, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona. Jest bezpośrednio połączony z kuźnią, tworząc z nią jedną bryłę budynku.

Od ulicy Tylnej na parterze jedno okno oraz wysoki komin.

Od E po trzy osie na obu kondygnacjach

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>KUŹNIA w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>2 ćw. XIX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Sulechowska 2 (dz. nr ewid. 410)
<p>Kuźnia, widok od W</p> 			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
<p>Budvnek, widok od SW</p>			<p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP Nr: 0007/416/2017</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 2 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi W-E. Parterowy z poddaszem, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona dawniej. Jest bezpośrednio połączony z domem, tworząc z nią jedną bryłę budynku.

Od ulicy Tylnej na parterze jedno małe okno.

Od E małe okno obecnie zaślepione.

Od S pięć osi parteru w tym wejście, a w poszyciu dachu duża lukarna.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania zły.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
14.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 898 1034">  </div> <div data-bbox="925 571 1467 1034">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1034 898 1540">  </div> <div data-bbox="913 1513 1108 1540"> <p>Dom, widok od E</p> </div> </div>			<p>Cigacice, ul. Sulechowska 1 (dz. nr ewid. 379/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, dach czterospadowy z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od E na parterze i poddaszu po dwa okna. W przyziemiu otwory okienne prowizorycznie zaślepiene.

W S boku wejście (od E) przez omurowane schody z barierką drewnianą (tworzy to zadaszoną werandę), na połąci dachowej bawole oko.

Dom posiada elewację otynkowaną. Zdobienia w tynku jako lizeny w narożach oraz gzyms podokapowy, a także listwy wokół okien. Fundament i części podokapowe zdobione innym kolorem tynku.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
30.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 887 1026"> </div> <div data-bbox="909 580 1368 1026"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1054 887 1509"> </div> <div data-bbox="887 1054 1550 1509"> </div> </div>			<p>Cigacice, ul. Sulechowska 5 (dz. nr ewid. 20)</p>
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.

Dom, widok od E

Dom, widok od NE

Dom, widok od SE

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku osi S-N. Dom parterowy, z poddaszem i podpiwniczeniem, dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona. Od E na parterze cztery wysokie okna, między nimi wejście, a nad nim wysokie okno klatki schodowej. Na poddaszu cztery małe okna. W podpiwniczeniu dwa okna.

W S i N boku na parterze jedno okno, na poddaszu dwa okna i nad nimi jedno małe w kształcie półksiężyca. W podpiwniczeniu od S dwa okienka, zaś od N wlot do kotłowni.

Dom posiada elewację otynkowaną. Zdobienia w tynku wokół okien, zaś część podpiwniczona innym kolorem tynku.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1929 r.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od SW</p> </div> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od SE</p> </div> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od SE</p> </div> </div>			<p>Cigacice, ul. Sulechowska 7 (dz. nr ewid. 19)</p>
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1929 r.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku osi S-N. Dom parterowy, z poddaszem, dach wielospadowy z blachodachówką. Stolarstwo okienne wymienione. Od E na parterze dwa okna. Na parterze duża lukarna z jednym dużym oknem i nad nim małym.

W S i N boku na poddaszu dwa okna i nad nimi jedno małe.

W przyziemiach po dwa okienka.

Dom posiada elewację otynkowaną. W lukarnie pod małym oknem data wybudowania domu.

Fundament kamienno-ceglany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>UKŁAD URBANISTYCZNY</b>		2. Czas powstania <b>XIII w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Cigacice układ zabytkowy zgodny z mapą
 			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
<p>Układ, ulica Portowa widok od E</p> <p>Układ, ulica Portowa widok od E</p> <p>Układ, ulica Mickiewicza widok od S</p>			6. Formy ochrony  <b><u>MPZP Nr: 0007/416/2017</u></b>



Tschicherzig – tak brzmi dawna, niemiecka nazwa Cigacic. Wieś ma pochodzenie sięgające XIII w. Początkowo stanowiły one część Sulechowa (niem. Zullichau). Jego mieszkańcy zakładali na nasłonecznionym, stromym brzegu rzeki plantacje winnej latorośli. Od samego początku, ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności miało położenie wsi nad Odrą. Choć nowoczesny port rzeczny powstał pod koniec dziewiętnastego wieku, to barki pływały stąd już dużo wcześniej. Przewożono głównie zboże, cukier i materiały budowlane, ale z Cigacic wypływały czasem, również barki z ludźmi. Ogromne znaczenie dla rozwoju wsi miała budowa nowoczesnego portu, z dźwigiem parowym w latach 1896-1898. Miał on także bocznice kolejową, znaną dziś jako stacja Cigacice Port. Powstała elektrownia wodna, a kilkanaście lat później, w 1913 roku Cigacice uzyskały połączenie kolejowe z Sulechowem. Mieszkańcy żyli w dużej mierze z transportu, istniała również fabryka słodczy, posiadająca nowoczesny, jak na tamte czasy sprzęt. Wieś do dziś zachowuje swój stary układ wielodrożnicowy o zwartej lub luźnej zabudowie, powstająca wzdłuż kilku ciągów komunikacyjnych (ulic), ale o nieregularnym kształcie (niem. Haufendorf), jedna z wczesnych form słowiańskiej zabudowy wsi. Zabudowa rozmieszczana jest po obu stronach dróg, zaś na środku możemy doszukać się lokalnego „placyka” – pełniącego rolę społeczno-kulturalną we wsi – tutaj kościoła.

Zagrożeniem może być likwidacja zabudowań gospodarczych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
16.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p><b>GEZ</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b></p>	<p>Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>DOM</b></p>	<p>2. Czas powstania</p> <p><b>k. XIXw.</b></p>	<p><b>Cigacice</b></p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>		<p>4. Adres</p>
		<p>Cigacice, ul. Pocztowa 1 (dz. nr ewid. 212/3)</p>
<p>Dom, widok . od SW</p>	<p>Dom, widok . od S</p>	<p>5. Przynależność administracyjna</p>
		<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
<p>Dom, widok . od SE</p>	<p>6. Formy ochrony</p> <p><b><u>MPZP Nr: 0007/416/2017</u></b></p>	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k.XIXw.  
Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi N-S. Dom piętrowy, z poddaszem, dach dwuspadowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p><b>GEZ</b></p>	<p align="center"><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b></p>		<p>Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>Dom</b></p>		<p>2. Czas powstania</p> <p>przełom XIX i XX wieku</p>	<p><b>Cigacice</b></p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>		<p>4. Adres</p> <p>Cigacice, ul. Podgórna 12 (dz. nr ewid. 250)</p>	
			
<p>Dom, widok . od S</p> 		<p>Dom, widok . od SW</p> 	
		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>	
		<p>6. Formy ochrony</p> <p><b><u>MPZP Nr: 0007/416/2017</u></b></p>	

8. Historia, opis i wartości

Dompostawiony na przełomie XIX i XX wieku  
Murowany z cegły parterowy z poddaszem. Dłuższa lina zabudowy  
W-E. Dach dwuspadowy z dachówki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry,  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora  
zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru  
zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej  
ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	. Miejscowość
------------	--	---------------

1. Nazwa  
**Dom**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


2. Czas powstania  
**przełom XIX i XX wieku**

**Cigacice**

4. Adres



Dom , widok . od N



4. Adres  
Cigacice, ul. Podgórna (dz. nr ewid. 312) Mylnie podany nr domu 13, geoportalu brak numeru

5. Przynależność administracyjna  
Województwo **LUBUSKIE**  
Powiat **ZIELONOGÓRSKI**  
Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony  
**MPZP Nr: 0007/416/2017**

8. Historia, opis i wartości

Dompostawiony na przełomie XIX i XX wieku  
Murowany z cegły parterowy z poddaszem, Dach dwuspadowy z dachówki. Dłuższa krawędź w linii N-S.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry,  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	. Miejscowość
1. Nazwa <b>Dom</b>	2. Czas powstania <b>XXw.</b>	<b>Cigacice</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres
		Cigacice, ul. Podgórna 14 (dz. nr ewid. 254)
<p>Dom , widok . od SE</p>  <p>Dom, widok . od E</p>		5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
		6. Formy ochrony  <b><u>MPZP Nr: 0007/416/2017</u></b>

8. Historia, opis i wartości

Dompostawiony w XX wieku  
Murowany parterowy y z poddaszem. Dach dachówki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry,  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<p><b>GEZ</b></p>	<p align="center"><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b></p>		<p>Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>Dom</b></p>		<p>2. Czas powstania</p> <p align="center"><b>XIX w</b></p>	<p align="center"><b>Cigacice</b></p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>4. Adres</p>
			<p>Cigacice, ul. Podgórna 19 (dz. nr ewid. 308)</p>
<p>Dom , widok . od NW</p> 			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p align="center">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p align="center">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p align="center">Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
<p>Dom, widok . od SW</p>			<p>6. Formy ochrony</p> <p align="center"><b><u>MPZP Nr: 0007/416/2017</u></b></p>



8. Historia, opis i wartości

Dompostawiony w XIX wieku  
Murowany z cegły, usytuowany dłuższą krawędzią w linii W-E. .  
Dach dwuspadowy z dachówki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry,  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	. Miejscowość
1. Nazwa <b>Dom</b>	2. Czas powstania <b>początek XX w</b>	<b>Cigalice</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres
		Cigalice, ul. Podgórna 21 (dz. nr ewid. 306)
<p>Dom , widok . od NW</p>  <p>Dom, widok . od NE</p>		5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>   6. Formy ochrony  <b><u>MPZP Nr: 0007/416/2017</u></b>

8. Historia, opis i wartości

Dompostawiony początkiem XX wieku  
Murowanypiętrowy z poddaszem, usytułowany dłuższą krawędzią w linii W-E. Od strony północnej na parterze 4 okna i po środku drzwi, na piętrze pięć okien. dach dwuspadowy z czerwonej dachówki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowaniadobry, zadowolający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p><b>GEZ</b></p>	<p align="center"><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b></p>		<p>Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>Dom</b></p>		<p>2. Czas powstania</p> <p><b>1933r.</b></p>	<p><b>Cigacice</b></p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>4. Adres</p>
			<p>Cigacice, ul. Podgórna 24 (dz. nr ewid. 260)</p>
<p>widok . od SW</p> <p>Dom, widok . od S</p> 			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b><u>MPZP Nr: 0007/416/2017</u></b></p>

8. Historia, opis i wartości

Dompostawiony w 1933 wieku  
Murowany parterowy podpiwniczony z poddaszem. Dłuższy bok  
budynku w linii E-W. Dach dwuspadowy z dachówki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry,  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora  
zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru  
zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej  
ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		. Miejscowość
1. Nazwa <b>Dom</b>		2. Czas powstania <b>XIX w</b>	<b>Cigacice</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Podgórna 30 (dz. nr ewid. 265)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 1007 884 1034">Dom , widok . od SW</div> <div data-bbox="884 1007 1563 1034">Dom, widok . od S</div> </div> 			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
6. Formy ochrony			<b><u>MPZP Nr: 0007/416/2017</u></b>

8. Historia, opis i wartości

Dompostawiony w XIX wieku  
Murowany parterowy. Dłuższy bok budynku w linii E-W. Dach  
dwuspadowy z dachówki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry,  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora  
zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru  
zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej  
ewidencji zabytków

<p><b>GEZ</b></p>	<p align="center"><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b></p>		<p>Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>Dom</b></p>		<p>2. Czas powstania</p> <p align="center"><b>XIX w</b></p>	<p align="center"><b>Cigacice</b></p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>4. Adres</p>
			<p>Cigacice, ul. Podgórna 36 (dz. nr ewid. 268/7)</p>
<p>Dom, widok . od SW</p>  <p>Dom, widok . od S</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p align="center">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p align="center">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p align="center">Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p align="center"><b><u>MPZP Nr: 0007/416/2017</u></b></p>

8. Historia, opis i wartości

Dompostawiony w XIX wieku

Murowany z cegły piętrowy z poddaszem. Dłuższy bok budynku w linii E-W. Dach z dachówki. Na dachu zamontowane panele fotowolticzne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry,

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	. Miejscowość
1. Nazwa <b>Dom</b>	2. Czas powstania <b>XIX w</b>	<b>Cigacice</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Dom, widok . od S</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Dom, widok . od SE</p> </div> </div> 		<p>Cigacice, ul. Podgórna 52 i 50 (dz. nr ewid. 293 i 294)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p style="text-align: center;">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p style="text-align: center;">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p style="text-align: center;">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p style="text-align: center;"><b><u>MPZP Nr: 0007/416/2017</u></b></p>



8. Historia, opis i wartości

Dompostawiony w XIX wieku

Murowany z cegły parterowy z poddaszem użytkowym, Dach dwuspadowy z dachówki. Budynek jest połączony znajduje się na dwóch działkach.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry,

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p><b>GEZ</b></p>	<p align="center"><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b></p>		<p>Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>Dom</b></p>		<p>2. Czas powstania</p> <p align="center"><b>XX w</b></p>	<p align="center"><b>Cigacice</b></p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>		<p>4. Adres</p>	
		<p>Cigacice, ul. Podgórna 54 (dz. nr ewid. 294)</p>	
<p>Dom , widok . od SW</p>  <p>Dom, widok . od S</p>		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p align="center">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p align="center">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p align="center">Gmina <b>SULECHÓW</b></p>	
		<p>6. Formy ochrony</p> <p align="center"><b><u>MPZP Nr: 0007/416/2017</u></b></p>	

8. Historia, opis i wartości

Dompostawiony w XX wieku  
Murowany, Dach czterospadowy z dachówki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry,  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	Miejscowość
------------	--	-------------

1. Nazwa <b>Budynek gospodarczy</b>	2. Czas powstania <b>1906r</b>	<b>Cigacice</b>
--	-----------------------------------	-----------------

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym	4. Adres
--	----------


Cigacice, ul. Podgórna 58 (dz.  
nr ewid. 296)



Budynek , widok . od SW



budynek, widok . od S



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

**MPZP Nr: 0007/416/2017**

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1906 roku

Murowany z czerwonej cegły, dach dwuspadowy z czerwonej dachówki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	Miejscowość
------------	--	-------------

1. Nazwa <b>DOM</b>
------------------------

2. Czas powstania <b>XIXw.</b>
-----------------------------------

<b>Cigacice</b>
-----------------

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
--

4. Adres
----------


Cigacice, ul. Podgórna 60 (dz. nr ewid. 215/4)



Dom, widok . od S



Dom, widok . od SW



5. Przynależność administracyjna
Województwo <b>LUBUSKIE</b>
Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>
Gmina <b>SULECHÓW</b>

6. Formy ochrony
<b><u>MPZP Nr: 0007/416/2017</u></b>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 3 ćw.XIXw.  
Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi N-S. Dom parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy z czerwonej dachówki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<p><b>GEZ</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b></p>	<p>Miejscowość</p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>Dom</b></p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>przełom XIX i XX wieku</p>	<p><b>Cigacice</b></p>
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>		<p>4. Adres</p>
		<p>Cigacice, ul. Podgórna 1 (dz. nr ewid. 124)</p>
<p>Dom , widok . od NW</p> <p>Dom, widok . od N</p> 		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p style="text-align: center;">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p style="text-align: center;">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p style="text-align: center;">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p> <p style="text-align: center;"><b><u>MPZP Nr: 0007/416/2017</u></b></p>

8. Historia, opis i wartości

Dompostawiony na przełomie XIX i XX wieku  
Murowany z cegły parterowy z poddaszem. Dach dachówki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry,  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>Budynek, widok od NW</p> </div> <div style="width: 35%;">  </div> <div style="width: 30%;">  <p>Budynek, widok od NW</p> </div> </div>			<p>Cigacice, ul. Podgórna 15 (dz. nr ewid. 311/3, 311/4) Uwaga, w Gison Sulechów jako nr 13.</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.</p>



8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, obecnie elewacja otynkowana. Dach czterospadowy z dachówką ceramiczną. 2-kondygnacyjny.

Od N cztery osie, z czego jedna to obecnie wąskie okno zamurowane z większego, a inna to blenda.

Na boku E w partii parteru niska część z wejściem po schodach w zadaszeniu jednospadowym, tworząc ganek drewniany na podmurówce. Wejście od N, a na kolejnych okna. Przed wejściem, poza gankiem jedno duże okno. Na poddaszu dwie osie, a nad nimi dwa maleńkie otwory.

Okna od N w listwach dookolnych.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>3 ćw. XIX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Podgórna 40 (dz. nr ewid. 272/26, 274)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
<p style="text-align: right;">Budynek, widok od SE</p>			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono w 3 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, obecnie elewacja otynkowana. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną i blaszaną. 2-kondygnacyjny.

Od S pięć osi, z czego środkowa to wejście. Okna od E z okiennicami. W poszyciu dachu dwa świetliki oraz panele.

Na boku E wejście na parterze, zaś powyżej dwie osie na balkonie, którego drewniana konstrukcja została niedawno zbudowana.

Elewacja W z dwoma oknami na poddaszu

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych, które jednakże obecnie trwają, więc należy monitorować, czy obiekt nie zatracił zupełnie walorów zabytkowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>BUDYNEK GOSPODARCZY</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Cigacice, ul. Portowa 1 (dz. nr ewid. 430)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
<p style="text-align: right;">Budynek, widok od E</p>			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono na początku XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, obecnie elewacja otynkowana. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. 2-kondygnacyjny.

Od N część stropu uległa spaleni i elewacja zniszczona, widać wewnątrz budynku.

Na boku E dobudowana niższa część o nieokreślonej funkcji, a dalej co najmniej trzy osie.

Budynek posiada gzyms podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania zły.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
16.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1911 r.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Mickiewicza 14 (dz. nr ewid. 104)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1911 r.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi W-E. Budynek parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od strony E na parterze osobny ganek z wejściem po stopniach od strony S i oknami od E oraz w narożu SE czteroboczny wykusz. Na poddaszu trzy okna z czego jedno wyżej.

Od strony S na parterze dwa okna z czego jedno w płytkim ryzalicie, a w partii poddasza w ryzalicie także jedno okno, nad którym w tympanonie małe okienko. W poszyciu dachowym bawole oko.

Otynkowany częściowo – w głównej partii bryły. Ganek i wykusz z cegły oraz cegły klinkierowej.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od SE</p> </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od SW</p> </div> </div>			Cigacice, ul. Mickiewicza 22 (dz. nr ewid. 97)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu układ: jedno okno, wejście łukowe z drzwiami dwuskrzydłowymi jedno okno.

Od strony W przylega do innego budynku.

Od strony E jedno okno na poddaszu.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od N</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div>			Cigacice, ul. Mickiewicza 23 (dz. nr ewid. 350)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84



8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.  
Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi NW-SE.  
Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.  
Od frontu na parterze cztery okna i na poddaszu dwa okna.  
Od strony SE murowany ganek z wejściem od frontu i oknami na kolejnych bokach. Na poddaszu, nad gankiem dwa okna.  
Otynkowany, z boniowaniem w narożach i partii fundamentowej.  
Naczółki nad oknami parteru. Szczytowa część nad oknami poddasza od frontu wyłożona deskami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1893 r.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Mickiewicza 24 (dz. nr ewid. 96/2)
			
Dom, widok od SW			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84
Dom, widok od S			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1893 r. (zachowane na pilastrze od frontu).

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi NW-SE.

Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu na parterze pięć okien, z czego jedno węższe i między nimi wejście z osobnym, blaszanym daszkiem. Po bokach wejścia drewniana, ażurowana osłona. W poszyciu dachu świetlik.

Od strony SE przylega do innego budynku.

Od strony NW okno na parterze i trzy okna na poddaszu z czego środkowe większe.

Otynkowany, z pilastrami w narożach oraz po bokach wejścia.

Otwory okienne zakończone w łuk, z listwami okiennymi, a nad środkowym oknem poddasza naczółek. Na krótszym boku gzyms międzykondygnacyjny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od N</p> </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od E</p> </div> </div>			<p>Cigacice, ul. Mickiewicza 25 (dz. nr ewid. 349/1)</p>
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi NW-SE.

Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu na parterze cztery okna i między nimi wejście flankowane pilastrami oraz płytkim zadaszeniem. Na poddaszu trzy okna.

Od strony SE okno na poddaszu

Od strony NW cztery okna na poddaszu z czego środkowe większe, zakończone w łuk.

Od W po stronie północnej dobudowane przejście do budynku gospodarczego.

Otynkowany, z pilastrami w narożach.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa <b>DOM</b>
------------------------

2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>
---------------------------------------


<b>CIGACICE</b>
-----------------

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
--

4. Adres <b>Cigacice, ul. Mickiewicza 27 (dz. nr ewid. 348)</b>
--



Dom, widok od N



Dom, widok od E

5. Przynależność administracyjna <b>Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW</b>
---

6. Formy ochrony <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84
---

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.  
Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi NE-SW.  
Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.  
Od frontu na parterze dwa okna.  
Od strony NW i SE okno na poddaszu.  
Od strony S na parterze okno i zabudowany, wysoki ganek z wejściem po schodkach do domu, a w przyziemiu zejściem do piwnicy. Część parterowa drewniana.  
Otynkowany, z pilastrami w narożach.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Mickiewicza 30 (dz. nr ewid. 93)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84

Dom, widok od S

Dom, widok od W

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.  
Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi NW-SE.  
Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.  
Od frontu na parterze cztery okna.  
Od strony N okno na poddaszu.  
Od strony S na parterze okno, na poddaszu cztery okna z czego środkowe większe.  
Otynkowany, z pilastrami w narożach oraz gzymsem międzykondygnacyjnym na krótszych bokach.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od S</p> </div> <div style="width: 30%;">  </div> <div style="width: 30%;">  <p>Dom, widok od W</p> </div> </div>			Cigacice, ul. Mickiewicza 31 (dz. nr ewid. 329)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84



8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.  
Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi NW-SE.  
Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.  
Od frontu na parterze trzy okna i zamurowane wejście. Pod węższym oknem znajduje się okienko piwniczne lub wlot do niej.  
Od strony S na poddaszu wejście drzwiami jednoskrzydłowymi.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Mickiewicza 38 (dz. nr ewid. 89)
<p>Dom, widok od W</p>  <p>Dom, widok od SW</p>			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi NW-SE.

Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu na parterze cztery okna i między nimi zamurowane wejście, które posiada okna po bokach. Schody do niego prowadzące nisko omurowane, z niskimi kwadratowymi kolumnkami. W poszyciu dachu dwa świetliki.

Od strony S na parterze wejście, na poddaszu trzy okna z czego środkowe większe.

Od N zamurowane do frontu i dobudowane, z osobnym dachem pomieszczenie garażowe.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Ogrodowa 1 (dz. nr ewid. 105)
<p>Dom, widok od W</p> <p>Dom, widok od SW</p>			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			6. Formy ochrony
			<p><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy z dwiema lukarnami od S. Stolarka okienna wymieniona.

Od E na parterze dwa okna i na poddaszu także dwa okna, a nad nimi jedno zakończone w łuk.

Od strony N na parterze okno i wejście omurowane po bokach z własnym daszkiem, na poddaszu trzy okna. W poszyciu dachu dwa świetliki.

Od strony S na parterze wejście po schodkach i okno, zaś na poddaszu dwie blendy.

Otynkowany, naroża boniowane, okna z listwami okiennymi, a parterowe z naczółkami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Ogrodowa 3 (dz. nr ewid. 108)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi W-E. Budynek piętrowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona dawniej. Od W dostawiony do kolejnego budynku gospodarczego.

Od strony E na parterze i poddaszu po jednym oknie, ale na poddaszu jeszcze w partii dolnej mały otwór bez ram okiennych.

Od strony N na piętrze pięć wrót jednoskrzydłych oraz powyżej nich jeszcze jedno. Między czwartymi i piątymi wrotami małe okienko.

Otynkowany, partia fundamentowa z zachowaną cegłą. Cegła także w narożach oraz na krótszym boku jako gzyms międzypiętrowy oraz podokapowy na dłuższym boku. Od E cegła wokół okna na piętrze i jako nadproże łukowe, a na poddaszu jako lizeny flankujące okno.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.



Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM w zagrodzie</b>		2. Czas powstania <b>1911 r.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Ogrodowa 3 (dz. nr ewid. 108)
Dom, widok od SW			
Dom, widok od S			
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1911 r. (w tynku pod dolnym oknem poddasza od strony E).

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi W-E. Dom piętrowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach wielospadowy z trzema lukarnami (środkowa jako szczytowa część ryzalitu) od E. Stolarka okienna wymieniona.

Od strony E na parterze dwa okna między którymi bardzo płytki ryzalit z kolejnym oknem i wejście z boku budynku. W ryzalicie na piętrze jedno okno – pod nim herb, zaś na poddaszu dwa okna jedno pod drugim. Na piętrze poza ryzalitem dwa okna symetrycznie rozlokowane i dwa jedno nad drugim w linii wejścia na parterze.

Od strony S na pierwotnie cztery duże otwory okienne, obecnie dwa zamurowane, jedno jako blenda. Na piętrze dwa okna i na poddaszu jedno.

Otynkowany, partia parteru z boniowaniem (poza ryzalitem), okna z listwami okiennymi na piętrze oraz wokół wejścia. Gzyms między parterem i piętrem. Na wysokości piętra pilastry w narożach. Ryzalit zdobiony w partii parteru i piętra w częściach bocznych i od góry, zaś na poddaszu otwory okienne z elementami dekoracyjnymi w tynku.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa <b>DOM</b>
------------------------

2. Czas powstania <b>1 ćw. XX w.</b>
---

<b>CIGACICE</b>
-----------------

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
--

4. Adres <b>Cigacice, ul. Podgórna 4 (dz. nr ewid. 160)</b>
--



Dom, widok od SE



Dom, widok od NE



5. Przynależność administracyjna <b>Województwo LUBUSKIE</b> <b>Powiat ZIELONOGÓRSKI</b> <b>Gmina SULECHÓW</b>
---

6. Formy ochrony <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzycowo nr 84
---



8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi N-S.

Budynek parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od strony E dwie osie i w poszyciu dachu lukarna.

Od strony N wejście po schodkach z barierkami i daszkiem dwuspadowym i jedna oś na każdej kondygnacji.

Od S dwie osie poddasza.

Otynkowany. W narożach boniowanie. Okna i wejście z listwami dookólnymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa  
**DOM**

2. Czas powstania  
**1 ćw. XX w.**

**CIGACICE**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


4. Adres  
Cigacice, ul. Podgórna 8 (dz. nr ewid. 252)



Dom, widok od SE



Dom, widok od E



5. Przynależność administracyjna  
Województwo **LUBUSKIE**  
Powiat **ZIELONOGÓRSKI**  
Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony  
**MPZP:**  
Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi N-S.

Budynek piętrowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od strony E na parterze, piętrze dwa zadaszone, zamurowane balkony jeden nad drugim i w poszyciu dachu świetlik.

Od strony S po dwie osie i w poszyciu dachu świetlik.

Od N wiele osi o różnej wielkości.

Otynkowany od piętra, partia fundamentowa i parter z odsłoniętą cegłą. Między tymi kondygnacjami gzyms z cegły klinkierowej.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
17.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Tylna 2 (dz. nr ewid. 408)
<p>Dom, widok od SW</p> <p>Dom, widok od S</p>			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			6. Formy ochrony
			<p><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi N-S. Budynek piętrowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona. Od N i S dostawiony do kolejnych budynków.

Od strony E na parterze, piętrze i poddaszu po cztery okna, zaś w ryzalicie odpowiednio: wejście i okno, a na kondygnacjach po dwa okna.

Od strony S poza przylegającym budynkiem na piętrze wejście. Na piętrze i poddaszu po dwa okna (na piętrze niesymetrycznie rozlokowane i różnej wielkości, zaś nad oknami poddasza oculus).

Od W w przyziemiu cztery okna różnej wielkości i kształtu. Między nimi murowany ganek z oknami na każdej stronie i wejściem od W. Nad gankiem, na poddaszu balkon ze współczesną balustradą. Poza balkonem trzy okna, a pod samym dachem cztery małe okienka.

Otynkowany, partia fundamentowa od W inaczej niż pozostała część bryły (tam też gzyms międzykondygnacyjny). Lizeny w narożach i flankujące ryzalit. Ganek z cegły klinkierowej. Okna z listwami okiennymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa  
**DOM**

2. Czas powstania  
**pocz. XX w.**

**CIGACICE**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres  
Cigacice, ul. Tylna 5 (dz. nr ewid. 401)



Dom, widok od SE



Dom, widok od NE



5. Przynależność administracyjna  
Województwo **LUBUSKIE**  
Powiat **ZIELONOGÓRSKI**  
Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony  
**MPZP:**  
Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi N-S. Budynek parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy z dwiema lukarnami od S. Stolarka okienna wymieniona.

Od strony E na parterze i poddaszu po dwa okna, z czego na parterze jedno jako blenda.

Od strony S wejście osobno zadaszone i dwa okna.

Otynkowany. Pilastry w narożach. Okna z listwami okiennymi i naczółkami. Partia kamiennego fundamentu odsłonięta.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa  
**DOM**

2. Czas powstania  
**pocz. XX w.**

**CIGACICE**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


4. Adres  
Cigacice, ul. Tylna 7 (dz. nr ewid. 400/2)



Dom, widok od E



Dom, widok od E



5. Przynależność administracyjna  
Województwo **LUBUSKIE**  
Powiat **ZIELONOGÓRSKI**  
Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony  
**MPZP:**  
Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi N-S. Budynek parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od strony E na parterze trzy okna między którymi w ryzalicy wejście z osobnym daszkiem, które w partii poddasza posiada oculus. Na głównej bryle w poddaszu wszystkie otwory okienne zamurowane. W poszyciu dachu cztery świetliki.

Od strony S i N dostawiony do innych budynków.

Otynkowany. Okna z listwami okiennymi. Gzymsy ceglane

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa  
**DOM**

2. Czas powstania  
**XIX/XX w.**

**CIGACICE**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres  
Cigacice, ul. Tylna 7a (dz. nr ewid. 400/1)  
**UWAGA!** Mylnie określona jako Ogródowa 2.



Dom, widok od W

Dom, widok od SW

5. Przynależność administracyjna  
Województwo **LUBUSKIE**  
Powiat **ZIELONOGÓRSKI**  
Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony  
**MPZP:**  
Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych: Górki Małe, Cigacice i Górzykowo nr 84



8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem w osi NW-SE.

Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką blaszaną, dach dwuspadowy. Stolarstwo okienne wymienione.

Od N na parterze i poddaszu po dwa okna.

Od strony W na parterze okno, na poddaszu dwa okna w dwóch liniach.

Nieotynkowany, mniejsze okna z nadprożami łukowymi oraz naczółkami, zaś większe z dekoracyjną oprawą tynkową. Naczółki nad większością okien, gzymsy koronacyjne oraz międzykondygnacyjne.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
21.11.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie nr 1</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX r.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 563 887 1023">  </div> <div data-bbox="913 555 1464 1023">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1050 913 1525">  </div> <div data-bbox="936 1501 1182 1528"> <p>Budynek, widok od N</p> </div> </div>			<p>Cigacice, ul. Mickiewicza 1 (dz. nr ewid. 378)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono na przełomie XIX i XX w.

Murowany, z czerwonej cegły oraz kamienia polnego (część fundamentu) o prostokątnej bryle. 2-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym, dachówką cementową.

Od ulicy dwa okienka i cztery wywietrzniki na pierwszej kondygnacji.

Na boku SE trzy wywietrzniki z parapetem (być może jako siedzisko dla ptaków).

Budynek częściowo otynkowany – naroża pozostawiono, zaś od NE widoczny negatyw innego budynku, który kiedyś przylegał do niego.

Gzyms podokapowy. Okna z nadprożami łukowymi i pozostawionymi, nieotynkowanymi odcinkami cegieł jako forma zdobnicza.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
30.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>CMENTRARZ, ob. komunalny w zespole cmentarza ewangelickiego</b>		2. Czas powstania <b>1 poł. XIX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			
Cmentarz, widok od S		Cmentarz, widok od E	
			
Cmentarz, widok od E			
5. Przynależność administracyjna			<p>Cigacice, ul. Sulechowska (dz. nr ewid. 61) Cmentarz w północnej części wsi, przy drodze z Sulechowa do Zielonej Góry.</p>
Województwo <b>LUBUSKIE</b>			Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>
Gmina <b>SULECHÓW</b>			
6. Formy ochrony			<p>MPZP: Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.</p>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony w 1 poł. XIX wieku jako ewangelicki.

Założony na planie prostokąta.

Znajduje się na terenie obecnie ogrodzonym, na którym stale są chowani lokalni zmarli (obecnie pełni funkcję cmentarza komunalnego).

Sam teren cmentarza ewangelickiego pozbawiony mogił, nagrobków. Jest porośnięty trawą i drzewami. Nie funkcjonuje.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>CMENTRARZ PRZYKOŚCIELNY w zespole kościoła</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p>Cmentarz, widok od W</p> <p>Cmentarz, widok od NW</p> <p>Cmentarz, widok od SE</p>			Cigacice, ul. Plac Szkolny (dz. nr ewid. 211)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony w 2 poł. XIX wieku jako ewangelicki, obecnie rzymskokatolicki.

Założony na planie trapezu.

Znajduje się na terenie obecnie ogrodzonym, na którym znajduje się użytkowany kościół.

Sam teren cmentarza ewangelickiego jest uporządkowany, nie ma nagrobków, ani innych śladów po mogiłach.

Nieużytkowany.

Wartością cmentarza są jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Teren cmentarza zadbane. Trawa skoszona.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
18.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>KAPLICA w zespole cmentarza ewangelickiego</b>		2. Czas powstania <b>l. 30. XX w.</b>	<b>CIGACICE</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Cigacice, ul. Sulechowska (dz. nr ewid. 61) Cmentarz w północnej części wsi, przy drodze z Sulechowa do Zielonej Góry.
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
<p>Kaplica, widok od S</p> <p>Kaplica, widok od SE</p> <p>Kaplica, widok od SW</p>			6. Formy ochrony  <b>MPZP:</b> Uchwała nr 0007/416/2017 z dnia 25 września 2017 r.

8. Historia, opis i wartości

Kaplica została wybudowana w latach 30. XX w. Znajduje się w E części cmentarza ob. komunalnego.

Zbudowana w formie stylizowanego klasycyzmu, z cegły, tynkowana (od frontu, pod szczytem krzyż łaciński). Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną.

Kaplicę wzniesiono na planie prostokąta, z nieco wysuniętym ku N prezbiterium oraz kruchtą od S do której prowadzą trzy stopnie schodów (nisko omurowanych).

Wnętrze jednoprzestrzenne, otwarte od strony N do prezbiterium, od strony S do kruchty bocznej.

Na dłuższych bokach po cztery małe okna, wejście przez dwuskrzydłe drzwi.

Wartością kaplicy są jej cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
20.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków