

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa CMENTRARZ EWANGELICKI, ob. komunalny		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p>Cmentarz, widok od SW</p> <p>Cmentarz, widok od NE</p> <p>Cmentarz, widok od SE</p>			<p>Kłępsk (dz. nr ewid. 222)</p> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony w 2 poł. XIX wieku jako ewangelicki. Obecnie komunalny.

Założony na planie trapezu.

Znajduje się na terenie obecnie ogrodzonym, na którym znajduje się użytkowany stale cmentarz komunalny, rzymskokatolicki.

Sam teren cmentarza ewangelickiego jest uporządkowany, nie ma nagrobków, ani innych śladów po mogiłach. Jedynie w części ogrodzenia, od N znajdują się dwa nagrobki przyścienne.

Nie użytkowany jako ewangelicki.

Jako komunalny utrzymany w porządku. Groby w rzędach.

Wartością cmentarza są jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Teren cmentarza zadbane. Trawa skoszona, alejki uporządkowane.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
18.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa CMENTARZ w zespole kościoła filialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny		2. Czas powstania XVI w. (rozbudowany w 2 poł. XIX w.)	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Kłępsk (dz. nr ewid. 210)
 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Kościół, widok od E			6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr L-366/A z dnia 12.06.1953 r., 20.03. 1961 r., 08.02.2010 r.



Cmentarz, widok od S



Cmentarz, widok od SW



Kościół, widok od E



8. Historia, opis i wartości

Cmentarz założony jako ewangelicki przykościelny w XVI w., rozbudowany w 2 poł. XIX wieku. Obecnie rzymskokatolicki.

Założony na planie prostokąta.

Na terenie obecnie ogrodzonym, na którym znajdują się nieliczne stelle grobowe. W E części cmentarza kaplica grobowa. Większość cmentarza nie jest dziś czytelna w terenie, jedynie w centralnej części złożonych jest kilka tablic nagrobnych, które najpewniej zostały tam wtórnie złożone. Teren cmentarza porośnięty skoszoną nisko trawą oraz wyrastającymi przypadkowo wysokimi drzewami.

Wartością cmentarza są jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Teren cmentarza zadbany. Trawa skoszona w miejscu gdzie nie są widoczne lub już nie istnieją mogiły.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa CZWORAK w zespole folwarcznym		2. Czas powstania ok poł. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 598 763 970">  </div> <div data-bbox="790 598 1473 970">  </div> </div> <p data-bbox="212 970 470 997">Czworak, widok od SW</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 1018 862 1453">  </div> <div data-bbox="907 1002 1579 1453">  </div> </div> <p data-bbox="212 1453 548 1481">Czworak, widok na detal od W</p> <p data-bbox="1070 1453 1339 1481">Czworak, widok od NW</p>			Kłępsk 60 (dz. nr ewid. 10/10)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny sytuowany jest w E części wsi, na E od kościoła, na S od drogi do Kolesina i Nowego Kramaska. Czworak został wzniesiony w poł. XIX w.

W niewielkim stopniu przebudowany w '70 XX w. (zmiana okien w elewacji tylnej. Zbudowany na rzucie prostokąta, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem, nakryty wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami, z dachówką blaszaną. Ściany murowane z cegły na zaprawie wapiennej. Otynkowany. Okna i drzwi prostokątne, z ceglanyami, prostymi pseudołukowymi nadprożami.

Od W i E gzymsy podokapowe. Od W sześć okien, między nimi wejście po schodkach z balustradą. Wejście zadaszone od góry i chronione z boku plastikową ścianką.

Od S i N na poddaszu po dwa okna.

Od S dobudowana szopa.

Okna od E przemurowane, powiększone, zespolone, z nowymi, prostymi nadprożami.

Wartość tych budynków to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM w folwarku pomocniczym		2. Czas powstania ok. 1915 r.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Dom, widok od SE		Kłępsk 2 (dz. nr ewid. 132/1)	
		5. Przynależność administracyjna	
Dom, widok od N		Województwo LUBUSKIE	
		Powiat ZIELONOGÓRSKI	
Dom, widok od W		Gmina SULECHÓW	
		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Od końca XIX wieku do 1945 roku Klępsk znajdował się w rękach rodziny von Philippsborn. Majątek został znacznie powiększony i rozbudowany. Dokładna data budowy domu mieszkalnego nie jest znana. Na podstawie uzyskanych informacji można stwierdzić, że został on zbudowany zapewne w okresie I wojny światowej, około 1915 r., gdy właścicielem majątku był Fridrich Wilhelm von Philippsborn.

Nie przebudowany, przetrwał do dziś w pierwotnej formie. Budynek dobudowany do starszego, parterowego domu mieszkalnego. Dom wzniesiony na rzucie prostokąta. Podpiwniczony, piętrowy. Z wysokim poddaszem, nakryty dachem dwuspadowym z naczółkami, z dachówką ceramiczną. Otynkowany, z narożami zaakcentowanymi boniowaniem. Okna ujęte w skromne, opaskowe obramowania.

Elewacja frontowa (płd.), 4-osiowa, z parą drzwi w osiach środkowych i parą okien w skrajnych, z rytmicznie rozmieszczonymi otworami.

Elewacja tylna (płn.) 6-osiowa.

Elewacja szczytowa (zach.) pozbawiona otworów na wysokości parteru i piętra, z trzema (z dużym i dwoma małymi) oknami poddasza w szczycie.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
27.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM w folwarku pomocniczym		2. Czas powstania 4 ćw. XIX W.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Kłępsk 3 (dz. nr ewid. 132/1) UWAGA! – W gison Sulechów i geoportalu bez nr budynku.
 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p>Dom, widok od SE</p> <p>Dom, widok od NE</p> <p>Dom, widok od N</p>			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Od końca XIX wieku do 1945 roku Kłępsk znajdował się w rękach rodziny von Philippsborn. Majątek został znacznie powiększony i rozbudowany. Dokładna data budowy obiektu nie jest znana. Został on zbudowany zapewne w 4 ćw, XIX w, (wskazuje na to jego forma oraz rozwiązania konstrukcyjne), w okresie gdy folwark należał do Juliusa Heidera lub Frie— dricka Wilhelma von Philippsborna. Przetrwał do dziś w pierwotnej, niezmienionej formie. Budynek pierwotnie wolnostojący, obecnie od zach. przylega do niego sąsiedni dom mieszkalny.

Dom wzniesiony na rzucie prostokąta. Otwory okienne i drzwiowe oraz blendy parteru prostokątne, z ceglanymi, niskimi, łukowymi nadprożami. Niepodpiwniczony, parterowy z wysokim poddaszem, nakryty wysokim dachem dwuspadowym, z dachówką ceramiczną.

Dwa okna poddasza w szczycie wsch., prostokątne, zamknięte półkolistymi, ceglanymi nadprożami.

Elewacje nieotynkowane, zwieńczone podokapowym, płytkim profilowanym gzymsem wieńczącym. Elewacja frontowa z płytkim, 1-osiowym pseudoryzalitem wejściowym na osi (w którym drzwi ujęte parą wąskich, wysokich okienek umieszczonych w wydłużonych płycinach). Elewacja szczytowa (wsch.) 3-osiowa, z trzema blendami na poziomie parteru i dwoma okienkami poddasza.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
27.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM w zagrodzie		2. Czas powstania 1910 r.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres Kłępsk 15 (dz. nr ewid. 122/1)	
			
Dom, widok od S		5. Przynależność administracyjna	
		Województwo LUBUSKIE	
Dom, widok od SW		Powiat ZIELONOGÓRSKI	
		Gmina SULECHÓW	
		6. Formy ochrony	
			
		Dom, widok od E	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1910 r.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku ulicy. Dom parterowy, z poddaszem, dach dwuspadowy, dachówka ceramiczna. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy na parterze cztery okna z imitacją listewm i listwami parapetowymi, a także wejście pośrodku nich. Na poddaszu trzy okienka i lukarna. Środkowa część tego boku na tyku imituje ryzalit oraz boniowanie.

Na krótszym boku od E i W dwa okna na parterze (różne rozmieszczenie na parterze), zaś na poddaszu po dwa okna, pośrodku nimi oculus. Wszystkie okna posiadają imitację listew i listwy parapetowe.

Dom posiada elewację ocieploną i otynkowaną.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
18.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM w zagrodzie		2. Czas powstania XIX/XX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kłępsk 22 (dz. nr ewid. 113/1, 113/2)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony
Dom, widok od SW			Dom, widok od E

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony na przełomie XIX i XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku działce. Dom 3-kondygnacyjny, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy na parterze i piętrze sześć okien, między nimi ryzalit w którym wejście po schodach, po bokach po jednym oknie (na piętrze dwa). Górną część ryzalitu wieńczy tympanon z półksiężycowym okienkiem. W połaci dachowej świetlik.

Na krótszym boku od W dwa okna na parterze, jedno zamurowane.

Na piętrze dwie blendy po bokach, pośrodku dwa okna. Na poddaszu jedno okno.

Na krótszym boku od E trzy okna na parterze. Na piętrze i poddaszu układ jak od W.

Fundament kamienny. W elewacji ślepie wywietrzniki.

Gzyms między przyziemiem i między parterem oraz piętrzem. W narożach lizeny. Większość okien posiada nadproże łukowe.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM w zagrodzie		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Kłępsk 31 (dz. nr ewid. 215/1)
Dom, widok od N			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Dom, widok od NW			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX wieku.

Murowany, z żółtej cegły (czerwonej zdobienia), dłuższym bokiem skierowany ku działce. Dom 2-kondygnacyjny, z dachówką cementową, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy na parterze trzy okna i zamurowane wejście. W połąci dachowej podwyższone poddasze ze zdwojonym oknem.

Na krótszym boku od W dwa okna na parterze. Na poddaszu w jednej linii cztery okna i nad nimi, pośrodku jedno w kształcie półksiężyca.

Na krótszym boku od E dwa okna na poddaszu.

Fundament kamienny. Gzyms między parterem oraz piętrem. W ozdobna, czerwona cegła. Większość okien i zamurowane wejście posiada nadproże łukowe oraz listwy parapetowe.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa ZAJAZD, ob. dom		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres Kłępsk 37 (dz. nr ewid. 134)	
			
Dom, widok od SE		5. Przynależność administracyjna	
		Województwo LUBUSKIE	
Dom, widok od NE		Powiat ZIELONOGÓRSKI	
		Gmina SULECHÓW	
Dom, widok od S		6. Formy ochrony	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany ku ulicy. Dom parterowy z podwyższonym poddaszem, dach wielospadowy, dachówka ceramiczna. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy na parterze cztery okna, a także wejście między nimi. Na poddaszu dwa okienka, a pośrodku imitacja ryzalitu z dwoma oknami i oculusem nad nimi. W połąci dachowej dwa świetliki.

Na krótszym boku od E na parterze trzy okna, zaś na poddaszu po bokach po jednej blendzie i między nimi dwa okna, nad nimi jeszcze jedno. Wszystkie okna posiadają listwy parapetowe oraz nadproża łukowe, zaś oculus listwę łukową. Wejście od S z łukiem konstrukcyjnym, wejście od N z nadprożem łukowym

Od N na parterze jedno okno, wejście i dwa zamurowane okna. Na poddaszu cztery okna, z czego dwa środkowe większe.

Dom posiada fundament ceglany, między parterem i poddaszem gzyms oraz ślepe wywietrzniki na całości. Od W otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
18.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY, ob. dom		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres Kłępsk 38 (dz. nr ewid. 110)	
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			
6. Formy ochrony			

Dom, widok od SE



Dom, widok od NW



Dom, widok od S

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Budynek 2-kondygnacyjny, dach dwuspadowy, obecnie nie istniejący. Stolarka okienna nie istniejąca lub pozbawiona swoich funkcji, podobnie otwory drzwiowe. Od S na pierwszej kondygnacji dwa otwory okienne, wysokie, obecnie przerobione na drzwi, obok nich kolejne wejście (pierwotne?). Na drugiej kondygnacji dwie blendy, a pośrodku otwór okienny bez ramy i oculus nad nim (bez ramy). Na dłuższym boku od E na pierwszej kondygnacji siedem okien, wszystkie obecnie zamknięte okiennicami lub zabezpieczone od zew. w inny sposób. Na drugiej kondygnacji pięć otworów okiennych, niektóre jako blendy lub zaślepione prowizorycznie. Od W na pierwszej kondygnacji dwa otwory, z których pierwszy zamurowany, a drugi ze stopniem z cegły klinkierowej w otynku. Następnie okno małe, wrota przerobione na wyjście tarasowe, okno, kolejne wrota i wejście jednoskrzydłe. Na drugiej kondygnacji dwa okna, między nimi niskie wejścia. Od N dobudówka i wejście do budynku głównego. Na drugiej kondygnacji wysokie okno i nad nim blenda. Dom posiada fundament kamienny, między nim i parterem gzyms ceglany. Między parterem i poddaszem także gzyms. Okna i wejścia posiadają naczółki i nadproża łukowe oraz listwy parapetowe. W narożach lizeny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
18.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 2 ćw. XX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kłępsk 53 (dz. nr ewid. 10/9) UWAGA! W gison Sulechów nr domu to 53a.
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
 <p>Dom, widok od E</p>		 <p>Dom, widok od SE</p>	6. Formy ochrony

Dom postawiony w 2 ćw. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom parterowy, z wysokim poddaszem, z dachówką blaszaną, dach czterospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od E dwa okna na parterze i między nimi wejście po trzech stopniach po bokach którego wąskie dwa okna. Schody ułożone w półokrąg, zaś samo wejście z wąskimi oknami w płytkiej wnęce. Na poddaszu trzy okna, ale zachowane listwy parapetowe mogą wskazywać, że istniało tam jeszcze przynajmniej jedno okno. W połączeni dachowej dwa świetliki.

Na krótszym boku od S po dwa okna na parterze i na poddaszu. W połączeni dachowej jeden świetlik.

Na krótszym boku od N na parterze wejście po dwóch stopniach, także zaokrąglonych oraz jedno okno. Powyżej trzy okna klatki schodowej i trzy małe okienka poddasza.

Elewacja otynkowana. Fundament obłożony płytkami. Wokół okien i wejść listwy. Pod oknami poddasza i klatki schodowej listwy parapetowe rozłożone symetrycznie. Prawdopodobnie tam, gdzie są listwy, a nad nimi brak okien, zostały te okna zamurowane w bliżej nieokreślonym czasie.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
29.10.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 571 828 986"> </div> <div data-bbox="855 772 1563 986"> </div> </div> <p data-bbox="210 986 405 1018">Dom, widok od E</p> <div data-bbox="210 1018 983 1538"> </div> <p data-bbox="1003 1513 1223 1544">Dom, widok od NE</p>			Kłępsk 57 (dz. nr ewid. 105/1)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od NE dwa okna na parterze i między nimi wejście po trzech stopniach.

Na krótszym boku od E dwa okna na parterze zamurwane. Na poddaszu dwa okna.

Na dłuższym boku od SW trzy okna parteru.

Elewacja otynkowana. Fundament i obramienie wejścia ozdobione małymi kamyczkami rzeczonymi. Gzyms podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
29.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Kłępsk 70 (dz. nr ewid. 276)
 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p>Dom, widok od NE</p> <p>Dom, widok od S</p> <p>Dom, widok od N</p>			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od E na parterze nieotynkowana ściana z kamienia polnego. Na poddaszu dwa małe okienka po bokach, w środku jedno większe.

Na krótszym boku od W przybudówka parterowa z dachem jednospadowym.

Na dłuższym boku od N na parterze wejście poprzez murowany ganek z dachem jednospadowym. Wejście w ganku od strony W, zaś od N i E okienka. Poza gankiem jedno okno.

Od S dwa okna na parterze.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
29.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM w zagrodzie		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p data-bbox="1653 549 2051 580">Kłępsk 73 (dz. nr ewid. 258/3)</p> <p data-bbox="1688 890 1928 911">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo LUBUSKIE</p> <p data-bbox="1682 1043 1995 1075">Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p data-bbox="1720 1123 1957 1155">Gmina SULECHÓW</p> <p data-bbox="1688 1246 1823 1267">6. Formy ochrony</p>

Dom, widok od NW



Dom, widok od N



Dom, widok od NE

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom parterowy, z poddaszem, z dachówką cementową, dach naczółkowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od E na parterze dwa okna po bokach, pośrodku murowany wykusz z trzema oknami, który przechodzi na poddaszu w balkonik z murowaną barierką z wąskimi otworami. Na poddaszu w balkoniku wejście i okno, nad nimi oculus. Poza balkonikiem, na poddaszu po bokach dwa małe okna.

Na krótszym boku od N na parterze i poddaszu po dwa okna.

Na dłuższym boku od W na parterze dwa różnej wielkości okna i wejście poprzez drewniany ganek z dachem dwuspadowym. Wejście w ganku od strony W, zaś od N i S okienka. Na poddaszu trzy małe okienka, zaś w połąci dachowej jeden świetlik.

Elewacja otynkowana. Gzyms międzypiętrowy. Listwy wokół okien oraz lizeny w narożach. Fundament nieotynkowany – można dostrzec, że kamienny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
29.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM w ZAGRODZIE NR 5		2. Czas powstania pocz. XX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kłępsk 5 (dz. nr ewid. 131/4)
<p>Budynek, widok od SE</p> 			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE
<p>Budynek, widok od S</p>			Powiat ZIELONOGÓRSKI
			Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Został on zbudowany na pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na linii W-E. Budynek parterowy, z wysokim poddaszem, dach wielospadowy z dachówką ceramiczną.

Na dłuższym boku od S, na parterze i poddaszu dwa okna po bokach, pośrodku wykusz na parterze z trzema oknami, a na poddaszu na jego linii dwa okna prostokątne i nad nimi oculus. dach dwuspadowy, z blachodachówką. Od strony N do ganku przylega zadaszona konstrukcja wykonana w pleksi. W przyziemiu jedno okienko.

Od strony E, na krótszym boku na parterze dwa okna różnej wielkości i na poddaszu dwa okna mniejsze po bokach, zaś po środku dwa większe.

Od strony W dwa okna na parterze i poddaszu.

Elewacja pokryta tynkiem, część fundamentowa z dekoracyjnie odsłoniętymi częściami kamiennymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
27.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa KAPLICA w zespole kościoła filialnego p.w. Nawiedzenia NMP		2. Czas powstania pocz. XX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kłępsk (dz. nr ewid. 10/3)
Kaplica, widok od W			
			5. Przynależność administracyjna
Kaplica, widok od NE			
			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Kaplica, widok od S			
			6. Formy ochrony
Rejestr zabytków nr L-366/A z dnia 12.06.1953 r., 20.03. 1961 r., 08.02.2010 r.			

Kaplica została wybudowana na pocz. XX w.

Zbudowana z cegły, tynkowana.

Kaplicę wzniesiono na planie prostokąta, pierwotnie z trójbocznie zamkniętą absydą od E (obecnie zlikwidowana). Przykryta jest dachem dwuspadowym krytym dachówką. Osie elewacji akcentują jednolicie ukształtowane otwory zamknięte łukiem Tudora (od S i N oraz wejścia od W). Wejście od W po sześciu stopniach (omurowane nisko z barierką z jednej strony) do drzwi dwuskrzydłych, które są obecnie zadaszone daszkiem blaszanym, nad nim nadświetle.

Detal architektoniczny ma formy neogotyckie.

Wartością kaplicy są jej cechy historyczne.

Jeszcze w latach '70 XX w. w bardzo złym stanie, obecnie odnowiona, stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
17.10.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa KOŚCIÓŁ w zespole kościoła filialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny		2. Czas powstania 2 poł. XIV w. (przeb. 1586-1614 r., 1657 r. (wieża)	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kłępsk (dz. nr ewid. 210)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Kościół, widok od E			6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr L-366/A z dnia 12.06.1953 r., 12.06.1953 r., 08.02.2010 r.

Pierwotny drewniany kościół w Klepsku został zbudowany w latach 1367-1377, natomiast najstarsze wzmianki na temat świątyni w źródłach pisanych pochodzą z 1421 r. W 1576 r. świątynię przejęli ewangelicy. Pierwszym pastorem był B. Nevius, który zainicjował proces adaptacji budynku do potrzeb nowego kultu. W pierwszym etapie dokonano przebudowy średniowiecznego kościoła zrębowego na szkieletowy z zachowaniem wschodniej ściany prezbiterium. Równolegle z prowadzonymi pracami budowlanymi przystąpiono do wykonania wystroju malarskiego wnętrza i wyposażenia świątyni do potrzeb liturgii protestanckiej. Po II wojnie światowej kościół został przejęty przez katolików i stanowi filię katolickiej parafii Łęgowo. Orientowany kościół składa się z głównego korpusu nawowego, nieco węższego i niższego prezbiterium zamkniętego prostokątnie oraz wieży od strony zachodniej. Bryłę obiektu uzupełnia murowana zakrystia przy północnej ścianie prezbiterium. Nawa i prezbiterium przykryte są dwuspadowymi dachami krytymi gontem, wieża kościoła zwieńczona jest wysokim iglicowym hełmem. Ściany wschodnia i zachodnia, o konstrukcji wieńcowej, od wewnątrz pokryte są gliną, natomiast dłuższe północna i południowa, o konstrukcji szkieletowej, wypełnione są cegłą. Pod zakrystią znajduje się kolebkowo sklepiona krypta. Wartością zabytku jest wartość użytkowa pierwotna i historyczno-artystyczna.

Stan zachowania dobry, zadowolający.
Obecnie (jesień 2022 r.) prowadzone są prace przy elewacji zakrystii.

mgr Edyta A. Marek
17.10.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa LEŚNICZÓWKA		2. Czas powstania 2 ćw. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p data-bbox="212 954 448 981">Budynek, widok od S</p>  <p data-bbox="1048 1516 1310 1544">Budynek, widok od NW</p>			Kłępsk 1 (dz. nr ewid.81/10)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Została ona zbudowana w 2 ćw. XX w.

Murowana, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na linii NW-SE. Budynek parterowy, z poddaszem, dach wielospadowy z dachówką ceramiczną.

Na dłuższym boku od W, na parterze dwa wejścia po trzech stopniach i trzy okna. na poddaszu jedno okienko od strony N (po tej stronie druga część budynku, najpewniej jako część gospodarcza z wejściem do budynku głównego oraz trzema oknami na parterze. W poszyciu dachu bawole oko. Od strony N w tej części budynku na parterze i poddaszu po trzy małe okienka). W poszyciu dachu na dłuższych bokach nietypowe bawole okna z trzema małymi okienkami.

Od strony S, na krótszym boku na parterze i poddaszu po dwa okna.

Od strony E na parterze jedno okno.

Elewacja pokryta tynkiem, część fundamentowa z dekoracyjnie odsłoniętymi częściami kamiennymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
01.12.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OBORA w zespole folwarcznym		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
    <p data-bbox="212 997 448 1021">Obora, widok od NW</p> <p data-bbox="212 1460 515 1484">Obora, widok na detal od W</p> <p data-bbox="1075 1460 1276 1484">Obora, widok od S</p>			Kłępsk 53 (dz. nr ewid. 10/37)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

Zespół folwarczny sytuowany jest w E części wsi, na E od kościoła, na S od drogi do Kolesina i Nowego Kramaska. Obora została wzniesiona w 4 ćw. XIX w. kiedy majątek „Dolny Klępsk” przeszedł w posiadanie J. Heidera. W niewielkim stopniu przebudowana i rozbudowana (dodanie przybudówki od SW mieszczącej schody na poddasze). Zbudowana na rzucie wydłużonego prostokąta, niepodpiwniczona, parterowa, z wysokim magazynowym poddaszem, nakryta wysokim, dwuspadowym dachem z dachówką ceramiczną. Z cegły naroża, przypory przy ścianach szczytowych. Dobudówka niewielka, z dachem pulpitemowym (stanowi przedłużenie połąci dachowej głównego korpusu). Ściany murowane z cegły i ciosanego kamienia polnego. Otynkowana. Okna i wrota parteru z ceglanymi, łukowymi nadprożami, okna poddasza przesklepione ceglanymi, łukowymi nadprożami. Okna parteru żeliwne, pojedynczo oszklone. Otwory wentylacyjne poddasza pionowe, wydłużone w kształcie krzyża o krótkich ramionach. Wrota drewniane, dwuskrzydłe, deskowo-listwowe. Naroża ujęte pilastrami wyźwigniętymi ponad poziom okapów w formie niskich sterczyn. Od N na parterze i poddaszu po 11 okien, tam gzyms podokapowy. Od E i W ściany flankowane pilastrami, rozczłonkowane niskimi, masywnymi ceglanymi przyporami przedłużonymi ku górze (do linii dachu).

Wartość tych budynków to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OBORA w folwarku pomocniczym		2. Czas powstania 4 ćw. XIX W.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Obora, widok od NE		Kłępsk (dz. nr ewid. 132/1)	
		5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony	
Obora, widok od NW			

8. Historia, opis i wartości

Został on zbudowany zapewne w 4 ćw. XIX w. (wskazuje na to jego forma oraz rozwiązania konstrukcyjne), w okresie gdy folwark należał do Juliusa Heidera lub Frie= dricha von Philippsborna.

Murowany, z białej cegły, dłuższym bokiem na linii W-E. Budynek piętrowy, z poddaszem, dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną i cementową.

Na dłuższym boku od N, na parterze, wrota jednoskrzydłe w ilości trzech oraz jedno duże okno i dwa małe oraz cztery wywietrzniki.

Na poddaszu ściana z desek.

Od strony E, na krótszym boku na parterze dwoje wrót jednoskrzydłych, zaś na poddaszu jedne wrota do których prowadzą metalowe schody z barierką oraz jedno okno.

Elewacja pokryta tynkiem na parterze, zaś od E cała.

Występuje opaska gzymsowa, a od W widoczny gzyms podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
27.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OBORA w folwarku pomocniczym		2. Czas powstania 4 ćw. XIX W.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kłępsk (dz. nr ewid. 132/1)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
 <p data-bbox="212 1460 414 1492">Obora, widok od S</p>		 <p data-bbox="884 1460 1086 1492">Obora, widok od N</p>	6. Formy ochrony

Dokładna data budowy obiektu nie jest znana. Został on zbudowany zapewne w 4 ćw. XIX w. (wskazuje na to jego forma oraz rozwiązania konstrukcyjne), w okresie gdy folwark należał do Juliusa Heidera lub Friedricha von Philippsborna. Przetwał do dziś w pierwotnej niezmienionej formie. Od lat '70 XX w. pełnił funkcję magazynu (obecnie jest to trudne do ustalenia). Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta, z dwoma wyodrębnionymi pomieszczeniami w części zach. oraz dużą, jednoprzestrzenną oborą. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z wysokim magazynowym poddaszem, nakryty wysokim dachem dwuspadowym, z dachówką ceramiczną. Elewacje nieotynkowane, opracowane z użyciem dwóch materiałów: kamienia i cegły. Naroża zaakcentowane pilastrami wydźwigniętymi ponad linię okapów w formie niskich wieżyczek — sterczyn. Elewacje rozczłonkowane pasem ceglano, profilowanego fryzu międzykondygnacyjnego. Elewacje podłużne zwieńczone płytkim gzymsem podokapowym. Elewacja frontowa (płd.) pierwotnie symetryczna, 1-osiowa. Z zaakcentowaną 4-osiową partią środkową, ujętą parą pilastrów dźwigających masywny, trójkątny fronton (obecnie zniesiony) oraz z dwoma analogicznymi szczykami po bokach, wydźwigniętymi nieco ponad okap, opracowanymi w formie małych, trójkątnych frontoników (obecnie prawy, wsch. zniesiony).

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
27.10.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OGRODZENIE Z BRAMAMI w zespole kościoła filialnego p.w. Nawiedzenia NMP		2. Czas powstania XVI w., pocz. XX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kłępsk (dz. nr ewid. 210, 10/3)
			5. Przynależność administracyjna
 			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony Rejestr zabytków nr L-366/A z dnia 12.06.1953 r., 20.03. 1961 r., 08.02.2010 r.
Ogrodzenie z bramą, część W			

8. Historia, opis i wartości

Ogrodzenie z kamieni polnych powstało w XVI w., zaś w pocz. XX w. zostały dobudowane bramy

Ogrodzenie otacza cały zespół kościoła, w tym cmentarz.

Ogrodzenie składa się z części głównych które stanowią ciągi z kamieni polnych, obłożonych z góry ceglami oraz kilkoma bramami na które składają się słupy murowane, ceglane z poddaszem z jednej cegły i daszkiem słupkowym. Wmontowane są w nie (lub zostały rozebrane) zawiasy na których znajdują się bramki lub bramy dwuskrzydłe z drewnianych sztachet.

W skład ogrodzenia od N wchodzi: jedna brama dwuskrzydła, następnie bramka, brama i druga bramka. Od W jedno wejście przez bramkę (brak skrzydła). Od S jedna bramka także bez skrzydła oraz przejście do części cmentarnej i do kaplicy grobowej.

Wartością ogrodzenia są jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogrodzenie zadbane.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK w zespole folwarcznym		2. Czas powstania XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Kłępsk (dz. nr ewid. 10/27)
 			5. Przynależność administracyjna
			6. Formy ochrony
			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Czworak, widok od SW			
Czworak, widok od NW			

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny sytuowany jest w E części wsi, na E od kościoła, na S od drogi do Kolesina i Nowego Kramaska. Park został założony w XIX w. jako N część tzw. Starego Dziedzińca (dziś nie istniejącego, zamiast niego, główną część zespołu folwarcznego przeniesiono bardziej ku W, w obecne miejsce).

Jego drzewostan porósł całkowicie kompleks starego dziedzińca, a ślad po nim znaczą jedynie słupy bramy, która kiedyś prowadziła do pałacu. Granicą jest staw i jakiś prawdopodobnie układ drzew kiedyś stanowił niewielki strumień wpływający do niego. Park ogranicza ponadto dziś pole od E oraz droga od W i N.

Znajduje się tu kilkadziesiąt dużych drzew, które jednak są mocno zarośnięte bluszczem, niższymi krzakami.

Park posiada walory dendrologiczne, zabytkowe oraz oddziaływanie estetyczne na tę część wioski.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa PLYTY PAMIĄTKOWE		2. Czas powstania 1918 r.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Płyty, widok od W</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Płyta, widok od W</p> </div> </div> 			Kłępsk (dz. nr ewid. 149/3)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Płyty pamiątkowe zostały wzniesione w 1918 r. na pamiątkę mieszkańców wsi, którzy zginęli w czasie I Wojny Światowej.

Płyty znajdują się w zagajniku w centralnej części wsi, tuż obok dwóch małych stawów przy drodze przebiegającej przez wioskę.

Znajdują się na betonowych postumentach. Ustawione są frontem w stronę zachodnią.

Płyty kamienne w ilości trzech ustawione są jako stelle w jednej linii w niedużej odległości od siebie. Na środkowej płycie znajduje się ikona hełmu (w zagłębieniu). Pod nią informacja wykuwana czcionką gotycką informująca o zmarłych. Dziś mało widoczna.

Pozostałe dwie stelle prawdopodobnie posiadają listę zmarłych, są jednak nieczytelne.

Wartością cmentarza są jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Teren wokół płyt zadbany, porośnięty nisko płożącym się bluszczem, który zarasta postumenty płyt.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
18.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa RZĄDCÓWKA, ob. dom w zespole folwarcznym		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kłępsk 53 (dz. nr ewid. 10/37)
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony
Rządcówka, widok na detal od S			Rządcówka, widok od SE

Zespół folwarczny sytuowany jest w E części wsi, na E od kościoła, na S od drogi do Kolesina i Nowego Kramaska. Rządówka została wzniesiona w 2 poł. XIX w. kiedy majątek „Dolny Klępsk” przeszedł w posiadanie J. Heidera. Głównie przebudowana najpewniej XIX/XX w. W późniejszym czasie także przebudowana, zaś w 1945 r. silnie przekształcona. Od W kiedyś przylegał inny budynek mieszkalny (obecnie nieistniejący).

Budynek wzniesiony na planie prostokąta.

Ściany murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. Pokrycie dachu stanowi blachodachówka, dach wielospadowy. Okna parteru ujęte w bogate obramowania: pary pilastrów flankujące otwory, dźwigające architrawy, ponad którymi łukowo wygięte gzymsy. Otwory okienne prostokątne, przesklepione prostymi ceglanyimi nadprożami. Okna poddasza od N ujęte w opaskowe obramowania.

Od S na parterze siedem otworów okiennych i wejście. W połąci dachowej cztery świetliki.

Budynek częściowo podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem, ze szczytem i dwiema lukarnami.

Elewacja otynkowana, z narożami ujętymi lizenami. Od frontu pseudoryzalit. Ponad otworami parteru i oknami poddasza wspólne, odcinkowe gzymsy.

Wartość tych budynków to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa SPICHLERZ, ob. magazyn w zespole folwarcznym		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Spichlerz, widok od N</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Spichlerz, widok od S</p> </div> </div>			Kłępsk 53 (dz. nr ewid. 10/37)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny sytuowany jest w E części wsi, na E od kościoła, na S od drogi do Kolesina i Nowego Kramaska. Spichlerz został wzniesiony w 4 ćw. XIX w. kiedy majątek „Dolny Klępsk” przeszedł w posiadanie J. Heidera.

Budynek wzniesiony na planie prostokąta.

Ściany murowane z cegły ceramicznej. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną.

Od N, na dłuższym boku siedem okien zakończonych w łuk na pierwszej i drugiej kondygnacji.

Od S na pierwszej kondygnacji sześć okien w różnym układzie oraz dwa mniejsze wrota i jedno większe, dwuskrzydłe (do wejść prowadzą stopnie schodów). Na drugiej kondygnacji sześć okienek i małe wrota.

Od W dostawiony do stodoły.

Elewacja otynkowana.

Wartość tych budynków to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa STAJNIA, ob. magazyn w zespole folwarcznym		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Kłępsk 53 (dz. nr ewid. 10/37)
 			5. Przynależność administracyjna
<p>Stajnia, widok od S</p> <p>Stajnia, widok od E</p> <p>Stajnia, widok od SW</p>			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny sytuowany jest w E części wsi, na E od kościoła, na S od drogi do Kolesina i Nowego Kramaska. Stajnia została wzniesiona w 4 ćw. XIX w. kiedy majątek „Dolny Klępsk” przeszedł w posiadanie J. Heidera.

Budynek wzniesiony na planie prostokąta.

Ściany i fundamenty murowane z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej. W środkowej partii podpiwniczony Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna, dach dwuspadowy. Cokołowa część boku E murowana z kamienia polnego i cegły. Okna, wrota i wrota poddasza od W przesklepione ceglany, łukowymi nadprożami. Otwory wentylacyjne poddasza u obu szczytów i od E prostokątne, wąskie, wysokie. Pod dachem gzyms koronujący ceglany, profilowany.

Od W układ na parterze: trzy okna, wejście, okno, wejście, okno, zaś na poddaszu: okno, wejście, dwa okna, wejście, okno.

Od N na drugiej kondygnacji dwie blendy zamknięte półkoliście ujęta parą pilastrów dźwigających odcinek gzymsu.

Od S na drugiej kondygnacji dwa wejścia zamknięte półkoliście. Na tym boku niska, parterowa dobudówka z dachem jednospadowym.

Elewacja otynkowana z narożami ujętymi ceglany nieotynkowanymi pilastrami. Na krótszych bokach gzyms międzykondygnacyjny.

Wartość tych budynków to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa STODOŁA, ob. magazyn w zespole folwarcznym		2. Czas powstania ok. 1930 r.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 598 781 983">  </div> <div data-bbox="808 703 1491 983">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 983 436 1013">Stodoła, widok od N</div> <div data-bbox="212 1013 1025 1560">  </div> <div data-bbox="1041 1540 1288 1570">Stodoła, widok od NE</div> </div>			Kłępsk 53 (dz. nr ewid. 10/37)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny sytuowany jest w E części wsi, na E od kościoła, na S od drogi do Kolesina i Nowego Kramaska. Stodoła została wzniesiona ok 1930 r. Znajduje się na S od „nowego dziedzińca”, przy drodze z kościoła do stawu.

Stodoła zbudowana na rzucie prostokąta.

Bryła: budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, nakryty wysokim dachem dwuspadowym z naczółkami.

Fundamenty i cokołowa część ścian murowane z ciosanego kamienia polnego i cegły ceramicznej.

Pokrycie dachu: płyty azbestowo-cementowe faliste (pierwotnie ceramiczna dachówka karpiówka). Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, nie otynkowane. Wrota prostokątne, przesklepione ceglany, łukowymi nadprożami; drewniane, dwuskrzydłowe, deskowo — listwowe.

Otwory wentylacyjne (w ściankach szczytowych) prostokątne, wąskie, pionowe.

Elewacje nieotynkowane, pozbawione detali architektonicznych, parami analogiczne.

Elewacje podłużne (W i E) sześciosiowe, z wrotami przepływającymi południowe partie elewacji.

Wartość tych budynków to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa STODOŁA w folwarku pomocniczym		2. Czas powstania 1 poł. XIX W.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Kłępsk (dz. nr ewid. 132/1)
 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p data-bbox="210 1461 439 1493">Stodoła, widok od E</p> <p data-bbox="882 1461 1111 1493">Stodoła, widok od S</p>			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek powstał w 4 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na linii S-N.

Budynek pierwotnie piętrowy, z poddaszem, dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną. Fundament kamienny.

Na dłuższym boku od E, na parterze, duże wrota dwuskrzydłe.

Od strony N, na krótszym boku na poddaszu dwie blendy.

Od strony W na parterze duże okno.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo zły.

Wymaga prac konserwacyjnych w stopniu podstawowym.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
27.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa STODOŁA, ob. magazyn w zespole folwarcznym		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 598 817 1005">  </div> <div data-bbox="840 710 1568 1005">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1005 817 1564">  </div> <div data-bbox="840 1005 1568 1564"> <p data-bbox="996 1532 1243 1564">Stodoła, widok od SE</p> </div> </div>			Kłępsk 53 (dz. nr ewid. 10/37)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny sytuowany jest w E części wsi, na E od kościoła, na S od drogi do Kolesina i Nowego Kramaska. Stodoła została wzniesiona w 4 ćw. XIX w. kiedy majątek „Dolny Klępsk” przeszedł w posiadanie J. Heidera.

Budynek wzniesiony na planie trapezu zbliżonego do wydłużonego prostokąta.

Ściany murowane z cegły ceramicznej i kamienia polnego. W środkowej partii podpiwniczony. Z cegły murowane narożne pilastry, obramowania wrót, podokapowe gzymsy na bokach W i E oraz górne partie elewacji szczytowych. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna, dach dwuspadowy. Wrota od E szerokie, ujęte w ceglane obramowania, flankowane lizenami, zamknięte masywnymi, ceglany nadprożami.

Od E trzy duże wrota.

Od W z niewielkim okienkiem oraz grupami otworów wentylacyjnych (po trzy, wymurowane w ceglanych fragmentach murów, wydłużone, prostokątne, pionowe) po bokach.

Od NE do stodoły przylega spichlerz (ob. magazyn).

Elewacja nieotynkowana. Elewacje W i E zwieńczone profilowanym gzymsem ceglany z ząbkowaniem.

Wartość tych budynków to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
19.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa STODOŁA w folwarku pomocniczym		2. Czas powstania 4 ćw. XIX W.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p data-bbox="212 946 439 970">Stodoła, widok od W</p>  <p data-bbox="1046 1509 1294 1533">Stodoła, widok od NW</p>			Klepsk (dz. nr ewid. 132/1, 133)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dokładna data budowy obiektu nie jest znana. Został on zbudowany zapewne w 4 ćw, XIX w, (wskazuje na to jego forma oraz rozwiązania konstrukcyjne), w okresie gdy folwark należał do Juliusa Heidera lub Frie— dricha Wilhelma von Philippsborna. Przetrwiał do dziś w pierwotnej, niezmienionej formie. Po niewielkiej przebudowie i adaptacji pełni obecnie funkcję magazynową (część S) (część N nieużywana). Stodoła wzniesiona na rzucie prostokąta. Niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, nakryty wysokim dachem dwuspadowym, z dachówką ceramiczną. Elewacje nieotynkowane. Naroża opilastrowane, pilastry w elewacji pn. wydźwignięte ponad okapy w formie niskich wieżyczek – sterczyn. Elewacje podłużne rozczłonkowane profilowanym fryzem ceglany i gzymsem podokapowym. Elewacja frontowa (zach.) z czterema parami wrót, z których każde opracowane w odmienny sposób (wrota płd., ujęte parą lizen tworzących pseudoryzalit, kolejne: ujęte pilastrami, pomiędzy którymi, nad wrotami pozioma płyцина; ujęte w ceglane obramowanie sięgające ponad fryz oraz czwarte, płn. niskie, sięgające do fryzu. Elewacja tylna (wsch.) z trzema blendami w części płn. oraz dwoma grupami otworów wentylacyjnych w części płd.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
27.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM W ZESPOLE FOLWARCZNYM		2. Czas powstania XIX/XX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>Budynek, widok od SE</p>  <p>Budynek, widok od SE.</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;">  </div> </div>			<p>Kłępsk 50 (dz. nr ewid. 10/39)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w XIX/XX bądź pocz. XX wieku.

Pierwotna forma niezachowana, przebudowany w latach 70-tych XX wieku. Obecnie pełni funkcję budynku gospodarczego.

Murowany z cegły czerwonej na planie prostokąta. Dach naczółkowy kryty dachówką ceramiczną.

Elewacja SW z gankiem murowanym, który obecnie posiada jednospadowy dach wspierający się na drewnianej konstrukcji – przebudowany. Wejście gankiem od SW, po jego obu stronach po jednym oknie, na ścianie SE ganku kolejne okno. Poza gankiem na tej elewacji okno. W poszyciu dachu lukarna.

Elewacja SE z oknem na poddaszu, poniżej niska część z wysokim stojącym wolno kominem.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OWCZARNIA I W GOSPODARSTWIE POMOCNICZYM		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div data-bbox="212 598 768 1018">  </div> <p data-bbox="212 1023 465 1050">Budynek, widok od NE</p> <div data-bbox="795 598 1281 1018">  </div> <div data-bbox="212 1050 891 1565">  </div> <p data-bbox="920 1541 1173 1568">Budynek, widok od SW</p>			Kłępsk 55b (dz. nr ewid. 356/1)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX w. Dokładna data powstania gospodarstwa pomocniczego nie jest znana. Forma architektoniczna i rozwiązania konstrukcyjne użyte w budynkach tworzących zabudowę pozwalają stwierdzić, że powstało ono w 4 ćw. XIX w. (jednak przed 1885 r.). Pierwotnie gospodarstwo to tworzyły dwie owczarnie oraz budynek gospodarczy. Obecnie pomieszczenia mocno rozbudowane, przebudowane, jednak z powodu restrykcji higienicznych nie można wchodzić do środka gospodarstwa. Obecnie jest to chlewnia.

Owczarnia była zbudowana na planie prostokąta. Niepodpiwniczona, parterowa z wysokim magazynowym poddaszem, nakryta wysokim dachem dwuspadowym, obecnie krytym dachówką blaszaną. Elewacje obecnie otynkowane.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa OWCZARNIA II W GOSPODARSTWIE POMOCNICZYM		2. Czas powstania 4 ćw. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kłępsk 55b (dz. nr ewid. 356/1)
<p>Budynek, widok od S</p> 			5. Przynależność administracyjna
<p>Budynek, widok od SW</p>			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX w. Dokładna data powstania gospodarstwa pomocniczego nie jest znana. Forma architektoniczna i rozwiązania konstrukcyjne użyte w budynkach tworzących zabudowę pozwalają stwierdzić, że powstało ono w 4 ćw. XIX w. (jednak przed 1885 r.). Pierwotnie gospodarstwo to tworzyły dwie owczarnie oraz budynek gospodarczy. Obecnie pomieszczenia mocno rozbudowane, przebudowane, jednak z powodu restrykcji higienicznych nie można wchodzić do środka gospodarstwa. Obecnie jest to chlewnia.

Owczarnia była zbudowana na planie prostokąta. Niepodpiwniczona, parterowa z wysokim magazynowym poddaszem, nakryta wysokim dachem dwuspadowym, obecnie krytym dachówką blaszaną. Elewacje obecnie otynkowane częściowo.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa RUINA STODOŁY II W ZESPOLE FOLWARCZNYM		2. Czas powstania 1 poł. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kłępsk 60 (dz. nr ewid. 10/10)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony
Budynek, widok od W			
Budynek, widok od W			

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 1 poł. XIX w. Rozebrany w 1965 r.

Był to budynek murowany z kamienia i cegły nakryty wysokim dachem dwuspadowym z naczólkami. Dziś zachowana przypora.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania słaby.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa STODOŁA V W ZESPOLE FOLWARCZNYM		2. Czas powstania ok 1930 r.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kłępsk (dz. nr ewid. 10/4 1)
			5. Przynależność administracyjna
<p style="text-align: center;">Budynek, widok od N</p>			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony ok 1930 r.

Budynek z cegły czerwonej i w cokole z kamienia polnego, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny nakryty wysokim dachem naczółkowym, na planie prostokąta na osi N-S.

Elewacje W i E 6-osiowe z wrotami.

Elewacje szczytowe symetryczne. Południowa 1-osiowa z szerokimi wrotami i dwoma parami otworów wentylacyjnych nad nimi.

Elewacje nieotynkowane, bez dekorów.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie		2. Czas powstania k. XIX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Budynek gospodarczy, widok od SW</p>  <p>Budynek gospodarczy, widok od SW</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div>			<p>Klepsk 15 (dz. nr ewid. 122/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły na planie prostokąta. Budynek z dachem dwuspadowym, dachówka ceramiczną, dłuższym bokiem do działki. 2-kondygnacyjny.

Od ulicy na pierwszej kondygnacji dwa małe okienka, na drugiej trzy okienka w jednej linii, z czego środkowe w połowie jako blenda, zaś boczne bez ram okiennych. Powyżej środkowego oculus. Nad nim krzyż łaciński wykonany z zaprawy (?).

Na boku W przynajmniej jedno okienko w przyziemiu. Na pierwszej kondygnacji duże wrota dwuskrzydłe, okna i blendy, wejście jednoskrzydłowe. Na drugiej kondygnacji wywietrzniki oraz dwa niskie wejścia.

Budynek posiada fundament ceglany.

Między pierwszą i drugą kondygnacją gzyms, także na dłuższym boku gzyms koronujący. Otwory okienne i drzwiowe posiadają nadproża łukowe, część naczółki i listwy parapetowe.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
18.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY w ZAGRODZIE NR 5, ob. dom nr 6		2. Czas powstania pocz. XX w.	KŁĘPSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Kłępsk 6 (dz. nr ewid. 130)
<p>Budynek, widok od SW</p>  <p>Budynek, widok od SE</p>			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Został on zbudowany na pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na linii S-N. Budynek parterowy, z poddaszem, dach wielospadowy z dachówką ceramiczną i blaszaną.

Na dłuższym boku od E, na parterze jedno okno, za nim murowany ganek z wejściem od E i dużym oknem od S. dach dwuspadowy, z blachodachówką. Od strony N do ganku przylega zadaszona konstrukcja wykonana w pleksi. W przyziemiu jedno okienko.

Od strony S, na krótszym boku na parterze i poddaszu dwa okna.

Od strony W lukarna.

Elewacja pokryta tynkiem, część fundamentowa kontrastowo innym kolorem.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
27.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KŁĘPSK

1. Nazwa

BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie

2. Czas powstania

1902 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Kłępsk 32 (dz. nr ewid. 214)



Budynek, widok od SE



Budynek, widok od NW



Budynek, widok od S



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono w 1902 r.

Murowany, z czerwonej cegły. 2-kondygnacyjny. Dach dwuspadowy z dachówką ceramiczną.

Od W, na dłuższym boku na pierwsze kondygnacji obecnie otwór okienny i wywietrzniki. Na drugiej kondygnacji pionowe wywietrzniki.

Na krótszym boku S, na drugiej kondygnacji trzy w jednej linii wywietrzniki w kształcie wydłużonego krzyża łacińskiego. Powyżej nich jeden taki sam.

Na boku E na pierwszej kondygnacji pierwotnie dwoje wrót o różnej wielkości i kilka okien wraz z małymi wywietrznikami, zaś na drugiej kondygnacji cztery okienka, małe wejście i małe wywietrzniki. Obecnie na pierwszej kondygnacji zachowane wrota, zaś na drugiej kondygnacji tylko mały otwór.

Między pierwszą a drugą kondygnacją od S i E gzyms.

Na boku S i E otynkowanie pierwszej kondygnacji, zaś od W cała elewacja otynkowana. Od W zachowany gzyms koronujący.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wygląd utrwalony tradycją.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KŁĘPSK

1. Nazwa

BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Kłępsk 22 (dz. nr ewid. 113/1)



Budynek, widok od SE



Budynek, widok od NE



Budynek, widok od SE



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

Budynek postawiono w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły. 2-kondygnacyjny, zaś dobudówka od S parterowa. Dach dwuspadowy, zaś na dobudówce jednospadowy, z dachówką cementową.

Od E, na dłuższym boku na pierwszej kondygnacji wejście po czterech stopniach, wrota dwuskrzydłe, dwa okna (jedno bez górnej części ramy okiennej), wrota dwuskrzydłe niższe oraz wyższe. Na drugiej kondygnacji dwa okna, między nimi małe wejście (jedno okno jako blenda, zaś wejście bez skrzydła drzwiowego). W przyziemiu jedno okienko zamurowane.

Na krótszym boku S, na drugiej kondygnacji w jednej linii dwie blendy i między nimi okno bez ramy okiennej w górnej części. Powyżej niego jedna blenda.

Dobudówka od S ma trzy okna i wejście, zaś od E wejście i powyżej z boku jedno okno.

Fundament głównej części kamienny, dobudówki ceglano-kamienny. Nad fundamentem kamiennym gzyms, podobnie jak między 1 i 2 kondygnacją. Od S gzyms koronujący.

Otwory 1 kondygnacji od E i wszystkie od S mają łuk konstrukcyjny oraz naczółki. W przybudówce tylko od E łuk konstrukcyjny.

Od S między otworami lizeny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wygląd utrwalony tradycją.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
17.10.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KŁĘPSK

1. Nazwa

BUDYNEK GOSPODARCZY w zagrodzie

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Kłępsk 31 (dz. nr ewid. 215/1)



Budynek, widok od S



Budynek, widok od NE



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły. 2-kondygnacyjny. Dach dwuspadowy z dachówką cementową.

Od E, na dłuższym boku na pierwszej kondygnacji wrota dwuskrzydłe, dwa wrota jednoskrzydłe, dwa okna różnej wielkości, wejście. Na drugiej kondygnacji dwa małe wejścia.

Na krótszym boku S, na pierwszej kondygnacji dwa okna, zaś na drugiej kondygnacji wywietrzniki.

Fundament głównej części kamienny, dobudówki ceglano-kamienny. Nad fundamentem kamiennym gzyms, podobnie jak między 1 i 2 kondygnacją. Od S gzyms koronujący.

Gzyms koronujący od E.

Część otworów z naprożami łukowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wygląd utrwalony tradycją.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KŁĘPSK

1. Nazwa

BUDYNEK GOSPODARCZY, ob. dom

2. Czas powstania

k. XIX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Kłępsk 35 (dz. nr ewid. 141/5)



Budynek, widok od S



Budynek, widok od SE



Budynek, widok od SW



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiono w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły (zdobienia z żółtej). 2-kondygnacyjny. Dach dwuspadowy z dachówką cementową.

Od W, na dłuższym boku na pierwszej kondygnacji ganek z dachem dwuspadowym blaszanym i dwoma oknami – od W i S. Następnie pięć okien.

Na krótszym boku S, na pierwszej kondygnacji dwuskrzydłe wrota, zaś na drugiej jedno okno.. Powyżej nich jeden taki sam.

Na boku E na pierwszej kondygnacji sześć okien – wszystkie zamurowane.

Między przyziemiem a pierwszą kondygnacją na dłuższych bokach gzyms, zaś pod dachem gzyms koronujący.

Wszystkie otwory posiadają łuki konstrukcyjny lub odciążający, zaś u wrót zwornik jest wysunięty do przodu. Okna z naczółkami oraz listwami parapetowymi oraz płycinami podokiennymi.

W narożach lizeny.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wygląd utrwalony tradycją.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

KŁĘPSK

1. Nazwa

BUDYNKI GOSPODARCZE w zagrodzie

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Kłępsk 73 (dz. nr ewid. 258/3)



Budynek, widok od NE



Budynek, widok od W



Budynek, widok od NW



5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

Budynki postawiono w 1 ćw. XX w.

Murowane, z czerwonej cegły, jeden z białej, z wstawkami z kamienia polnego. 2-kondygnacyjne. Dachy dwuspadowe, dachówka cementowa.

Budynek z białej cegły od N posiada jedno okno na parterze i dwa na poddaszu (jedno jako blenda), zaś od E jest do niego dobudowany drewniany, niski budynek, ale widoczne, że na parterze i poddaszu po jednych wrotach jednoskrzydłych. Wszystkie otwory mają nadproża łukowe. Część fundamentu jest z kamienia polnego oraz czerwonej cegły. Na obu kondygnacjach wywietrzniki.

Mniejszy budynek z czerwonej cegły przylega do budynku z białej cegły od W, zaś od S do większego budynku z czerwonej cegły. Od N na poddaszu wrota jednoskrzydłe, zaś od W dwa okienka na parterze. Część parterowa w połowie z kamienia polnego i wstawki białej cegły. Na parterze na obu bokach wywietrzniki. Otwory z nadprożami łukowymi. Fundament kamiennie-ceglany.

Większy budynek z czerwonej cegły od S posiada duże wrota dwuskrzydłe, drewniane z nadprożem łukowym i wywietrznikami. Fundament kamiennie-ceglany.

Prawdopodobnie wszystkie budynki były w jakimś okresie przebudowywane i/lub nadbudowywane. Świadczy o tym mnogość materiału, który nie jest ze sobą jednolity na danej bryle.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wygląd utrwalony tradycją.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
17.10.2022 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków