

GEZ	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM, ob. poczta</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Sulechów, Aleja Wielkopolska 4 (dz. nr ewid. 590)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.) <b>Rejestr zabytków: Nr 2994 z dnia 11.03.1977 r.</b></p>

Budynek, widok od S

Budynek, widok od NW

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX w. Murowany, z czerwonej cegły, na planie prostokąta, na osi W-E. Budynek 2-kondygnacyjny, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od S po dziewięć osi na każdej kondygnacji, z czego na poddaszu sześć małych okienek i trzy w przyziemiu. Trzy środkowe osie w płytkim ryzalicie, gdzie na piętrze balkon z murowaną balustradą wspieraną na czterech podporach. Ryzalit wieńczy trójkątny naczółek, w którym oculus przedzielony dwiema pionowymi listwami. Fasada na parterze otynkowana, z boniowaniem symetrycznym do otworów okiennych, które posiadają kraty. Okna te z wspólną listwą parapetową pod którą gzyms cokołowy. Między parterem i piętem gzyms, nad którym także listwa parapetowa wspólna. Wszystkie otwory pietra z listwami dookolnymi i łukowymi naczółkami. Nad nimi gzyms międzypiętrowy, a powyżej gzyms koronujący. Piętro z odsłoniętą cegłą, a jedynie w narożach, przy ryzalicie i w ryzalicie z lizenami tynkowanymi.

Na elewacji zachodniej na parterze wejście współczesne do budynku.

Na elewacji północnej widoczne obecnie jedno okno na parterze, zabezpieczone kratą.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
19.03.2023 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>2 poł. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, Aleja Wielkopolska 5 (dz. nr ewid. 591)
Dom, widok od SE			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
Dom, widok od NW			6. Formy ochrony  Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w. Murowany, z czerwonej cegły, na planie litery L. Dom 3-kondygnacyjny, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od S po sześć osi na każdej kondygnacji, z czego dwie środkowe w płytkim ryzalicy i na parterze wejście. W partii cokołu cztery osie. Gzyms między parterem i piętrzem oraz koronujący. Nad oknami piętra płaskie naczółki.

Od dziedzińca, skrzydło północne posiada na elewacji zachodniej wysuniętą część budynku i w niej po zachodniej stronie po cztery osie na parterze i piętrze, a powyżej dwie osie. Tam gzyms między parterem i piętrzem. Na północnej elewacji tej części jedna oś na trzeciej kondygnacji. W głównej bryle budynku, od zachodu po jednej osi na każdej kondygnacji, w tym wejście na parterze. Zachodnie skrzydło od dziedzińca także posiada wysuniętą przed bryłę budynku część – jednoosiową na każdej kondygnacji, w tym wejście na parterze. Na głównej bryle zaś po trzy osie na każdej kondygnacji, także w przyziemiu.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
19.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
------------	--	----------------

1. Nazwa  
**DOM**

2. Czas powstania  
**1 ćw. XX w.**


**SULECHÓW**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres  
**Sulechów, Aleja Wielkopolska  
12 (dz. nr ewid. 236/7)**



Dom, widok od NW



Dom, widok od E

5. Przynależność administracyjna  
**Województwo LUBUSKIE**  
**Powiat ZIELONOGÓRSKI**  
**Gmina SULECHÓW**

6. Formy ochrony  
Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w. Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi SW-NE. Dom 3-kondygnacyjny, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie. Od N po cztery osie na każdej kondygnacji, a poddasze wieńczy duży naczółek w typie tympanonu, na podstawie. W parterze brama wjazdowa, dwuskrzydła z nadświetlem w łuku. Obok tak samo wyglądająca blenda z nadświetlem. Po bokach na parterze dwa otwory okienne, z czego jeden jako blenda, drugi nietrwale zaślepiony. Bramą i blendę flankują i rozdzielają lizeny z płycinami. Nad nimi, na dwóch kondygnacjach otwory okienne z małymi balkonikami z kształcie półkola, z metalowymi barierkami. Otwory także flankowane i dzielone lizenami. Po bokach po jednym oknie z listwami parapetowymi, a na piętrze dodatkowo z płaskimi naczółkami. Od E na parterze brama wjazdowa, obecnie zagrodzona sklejką. Na parterze zamurowany zupełnie balkon z dwoma oknami od E i po jednym od S i N. Na trzeciej kondygnacji i poddaszu po dwie osie. Od S na parterze pięć osi, z czego trzy środkowe analogiczne blendy jak od strony północnej. Na piętrze siedem osi, z czego po dwie zewnętrzne ze wspólnymi listwami parapetowymi i płaskimi naczółkami. Na trzeciej kondygnacji pięć osi. Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.  
Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
19.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>lata 20. XX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, Aleja Wielkopolska 13 (dz. nr ewid. 227/8)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)

Dom, widok od NW

Dom, widok od E

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w latach 20. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły z kamiennym fundamentem, dłuższym bokiem na osi S-N. Dom piętrowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od N na parterze dwa okna, z czego jedno z kratą, drugie ze szprosami i wejście po schodkach omurowanych z barierkami, do apteki. Nad wejście naczółek. Na piętrze cztery osie, zaś na poddaszu, w poszyciu dachu bawole oko.

Od E na parterze pięć okien. Powyżej strojona lukarna w dachu mansardowym, a w poszyciu dachu powyżej niej bawole oko. W przyziemiu jedno okno.

Od W ryzalit poszerzony od północy o część parterową. W ryzalicie układ okien niesymetryczny, także wielkości i kształt różnorodny.

Na parterze okno apteczne z kratą. W przyziemiu jedno okno.

Okna w większości z listwami parapetowymi.

W poszyciu dachu w różnych odstępach świetliki.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
19.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>	3. Miejscowość
1. Nazwa	2. Czas powstania	<b>SULECHÓW</b>
<b>Zamek w zespole zamkowym nr 2, ob. dom kultury</b>	<b>XIV w., przebud. XV w., XVI w., XVIII-XIX w.</b>	

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

Sulechów, Aleja Wielkopolska  
(dz. nr ewid. 583/3)

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**


6. Formy ochrony

**Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)**  
Rejestr zabytków: Nr 548 z dnia 30.05.1963 r.



Budynek, widok od SE

Budynek, widok od NE



Obiekt zbudowany na miejscu wczesnośredniowiecznego grodu słowiańskiego około 1304 r. W czasach Piastów śląskich był lokalnym ośrodkiem administracji książęcej (dystryktu), a później, w czasach przynależności do Niemiec, stanowił skromną siedzibę urzędników brandenburskiego elektora. Do pierwszej rozbudowy doszło w XV stuleciu. W 1633 r. Sulechów wraz zamkiem został zniszczony pożarem. Budowlę z jednej strony otoczono wałem z fosami, a z drugiej murem. W XIX w. rozebrano nieprzydatną część wschodnią i północną zamku, stawiając na ich miejscu budynki bardziej funkcjonalne, przeznaczone głównie na mieszkania. Z założenia zamkowego przetrwał tylko jeden gmach, który w przeszłości był największy. Jest to prostokątne, dwukondygnacyjne skrzydło zachodnie, przebudowane w XVIII w. oraz czterokondygnacyjna gotycka wieża. Obiekt po II wojnie światowej był nieużytkowany. W latach 2007-2010 przeprowadzono rewitalizację, która miała za zadanie pełną renowację, adaptację i przebudowę kompleksu zamkowego. Przywrócono detal architektoniczny na elewacji.. Wykonano ocieplenie dachu, przeprowadzono obróbki blacharskie szczytu, położono rynny i rury spustowe. Odtworzono w południowo-wschodnim narożniku ceglane schody, usunięto wtórne ściany działowe. Konserwacji poddano ceglane lica ścian.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
19.03.2023 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>ZBÓR KALWIŃSKI, ob. Dom Kultury</b>		2. Czas powstania <b>1752-1765, 1779 r.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p data-bbox="212 1110 571 1141">Budynek, widok od SW</p> <p data-bbox="571 1110 864 1141">Budynek, widok od NW</p> 			Sulechów, Aleja Wielkopolska 3c (dz. nr ewid. 583/3)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</b> Rejestr zabytków: Nr 210 z dnia 27.03.1961 r.

W roku 1683 przybyła do Sulechowa grupa polskich protestantów, chroniąc się przed kontrreformacją, której przewodniczyli bracia Stanisław i Mikołaj Latałscy. Na terenie zamkowym, poza murami powstała kolonia kalwińska. Własną świątynię, usytuowaną na podzamczu, wybudowali w latach 1752-1765. Prace we wnętrzu trwały do 1779 roku. Po II wojnie światowej w budynku funkcjonował dom katolicki, później dom kultury. W latach 80. XX w. rozpoczęto remont obiektu, który skończono po przerwie w latach 2004-2007. Budynek reprezentuje późnobarokową architekturę sakralną. Jest to obiekt murowany z cegły, założony na rzucie prostokąta, z niewyodrębnionym w bryle prezbiterium i z wieżą wtopioną w partię zachodnią. Dwukondygnacyjny korpus przykrywa dach trójspadowy, a czterokondygnacyjna wieża jest nakryta dachem czterospadowym. Elewacje są ozdobione bogatym detalem architektonicznym w formie gzymsów, pilastrów jońskich zastosowanych w wielkim porządku, naczółków, podokienników. Fasadę kościoła zaakcentowano pseudoryzalitem centralnym oraz wieżą, ujętą po bokach przerywanym szczytem o wklęsło-wypukłym wykroju. Otwory są zamknięte łukiem koszowym. Na poziomie II kondygnacji okna w kształcie stojących prostokątów są większe od tych w partii przyziemia. Obecnie mieści się w nim sala widowiskowo-koncertowa Sulechowskiego Domu Kultury.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
19.03.2023 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>Park w zespole zamkowym</b>		2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Park, widok od SE		Park, widok od SW	
		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>	
		6. Formy ochrony	
		<p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)</p>	

8. Historia, opis i wartości

Park zamkowy został założony pod koniec XIX wieku, po zburzeniu obwarowań wokół zamku. Wiek zasadniczego drzewostanu szacuje się na ok. 100-120 lat, który uzupełniają nasadzenia młodsze (jarzęby, klony, dęby). Zbliżony w planie do kwadratu jest obecnie uporządkowany i zagospodarowany do celów rekreacyjnych (plac zabaw i amfiteatr). Główna aleja parkowa biegnie od furtki przy głównej bramie wjazdowej w kierunku północno-wschodnim, następnie w centrum parku skręca na wschód, ku wejściu od ul. Gdańskiej. Przy tej samej furtce początek bierze wytyczona w ostatnich latach brukowana alejka ze stopniami, prowadząca na dziedziniec przed zamkiem, wyprofilowana równolegle do nieregularnej, górnej krawędzi skarpy, odgraniczającej od zachodu park od wzgórza zamkowego. Dalej na północ skarpa wykorzystana została do stworzenia rodzaju amfiteatru z ustawionymi na zboczu ławkami i prostokątnym placem u ich podnóża. W południowo-wschodnim narożniku parku zlokalizowany został niewielki plac zabaw dla dzieci. Drzewostan parkowy, pozbawiony pomników przyrody, reprezentuje 18 gatunków, wśród których występują najliczniej olsze czarne, wiązy szypułkowe, jesiony, graby i klony, a także jedno drzewo iglaste – modrzew. Roślinność parkową dopełniają nasadzenia żywopłotowe ligustru, śnieguliczki, głogu i tawuły.

Wartością parku są jego cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
19.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>Dom w zespole zamkowym, ob. dom kultury</b>		2. Czas powstania <b>XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		<p data-bbox="1653 550 2074 582">Sulechów, Aleja Wielkopolska</p> <p data-bbox="1653 603 1935 635">3 (dz. nr ewid. 583/3)</p>	
<p data-bbox="212 1040 470 1072">Budynek, widok od SW</p> 		<p data-bbox="987 1040 1234 1072">Budynek, widok od SE</p> <p data-bbox="1688 890 1928 914">5. Przynależność administracyjna</p> <p data-bbox="1630 970 1906 1002">Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p data-bbox="1682 1042 1995 1074">Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p data-bbox="1720 1121 1957 1153">Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p data-bbox="1688 1249 1823 1273">6. Formy ochrony</p> <p data-bbox="1666 1297 2092 1520">Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)</p>	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, 2-kondygnacyjny, na planie wielokąta zbliżonego do litery U.

Dach wielospadowy, nakryty dachówka ceramiczną. Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacje otynkowane. Część cokołowa w innym kolorze.

Elewacja frontowa 5-osiowa, z czego pośrodku w pseduodryzalicie wejście flankowane lizenami. Wejście z osobnym, jednospadowym dachem.

Elewacja wschodnia 8-osiowa i jedna dodatkowa oś na wysuniętej do przodu elewacji NE. Na niej po jednej osi także od strony południowej, ale dolna to wejście boczne do budynku, zaś górne to blenda. Na elewacji wschodniej część otworów okiennych zamurowanych lub jako blendy.

Elewacja zachodnia 4-osiowa na głównej bryle. Tu jedna z osi na obu kondygnacjach także zamurowana. Od tej elewacji odchodzi w NW części boczna część budynku, która posiada na parterze wejście boczne i okno, na drugiej kondygnacji jedno okno.

Okna prostokątne z pseudolistwami wykonanymi w tynku, a jedynie prawdziwe listwy parapetowe. W narożach lizeny. Gzyms podokapowy oraz międzykondygnacyjne. Elewacje wschodnia i zachodnia dzielone symetrycznie lizenami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
19.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków