

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM STARCÓW, ob. Nadleśnictwo</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Dom, widok od NW		Sulechów, ul. Bankowa 2b (dz. nr ewid. 245/6)	
		<p>UWAGA! W gison Sulechów jako budynek nr 2.</p> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p>	
Dom, widok od W			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w. Początkową funkcją był dom starców, obecnie ma tam siedzibę Nadleśnictwo Sulechów.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na linii SE-NQ. Budynek piętrowy, z poddaszem, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od SW podział budynku na trzy różnej wielkości i kształtu części. Od W pierwsza część z trzema oknami na parterze i piętrze, zaś na poddaszu, który od tej strony ukształtowany jest jako tympanon dwa okna. Środkowa część piętrowa bez poddasza składa się z pięciu okien na parterze i piętrze. Część E tego boku stanowi wieża z wejściem od SW (drzwi dwuskrzydłe zakończone półokrągło) i jednym oknem na piętrze i poddaszu. Ta część nakryta dachem namiotowym. Na boku SE jedno okno na parterze i poddaszu. Wieża ta przechodzi w boku SE w zaokrągloną, wypukłą część budynku z jednym oknem na parterze i trzema na piętrze (poddasza brak). Poza półokrągłą częścią tego boku jedno okno na parterze i piętrze.

Pod oknami piętra listwy parapetowe. Także wokół otworów okiennych i drzwiowych listwy. Gzyms podokapowy. Okna parteru w każdej części co drugie zakończone półokrągło z naczółkami. Całą bryłę w narożach i symetrycznie rozdzielają lizeny

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
26.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Bankowa 5 (dz. nr ewid. 281)
Dom, widok od S			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony
Dom, widok od N			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w. Od W jest dobudowany do budynku nr 6.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na linii SE-NW. Budynek dwupiętrowy, z poddaszem, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od S na parterze cztery okna, w tym dwa i wejście między nimi w szerokim ryzalicie. Wszystkie okna i wejście zamknięte półkoliście. Wejście zadaszone, z trzema stopniami i we wnęce. Na pierwszym piętrze także cztery okna, w tym dwa w węższym ryzalicie i między nimi wejście na małe balkonik. Na drugim piętrze pięć okien, z czego trzy w ryzalicie. Na poddaszu obszerna lukarna z dwoma oknami i jednym ponad nimi. Po tej stronie w połaci dachowej dwa świetliki. Od tej strony gzyms między parterem i piętrem, zaś symetrię tworzą lizeny.

Od N układ symetryczny rozdzielony wejściem i jednocześnie na wyższych piętrach klatką schodową.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
26.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>pocz. XX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Bankowa 6 (dz. nr ewid. 282/3)
<p>Dom, widok od S</p> 			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
 <p>Dom, widok od N</p>			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w. Od E jest dobudowany do budynku nr 5.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na linii SW-NE. Budynek piętrowy, z wysokim poddaszem, dach wielospadowy, z blachodachówką. Stolarka okienna wymieniona.

Od S część bliższa W stanowi wizualnie odrębny trzon od części bliższej E. O W na parterze, piętrze i poddaszu po dwa okna, a w wyższej części poddasza jedno okno w kształcie półksiężyca. Drugi trzon stanowi na parterze wejście po trzech stopniach (we wnęcie) oraz dwa okna zamknięte półkoliście. Na piętrze i poddaszu po trzy okna. Okna poddasza jako lukarny. Na połaci dachowej także jeden świetlik. W przyziemiu cztery okienka – symetrycznie do tych na wyższych kondygnacjach. Okna parteru i przyziemia zamknięte półokrągło.

Od W na parterze i piętrach po dwa okna.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
26.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków