

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 902 1038">  </div> <div data-bbox="913 667 1576 1038">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="212 1038 902 1556">  </div> </div>			<p>Sulechów, ul. Dąbrowskiego 2 (dz. nr ewid. 319/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

Dom, widok od NW

Dom, widok od W

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w. Jest on jedną bryłą z domem nr 1. Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na linii S-N. Budynek piętrowy, z poddaszem, dach wielospadowy z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona. Od W na parterze, piętrze po pięć okien, w przyziemiu sześć okienek, zaś na połaci cztery świetliki. Parter i piętro oddzielone gzymsami. Także gzyms podokapowy. Okna przyziemia z nadprożem łukowym. Elewacja otynkowana wszędzie poza fundamentem.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
26.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od SW</p> </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;">  <p>Dom, widok od W</p> </div> </div>			<p>Sulechów, ul. Dąbrowskiego 1 (dz. nr ewid. 319/1)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w. Jest on jedną bryłą z domem nr 2. Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na linii S-N. Budynek piętrowy, z poddaszem, dach wielospadowy z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od W na parterze, piętrze i w przyziemiu po dwa okna, zaś na połąci dachowej świetlik.

Na krótszym boku od S głęboki ryzalit z wejściem od W na parterze oraz jednym oknem na parterze, piętrze i w przyziemiu, a na poddaszu w tympanonie okienko w kształcie półksiężyca. Do wejścia prowadzą omurowane nisko schody. Poza ryzalitem po jednym oknie na parterze i piętrze.

Parter i piętro oddzielone gzymsami. Także gzyms podokapowy.

Okna przyziemia z nadprożem łukowym

Elewacja otynkowana wszędzie poza fundamentem.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
26.10.2022 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków