

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DWORZEC w zespole dworca kolejowego		2. Czas powstania 1872 r.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Dworzec, widok od SW			
			
Dworzec, widok od NE		Dworzec, widok od E	
5. Przynależność administracyjna		<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>	
6. Formy ochrony		<p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>	

3. Miejscowość

SULECHÓW

4. Adres

Sulechów, ul. Dworcowa 2 (dz. nr ewid. 7/4)

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)

8. Historia, opis i wartości

Dworzec jest datowany na 1872 r.

Znajduje się na stacji kolejowej obsługującej linię relacji Poznań – Chociebuż.

Dworzec dwukondygnacyjny, z czerwonej cegły, dach wielospadowy. Od strony parku na parterze 10 osi, z czego pierwsza od W jako wejście do części prywatnej dla pracowników. Następnie trzy osie środkowe w pseudoryzalicy, w tym wejście (po schodkach) dla pasażerów. Na drugiej kondygnacji także 10 osi, ale nad wejściem prywatnym jest oculus, zaś pod szczytem pseudoryzalitu duży oculus, a po jego bokach mniejsze otwory doświetlające. W przyziemiu siedem okienek. Elewacja wschodnia z niską przybudówką, do której niższe, murowane wejście. Na bryle głównej wejście boczne do dworca, zaś na drugiej kondygnacji jedno duże okno i nad nim dwa mniejsze. Elewacja zachodnia z jednym oknem na parterze i dwiema osiami na górnej. Od strony peronów po 12 osi, z czego na parterze niektóre jako wejścia, jedno zamurwane. Wejście główne obudowane wspólnie.

Elewacje nieotynkowane, widoczne nadproża łukowe, gzymsy międzypiętrowe, podokapowe, cokołowy. Lizeny dzielą elewacje i flankują naroża. Jaśniejsza cegła wyznacza poziome linie, symetrycznie dzieląc elewacje.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych, aczkolwiek w najbliższym czasie planuje się remont dworca (głównie wewnątrz).

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
10.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK IM. POWSTAŃCÓW WLKP.		2. Czas powstania pocz. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Park, widok od SW		5. Przynależność administracyjna	
		<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>	
Park, widok od NW		6. Formy ochrony	
Park, widok od E		<p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>	

8. Historia, opis i wartości

Park powstał na początku XX wieku.

Park im. Powstańców Wielkopolskich, wcześniejsza nazwa: Bahnhofsvorplatz, Hermann Göring Platz.

Widoczna dobrze główna aleja prowadząca z centrum miasta do dworca kolejowego. Jeszcze na początku XX w. okraszona była metalową konstrukcją, która rozchodziła się na układ parku rabatowy, uporządkowany, z kwiatami i krzewami. W parku znajdują się drzewa liściaste oraz iglaste różnych gatunków, różnego pokroju i w różnym wieku. Stare alejki wyłożone płytami chodnikowymi lub wydreptane. W różnych miejscach parku znajdują się ławki. Większość latarni obecnie zdemontowana.

Wartością skweru jest wartość użytkowa pierwotna oraz wartość emocjonalna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
10.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa WIATY PERONOWE w zespole dworca kolejowego		2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p>Left photo: Platform view from SW. Right photo: Platform view from S. Map: Urban planning map of Sulechów with a blue circle around the railway station area.</p>			Sulechów, ul. Dworcowa (dz. nr ewid. 7/32)
			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>

8. Historia, opis i wartości

Wiaty peronowe są datowane na k. XIX w.

Początkowo istniały trzy wiaty peronowe, obecnie dwie. Metalowe konstrukcje z czterema „stopami” z daszkami dwuspadowymi. W momencie rozpoczęcia remontu na linii kolejowej wiaty przestały spełniać swoją funkcję.

Wartość tej konstrukcji to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych, aczkolwiek w najbliższym czasie planuje się remont linii kolejowej.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
10.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa WIEŻA CIŚNIENI w zespole dworca kolejowego		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Dworcowa (dz. nr ewid. 7/25)
<p>Wieża - detal</p> 			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p>Wieża, widok od W</p> <p>Wieża, widok od S</p>			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)

8. Historia, opis i wartości

Wieża jest datowana na I ćw. XX w. Znajduje się ok 650 m na SW od dworca. Posiada tradycyjny układ grzybka.

Jest to wodna wieża ciśnień. Przeznaczoną do samodzielnej regulacji ciśnienia oraz kontroli przepływu wody w układzie hydraulicznym obejmującym niewielki obszar, na którym została wzniesiona. Wieża ciśnień jest obiektem opierającym swoje działanie na prostych prawach fizyki. Posiada wiele cech funkcjonalnych, na których opierają się fundamenty modułu infrastruktury wodnej. Wieża składa się z kilku elementów: budowlanych i mechanicznych. Konstrukcja wykonana z czerwonej cegły. Posiada solidny fundament, nakreślony na planie koła. Fundament wieży składa się z masywnego cokołu, który jest wykonany z ceramicznych cegieł. Następnie jest trzon nazywany również podporą, który jest osadzony pionowo pomiędzy podstawą a głowicą. W środku elementu znajdują się schody prowadzące do zbiornika oraz sieć rur odpowiedzialnych za tłoczenie i rozprowadzanie wody w rurociągach. Ma kształt walca o układzie wertykalnym. Trzon posiada okna, pozwalające na poprawne oświetlenie wnętrza obiektu. W głowicy znajduje się pojemnik na wodę. Ważnym elementem głowicy są otwory wentylacyjne, które utrzymują wymaganą objętość powietrza w zbiorniku i zapobiegają stagnacji wody. Konstrukcja otynkowana. Wartość tej konstrukcji to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania zadowalający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
10.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania XIX/XX w.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		<p>Sulechów, ul. Dworcowa 3 (dz. nr ewid. 7/5)</p> <p>Uwaga! W gison Sulechów jako nr 4.</p>	
<p>Budynek, widok od SE</p>  <p>Budynek, widok od SW</p>		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>	
		<p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>	

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony XIX/XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi SE-NW. 2-kondygnacyjny, z dachem czterospadowym, dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Elewacja zachodnia 4-osiowa na parterze, w tym jedna blenda. na drugiej kondygnacji pięć osi i także jedna blenda. W poszyciu dachu bawole oko.

Od E siedem osi na każdej kondygnacji, z czego pośrodku klatka schodowa. Po trzech schodkach wejście z niskim murkiem i nad nim duże okno międzypiętra. W przyziemiu cztery osie. W poszyciu dachu bawole oko.

Od S dwie osie na każdej kondygnacji, z czego na dolnej wejście po schodkach, flankowanych barierkami metalowymi. Z daszkiem dwuspadowym z pleksi.

Otynkowany, ale cokół z odsłoniętą cegłą na której widać, że otwory z nadprożami łukowymi. W innym kolorze niż tynk listwy dookólne oraz gzyms międzypiętrowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
10.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków