

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania pocz. XX w.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Kamienna 17 (dz. nr ewid. 422/2)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)
Dom, widok od W			

8. Historia, opis i wartości

Dom powstał w pocz. XX r. Budynek ceglany. W elewacji południowej w poszyciu dachu dwa okna jako lukarna, a w dwóch niższych kondygnacjach i w piwnicy po cztery osie. Trzykondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, zamknięty dachem wielospadowym. Otwory okienne prostokątne o różnej wielkości. Elewacja wschodnia na parterze posiada murowany ganek, którego płaski dach tworzy niezadaszony taras z barierką metalowo-szklaną. W poszyciu dachu po tej stronie lukarna z dwoma oknami. W elewacji frontowej okna dwudzielne lub trójdzielne, czteropoziomowe. Po stronie zachodniej na parterze balkon, którego niski murek dźwiga przy pomocy murowanych filarów balkon drugiej kondygnacji, który nie jest zadaszony. Na tym boku w poszyciu dachu także lukarna. Partia cokołu poza gankiem obudowana cegłą klinkierową. Partia ta w balkonie parterowym posiada daszek. Gzyms podokapowy oraz między kondygnacyjny. Na elewacji frontowej nad oknami parteru naczółki. Okna, poza piwnicznymi, posiadają listwy dookolne i parapetowe. Elewacje tynkowane. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.
Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
05.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Kamienna 18 (dz. nr ewid. 423)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)

Dom, widok od S

Dom, widok od SE

8. Historia, opis i wartości

Dom powstał w k. XIX r.

Budynek ceglany. W elewacji południowej na wysokości poszycia dachu okno, które jest wypuszczone z bryły głównej. W niższej kondygnacji trzy osie. Dwukondygnacyjny, zamknięty dachem wielospadowym z dachówką ceramiczną. Otwory okienne prostokątne o różnej wielkości, jedynie okno frontalne w wysokości poszycia dachu jako półksiężyc. Elewacja wschodnia na parterze posiada jedną, niesymetryczną oś.

Elewacje tynkowane.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
05.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 <p>Dom, widok od S</p>		Sulechów, ul. Kamienna 25 (dz. nr ewid. 431/9)	
 <p>Dom, widok od NW</p>		5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW	
		6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)	

8. Historia, opis i wartości

Dom powstał w 2 poł. XIX r.

Budynek ceglany. W elewacji południowej na wysokości poszycia dachu tympanon, pod którym gzymsy koronujący. Dach dwuspadowy. Otwory okienne prostokątne o różnej wielkości, jedynie okna frontalne, nie licząc okien poddasza równej wielkości. Elewacja frontowa 5-osiowa, poza poddaszem, gdzie cztery osie. W parterze, pośrodku wejście na poziomie gruntu.

Elewacja północna także pięcioosiowa, także na poddaszu.

Gzymsy międzypiętrowe oraz podokapowy.

Otwory okienne i wejście z listwami dookolnymi.

Elewacje tynkowane.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
05.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="212 571 604 1284">  </div> <div data-bbox="631 603 1008 1284">  </div> <div data-bbox="1012 865 1579 1284">  </div> </div>			Sulechów, ul. Kamienna 26 (dz. nr ewid. 431/9)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)

Dom, widok od S

Dom, widok od N

8. Historia, opis i wartości

Dom powstał w 2 poł. XIX r.

Budynek ceglany. Dach dwuspadowy. Otwory okienne prostokątne o różnej wielkości, jedynie okna frontalne, nie licząc okien poddasza równej wielkości. Elewacja frontowa 4-osiowa. W parterze wejście na poziomie gruntu.

Elewacja północna wieloosiowa, otwory okienne przemurowane, zamurwane, wejście nieco poniżej poziomu gruntu.

Od frontu gzyms między parterem i piętrem oraz koronujący.

Otwory okienne na piętrze z pilastrami oraz naczółkami i płycinami.

Boniowanie na parterze.

Elewacje tynkowane.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


mgr Edyta A. Marek
05.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	SULECHÓW	

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym	4. Adres Sulechów, ul. Kamienna 27 (dz. nr ewid. 431/20)
--	---



Dom. widok od S



5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW

6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)

8. Historia, opis i wartości

Dom powstał w 2 poł. XIX r.

Budynek ceglany. Dach dwuspadowy. Otwory okienne prostokątne o różnej wielkości.

Elewacja frontowa 4-osiowa.

Od frontu gzyms międzypiętrowy i podokapowy. Okna kondygnacji, pod którym się znajduje gzyms z listwami dookólnymi oraz konsolami pod gzymsem. Pozostałe okna innych kondygnacji, poza piwnicznymi, z listwami parapetowymi.

Otwory okienne piwniczne w różny sposób zaślepione.

Elewacje tynkowane.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
05.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Kamienna 8 (dz. nr ewid. 438/3)
Dom, widok od N			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)
Dom, widok od SE			

8. Historia, opis i wartości

Dom powstał w k. XIX r.

Budynek ceglany. W szczycie elewacji wschodniej jedno okno. Dwukondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, zamknięty dachem dwuspadowym. Otwory okienne prostokątne o różnej wielkości, jedynie w elewacji frontowej wszystkie równej wielkości.

Elewacja frontowa 5-osiowa. W partii cokołu wejście na poziomie gruntu z osobnym, jednospadowym daszkiem, a nad nim okienko owalne. Tam także dwa okienka piwniczne. W elewacji frontowej okna dwudzielne, dwupoziomowe.

Po stronie południowej także pięć osi na każdej kondygnacji, ale wejście po trzech schodkach, które są flankowane niskim murkiem. Wejście dwuskrzydłe. Na parterze omurowana od poziomu gruntu część zachodnia, która tworzy zadaszony osobnym, jednospadowym daszkiem balkon. Między wejściem i balkonem w partii cokołu dwa okienka piwniczne. Nad wejściem duży otwór klatki schodowej obecnie tworzą dwa okna w jednym otworze.

Gzyms oddzielający partię cokołu od wyższej kondygnacji, z płytkim daszkiem od frontu, zaś w elewacji południowej partia cokołu nieco wypuszczona przed główną bryłę budynku.

Elewacje tynkowane.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
05.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			<p>Sulechów, ul. Kamienna 9 (dz. nr ewid. 437/1)</p>
<p>Dom, widok od N</p> 			5. Przynależność administracyjna
<p>Dom, widok od SW</p>			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			6. Formy ochrony

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)

8. Historia, opis i wartości

Dom powstał w k. XIX r. Budynek ceglany. W szczycie elewacji zachodniej dwa okna, a w dwóch niższych kondygnacjach po jednej osi. Trzykondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, zamknięty dachem dwuspadowym. Otwory okienne prostokątne o różnej wielkości, jedynie w elewacji frontowej wszystkie równej wielkości. Elewacja frontowa 8-osiowa, zaś w piwnicznej części siedem osi. W partii cokołu wejście na poziomie gruntu, nad którym na drugiej kondygnacji znajduje się balkon. W elewacji frontowej okna dwudzielne lub czterdzielne, dwupoziomowe. Po stronie południowej dziewięć osi na każdej kondygnacji, ale wejście po schodkach, które są flankowane niskim murkiem, skośnym. Wejście dwuskrzydło. W części wschodniej dobudówka dwukondygnacyjna z jedną osią na każdej kondygnacji, od zachodu. Między wejściem i oknem drugiej kondygnacji dodatkowe okno klatki schodowej. Partia cokołu nieco wypuszczona przed główną bryłę budynku na każdej elewacji. Gzyms podokapowy, także na elewacji szczytowej. Wejście frontowe flankowane pilastrami, które przechodzą w podpory dla balkonu. Po stronie wschodniej elewacji frontowej pod oknami płyciny z dekorami. Płyciny po stronie zachodniej bez dekorów. Okna drugiej kondygnacji od frontu z małymi trapezowymi dekorami w miejscu naczółków. Elewacje tynkowane. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry.
Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
05.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków