

GEZ	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>	2. Czas powstania <b>poł. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
 		Sulechów, ul. Okrężna 19 (dz. nr ewid. 435/36, 435/35)	
Dom, widok od W		5. Przynależność administracyjna	
		Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>	
Dom, widok od E		6. Formy ochrony	
		<b>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</b>	

Dom postawiony w poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym, nakrytym dachówką ceramiczną. Stolarka okienna praktycznie nie istnieje, wiele otworów okiennych zamurowanych.

Od ulicy Okrężnej siedem osi, z czego środkowa na parterze to wejście – obecnie bez drzwi, tylko częściowo zasłonięte nietrwale. W poszyciu dachu świetlik bez okna. Od południa trzy osie, piętrowe zasłonięte reklamą. W poszyciu dachu świetlik bez szyby i bawole oko. Od SW wąski bok jednoosiowy z oculusem w tympanonie wieńczącym poddasze – ta elewacja boniowana. Od strony zachodniej, na kolejnym boku przynajmniej dwie osie na parterze, powyżej reklama uniemożliwiająca określenie ilości osi. Od strony północnej tej części budynku wejście na parterze i dwa okna zamurowane na piętrze. Elewacja zachodnia, dłuższa wieloosiowa, niektóre osie zamurowane, na wyższej kondygnacji brak szyb w oknach. W części północnej budynku dwie osie o różnej wielkości. Budynek w większości otynkowany, z gzymsami międzykondygnacyjnymi, okna z listwami parapetowymi. Na części elewacji też gzyms podokapowy. Część okien z listawami dookólnymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

Ogólnie stan zachowania słaby.

Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek  
14.03.2023 r.

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>4 ćw. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 <p style="text-align: center;">Dom, widok od E</p>			Sulechów, ul. Okrężna 32 (dz. nr ewid. 435/20)
  <p style="text-align: center;">Dom, widok od SW</p>			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</b>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w 4 ćw. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem na osi W-E. Dach dwuspadowy, nakryty dachówka blaszaną, taką także jednospadowy ganek od zachodu. Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną. Elewacje otynkowane. Elewacja frontowa 5-osiowa, z czego na parterze wejście, na piętrze drzwi balkonowe z balaskami nad wejściem, a w poddaszu nad balkonem jedyne okno poddasza obecnie niezamurowane – pozostałe z zostały zamurowane, ale w tynku oznaczono miejsca ich występowania. Część elewacji frontowej na której wejście, jest nieco odchylona względem bryły – w kierunku NE. Także na tej elewacji gzyms między parterem i piętrzem. Elewacja południowa 4-osiowa i także część okien zamurowana i jedynie oznaczona w tynku. Pierwotnie pod szczytem znajdowało się także okno. Elewacja zachodnia na parterze posiada dwie osie i murowany ganek w którym wejście od NW i okno od W. Na kolejnych kondygnacjach po pięć osi. Elewacja północna na parterze dwuosiowa, na piętrze jedna oś.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
14.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>ALEJA (SZPALER)</b>		2. Czas powstania <b>XIX/XX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Okrężna (dz. nr ewid. 153, 185)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</b>

Aleja, widok od SW

Aleja, widok od NE

Aleja, widok od SW

8. Historia, opis i wartości

Aleja powstała na przełomie XIX i XX wieku  
Znajduje się ona po obu stronach ulicy Okrężnej.  
Składa się z drzew głównie lipy oraz klonów, starannie przyciętych.  
Drzewa w różnym wieku, niektóre zasadzone kilka lat temu,  
starannie zajmując miejsce wcześniej usuniętych.  
W alei pojawiają się drobne ubytki, co jest rzeczą naturalną.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.  
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
12.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>BRAMA KROŚNIEŃSKA</b>		2. Czas powstania <b>1704 r.</b>	<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Okrężna (dz. nr ewid. 171, 172)
			5. Przynależność administracyjna  Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>
			6. Formy ochrony  <b>STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ REJESTR ZABYTKÓW: NR 147 z dnia 20.03.1961 r.</b>

Brama, widok od W

Brama, widok od E

Brama, widok na tablicę

Usytuowana na wylocie wychodzącej z Rynku ulicy Brama Piastowska, w linii murów obronnych, w SW granicach średniowiecznego miasta. Niekubaturowa. Składa się z otworu przejazdowego zamkniętego półkoliście i z analogicznej mniejszej furtki przejściowej po stronie południowej. W 1704 r. przystąpiono do budowy barokowej bramy. Jej wykonanie miało na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy miastem a przedmieściem krośnieńskim. Jako jedyna z czterech bram miejskich zachowała się do dzisiaj. Wzniesiona w konstrukcji murowanej z cegły na zaprawie wapiennej, tynkowana tynkiem cementowo-wapiennym zacieranym na gładko (w partiach boniowania tynk fakturalny gruboziarnisty). Otwór przejazdowy spięty kluczem (zdobionym maszkaronem) od czoła boniowany, flankowany jest dwoma zdwojonymi pilastrami o bazach jońskich spoczywających na wysokich impostach i o kapitelach ozdobionych wolutami, puttami i podwieszonymi draperiami. Od strony ul. Okrężnej płaskorzeźbione pole tympanonu zdobi kartusz zwieńczony koroną i opleciony wicią roślinną. Góra zamknięta półkolistym w formie frontonem i zwieńczona trzema gazonami. Strona wschodnia opracowana została analogicznie z tą różnicą, że pole tympanonu wypełnia herb miasta (przedstawienie stróża miejskiego z halabardą, stojącego pomiędzy dwiema wieżami).

Wartość bramy to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
12.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>	2. Czas powstania <b>pol. XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>	

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym	4. Adres
--	----------

Sulechów, ul. Okrężna 16 (dz.  
nr ewid. 435/20)



Dom, widok od E



Dom, widok na detal



5. Przynależność administracyjna
Województwo <b>LUBUSKIE</b>
Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>
Gmina <b>SULECHÓW</b>

6. Formy ochrony
<p><b>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1995r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w poł. XIX wieku.

Murowany, z czerwonej cegły, z poddaszem, dłuższym bokiem równoległe do ulicy.

Dach wielospadowy, nakryty dachówka ceramiczną. Budynek obecnie posiada wymienioną stolarkę okienną.

Elewacje otynkowane.

Elewacja frontowa na parterze 9-osiowa, z czego pośrodku brama wjazdowa z wrotami dwuskrzydłymi. Na piętrze i poddaszu 11-osiowa, z czego trzy środkowe na każdej kondygnacji w pseudoryzalicie, który wieńczy tympanon z oculusem (jeden otwór w pseudoryzalicie na piętrze zamurowany).

Elewacja południowa jednoosiowa na parterze i piętrze.

Otwory w pseudoryzalicie flankowane pilastrami oraz naczółkami z konsolami. W pseudoryzalicie także balkony, z czego na poddaszu węższy. Pseudoryzality także flankowane pilastrami.

Okna frontu zakończone łukowo, na piętrze i poddaszu z listwami partapetowymi. W miejscach, gdzie odchodzi tynk, widać że ona te posiadają nadproża łukowe. Także brama wjazdowa tak uformowana. Tam także gzymsy międzypiętrowe oraz podokapowy i cokołowy.

Wartościującą cechą budynku jest pierwotne użytkowanie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
14.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>	2. Czas powstania <b>XVIII/XIX w.</b>	<b>SULECHÓW</b>	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
		Sulechów, ul. Okrężna 13 (dz. nr ewid. 435/28)	
Dom, widok od E		5. Przynależność administracyjna	
Dom, widok od W		Województwo <b>LUBUSKIE</b>  Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b>  Gmina <b>SULECHÓW</b>   6. Formy ochrony  <b>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</b> Rejestr zabytków: Nr 1014 z dnia 20.03. 1964 r.	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony XVIII/XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, z dachem wielospadowym, nakrytym dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od ulicy Okrężnej cztery osie na parterze, z czego jedną tworzy dwuskrzydła brama wjazdowa. Na piętrze pięć osi, zaś na poddaszu w poszyciu dachu dwa małe świetliki oraz duże bawole oko z trzema oknami. Od zachodu część północna trzykonsygnacyjna o zmiennej ilości osi. W części południowej tej elewacji na parterze brama przejazdowa z frontu i jedno okno z kratą, zaś na piętrze jedno większe okno.

Okna frontowe z listwami dookólnymi i dekorami o motywie roślinnym w miejscu naczółków oraz listew parapetowych. Brama z listwą zwieńczoną konsolą. Także jedno okno parteru z podobną, lecz inną, mniejszą konsolą.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**mgr Edyta A. Marek**  
14.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków



<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>		2. Czas powstania <b>1 ćw. XIX w.</b>	<b>SULECHOW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Okrężna 14 (dz. nr ewid. 435/29)
<p>Dom, widok od E</p>  <p>Dom, widok od W</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p>
			<p>6. Formy ochrony</p> <p><b>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</b>  <b>REJESTR ZABYTKÓW:</b>  <b>Nr 1009 z dnia 20.03.1961 r.</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem na osi N-S. Dom piętrowy, z poddaszem, z dachówką ceramiczną, dach wielospadowy - mansardowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od frontu na parterze i poddaszu po sześć osi, z czego w parterze brama wjazdowa na podwórko. W pięttrze siedem osi, z czego trzy środkowe zwieńczone daszkiem w typie tympanonu.

Na tylnim boku cztery osie na każdej kondygnacji, ale każda inna.

W parterze brama wyjazdowa, zaś na poddaszu cztery lukarny, z czego środkowe zwieńczone jednym daszkiem, a północna lukarna zakończona łukowo. Od tej strony także dobudówka, która być może jest połączona z główną częścią budynku. Piętrowa część dobudówki z jedną osią na każdej kondygnacji, a w parterowej wejście do niej.

Okna frontu z listwami dookolnymi i parapetowymi, zaś środkowe na piętrze także ze zwornikami. Gzyms międzypiętrowy.

Elewacja otynkowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne (w tym wartość dawności).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
12.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO</b>		3. Miejscowość
1. Nazwa <b>DOM</b>	2. Czas powstania <b>k. XIX w.</b>		<b>SULECHÓW</b>
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Okrężna 15 (dz. nr ewid. 435/17)
<p>Dom, widok od E</p> 			5. Przynależność administracyjna
<p>Dom, widok na detal</p> <p>Dom, widok na detal</p>			<p>Województwo <b>LUBUSKIE</b></p> <p>Powiat <b>ZIELONOGÓRSKI</b></p> <p>Gmina <b>SULECHÓW</b></p> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE. Dom 3-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Okrężnej pięć osi, z czego środkowa z pseudoryzalicie – na parterze wejście dwuskrzydłe, na piętrze drzwi balkonowe zdobione naczółkiem w kształcie tympanonu. W partii cokołu cztery okienka piwniczne. Otynkowany w partii cokołu i piętra – tam też boniowanie. Listwy wokół okien na piętrze malowane na dwa różne kolory. One także posiadają płyciny podokienne z dekokiem roślinnym.

Wszystkie okna z listwami dookolnymi, na piętrze z płaskimi naczółkami – boczne. Na poddaszu listwy z konsolami i zwornikami.

Naroża od frontu z pilastrami w partii piętra i poddasza.

Pseudoryzalit flankowany pilastrami.

Gzyms cokołowy, między parterem i piętrem oraz koronujący.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek  
14.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków