

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Szkolna 3 (dz. nr ewid. 227/5)
Dom, widok od S			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
Dom, widok od N			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom 4-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od ulicy Szkolnej trzy osie na każdej kondygnacji, w tym wejście na parterze.

Na elewacji północnej dwie osie na każdej kondygnacji, w tym wejście na parterze.

Okna pod szczytem od frontu zakończone łukowo, środkowa jako blenda, listwy parapetowe wspólne lub osobne. Naroża oraz część elewacji frontowej pod szczytem otynkowane ciemniejszym, grubszym tynkiem.

Gzyms cokołowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Dom, widok od S		Dom, widok od N	
		5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW	
		6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)	

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom 3-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od ulicy Szkolnej i na elewacji północnej cztery osie na każdej kondygnacji, w tym wejście na parterze od frontu.

Okna od frontu z listwami, na piętrze także z naczólkami, zwornikami. Listwy parapetowe wspólne. Między oknami poddasza dekory. Gzyms międzykondygnacyjny, cokołowy, koronujący.

Na elewacji północnej gzyms międzypiętrowy oraz wspólna listwa parapetowa dla okien na piętrze.

Elewacje otynkowane.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania 2 poł. XVIII w.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Szkolna 5 (dz. nr ewid. 227/3)
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE
			Powiat ZIELONOGÓRSKI
			Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony
Dom, widok od NE			Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)
			Rejestr zabytków: Nr 1010 z dnia 29.03,1964 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XVIII w.

Murowany, z czerwonej cegły, częściowo z konstrukcją szachulcową z belkami poziomymi wystającymi spod dachu, najpewniej przebudowany w bliżej nieokreślonym czasie. Dom parterowy, z dachem czterospadowym. Stolarka okienna nieokreślona, ponieważ wszystkie otwory zamknięte z zewnątrz drewnianym okienicami.

Wejście od ulicy Szkolnej oraz na elewacji północnej, gdzie posiada daszek dwuspadowy wsparty na drewnianej konstrukcji.

Od ulicy Szkolnej widoczne wejście, a po jego bokach po dwoje okien. Od ulicy 1 Maja prawdopodobnie siedem okien – banery reklamowe zasłaniają dużą część elewacji.

Elewacje otynkowane tylko od strony północnej.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Szkolna 10 (dz. nr ewid. 1317/3)
<p>Budynek, widok od NE</p> 			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			6. Formy ochrony
			<p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)</p>

8. Historia, opis i wartości

Budynek postawiony w XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Obecnie zupełnie przebudowany. Obecnie piętrowy, z poddaszem, dach wielospadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od N sześć osi, z czego jedna to wejście do budynku, a inna to brama wjazdowa na podwórko. Nad nimi po jednej osi. W przyziemiu dwa okna.

Elewacja E z jedną osią na drugiej kondygnacji.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
17.04.2023 r.


11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Szkolna 1a (dz. nr ewid. 229/7)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)



Dom, widok od SE



Dom, widok od NW

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom 3-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od ulicy Szkolnej trzy osie na każdej kondygnacji, a pod okapem dodatkowy otwór wykuty jako przerwa w gzymsie koronującym. Boniowanie elewacji.

Na elewacji wschodniej trzy osie, a pod szczytem dwie osie.

Od dziedzińca dzielonego z budynkiem o nr Łukasiewicza 14, wejście do budynku po schodach zadaszonych daszkiem jednospadowym wspartym na metalowej konstrukcji. Obok wejścia małe okno. Na kolejnych kondygnacjach po dwie osie. Tu także gzyms koronujący.

Elewacje otynkowane.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym		4. Adres	
			
Dom, widok od SW		5. Przynależność administracyjna	
		<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>	
Dom, widok od N		6. Formy ochrony	
		<p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)</p>	

Sulechów, ul. Szkolna 2 (dz. nr ewid. 227/2)

5. Przynależność administracyjna

Województwo **LUBUSKIE**

Powiat **ZIELONOGÓRSKI**

Gmina **SULECHÓW**

6. Formy ochrony

Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi W-E. Dom 2-kondygnacyjny, z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie.

Od ulicy Szkolnej pięć osi na parterze, a na drugiej kondygnacji siedem osi, z czego dwie jako blendy, a środkowa jako ślepy oculus.

Na elewacji północnej dziewięć osi na drugiej kondygnacji, zaś dolna zapewne obecnie przerobiona, gdyż układ łuków cegieł może wskazywać na jakieś zmiany. Dodatkowo od ulicy Magazynowej dom dobudowany jest do murów miejskich. W poszyciu dachu trzy świetliki.

Wszystkie okna i drzwi zakończone łukowo. Na elewacji północnej, nietynkowanej widoczne że okna z nadprożami łukowymi. Od frontu i od ulicy Magazynowej budynek otynkowany. Okna od frontu z listwami w innym kolorze niż tynk, ze wspólnymi listwami parapetowymi. Wejście z nadświetlem. Środkowa część frontu w pseudoryzalicie.

Gzyms cokołowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
15.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków