

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 2 ćw. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Sulechów, ul. Zwycięstwa 16 (dz. nr ewid. 328)
			5. Przynależność administracyjna
			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
			6. Formy ochrony
			<p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)</p>

Dom, widok od N

Dom, widok od NE

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom piętrowy z użytkowym poddaszem, z dachem czterospadowym. Stolarka okienna wymieniona.

Od N na parterze jedna oś w bryle, obok wykusz trójboczny, parterowy z trzema oknami i płaskim dachem. Na drugiej kondygnacji dwie osie. W przyziemiu trzy osie.

Na elewacji wschodniej na parterze w pseudryzalicie wypuszczony ganek drewniany z własnym daszkiem. Powyżej niego jedna oś.

Poza ryzalitem jedna oś na parterze.

Otynkowany, okna z listwami parapetowymi. Partia cokołowa obłożona (?) kamieniem polnym.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Sulechów, ul. Zwycięstwa 17 (dz. nr ewid. 329)
Dom, widok od NE			5. Przynależność administracyjna
 			Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
 Dom, widok od W  Dom, widok od S			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom piętrowy z użytkowym poddaszem, z dachem wielospadowym, krytym dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od S i N po dwie osie na każdej kondygnacji.

Na elewacji zachodniej na parterze w bryle jedna oś, obok wykusz parterowy w kształcie półksiężyca z pięcioma osiami, powyżej otwarty balkon z metalową barierką. Obok wejścia na balkon, poza nim, jedno okno, a w poszyciu dachu świetlik.

Na elewacji wschodniej ryzalit jako klatka schodowa z jedną osią na trzech kondygnacjach. Poza ryzalitem jedna oś na parterze.

Otynkowany, partia cokołu i boki małych okien oraz gzyms międzykondygnacyjny z odsłoniętą cegłą. Naroża pasami jednej grubości cegły odsłonięte tworząc imitację boniowania.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania pocz. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 568 853 1031"> </div> <div data-bbox="853 568 1361 1031"> </div> </div> <p style="text-align: center;">Dom, widok od S</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="210 1058 645 1544"> </div> </div> <p style="text-align: center;">Dom, widok od SW</p>			Sulechów, ul. Zwycięstwa 19 (dz. nr ewid. 333)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w pocz. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom parterowy z użytkowym poddaszem, z dachem mansardowym, krytym dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od S na parterze dwie osie, zakrywane drewnianymi okiennicami. Powyżej w dachu wypuszczony ryzalit opierający się na dwóch kolumnach z balkonikiem z metalową barierką, gdzie w narożach murowane słupki. Ryzalit zwieńczony naczółkiem w kształcie tympanonu w którym okienko jako półksiężyc.

Na elewacji zachodniej jedna oś parteru i dwie poddasza, z czego jedna nieco wyżej.

Na elewacji wschodniej dwie osie na poddaszu

Otynkowany, okna z listwami dookolnymi. Partia cokołu obłożona płatami ciętego kamienia polnego.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 poł. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Sulechów, ul. Zwycięstwa 20 (dz. nr ewid. 334)
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>
Dom, widok od S			Dom, widok od NE

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom parterowy z użytkowym poddaszem, z dachem wielospadowym, krytym dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od S cztery osie na parterze, powyżej wyniesiony ryzalit z jedną osią, a powyżej okno w kształcie półksiężyca.

Na elewacji wschodniej parterowy ganek na podwyższeniu, do którego można dostać się po schodkach. Omurowany w partii cokołu, powyżej tworzy werandę z oknami na dwóch bokach, wejście od S, nad nim nadświetle. Płaski dach nad nim. W głównej bryle na tej elewacji trzy osie z płaskim naczółkiem, a powyżej okno w kształcie półksiężyca. Na elewacji północnej wieloosiowy na parterze i w przyziemiu, o zmiennej wielkości okien, powyżej wyniesiony ryzalit z trzema osiami.

Otynkowany, jedynie partia cokołu z odsłoniętą cegłą. Gzyms podokapowy. Większość okien z listwami dookólnymi i parapetowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Sulechów, ul. Zwycięstwa 21a (dz. nr ewid. 374/29)
Dom, widok od S			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.) Rejestr zabytków: Nr: L-459/A z dnia 12.07.1976 r.
Dom, widok od SW			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom parterowy z użytkowym poddaszem na planie litery L, z dachem wielospadowym, krytym dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od S w skrzydle wschodnim na parterze dwie osie, które są elementem muru kamiennego ogradzającego działkę. Obie osie obłożone kamieniem polnym ciętym, a czego jedna obecnie tworzy okno, druga wejście. Oba otwory ścięte od góry w ostry łuk. Pod szczytem jedna oś, w obramieniu. Na elewacji wschodniej jedna oś na parterze, powyżej dwie lukarny. Na elewacji zachodniej cztery osie, z czego jedna to wejście zwieńczone dachem jednospadowym.

Jedna lukarna z rzędem okien.

Na skrzydle północnym w elewacji południowej dwie bramy garażowe, obok wyniesiony na drugą kondygnację ryzalit w kształcie wieżycy z dachem wieżowym w typie hełmu, zwieńczony iglicą z kulą. W tym ryzalicie na poziomie gruntu i trzy otwory okienne powyżej. Poza ryzalitem na tej elewacji wejście na poziomie gruntu i jedna oś na drugiej kondygnacji. W poszyciu obecnie trzy bawole oka.

Otynkowany.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
  <p style="text-align: center;">Dom, widok od S</p>			Sulechów, ul. Zwycięstwa 22 (dz. nr ewid. 383)
  <p style="text-align: center;">Dom, widok od SE</p> <p style="text-align: center;">Dom, widok od SW</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom parterowy z użytkowym poddaszem, z dachem wielospadowym, krytym dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od S na parterze 5-osiowy. Powyżej ścięty od zachodu i tam trójkienna lukarna z daszkiem jednospadowym. Pośrodku wyniesiony ryzalit z dwiema osiami zdwojonymi. Od strony wschodniej na tej kondygnacji kontynuacja omurowanego balkonu z otworami łukowo ściętymi. W poszyciu dachu jeden świetlik.

Od W wejście, flankowane otynkowaniem imitującym skrzydła wejścia. Nad nim cztery osie, zewnętrzne mniejsze.

Na elewacji wschodniej na parterze okno, powyżej kontynuacja balkonu, a dalej wyniesiony ryzalit z dwiema osiami zdwojonymi. Za nim jedna oś w obniżonej części kondygnacji.

Na elewacji północnej sześć osi, w tym jedna oś mniejsza i kolejna to wejście. Powyżej w wyniesionym ryzalicy dwie osie.

Otynkowany. Elewacja wschodnia poza ryzalitem i część elewacji południowej z gzymsem międzykondygnacyjnym. Otwory z listwami dookolnymi i parapetowymi. Szczyty wyniesionych ryzalitów w układzie falistym.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 poł. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Sulechów, ul. Zwycięstwa 24 (dz. nr ewid. 403)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p style="text-align: center;">Dom, widok od S</p> <p style="text-align: center;">Dom, widok od W</p>			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższą osią na linii W-E. Dom parterowy z użytkowym poddaszem, z dachem mansardowym, krytym dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od N trójosiowy, a w poszyciu dachu dwie lukarny z płytkami, osobnymi jednospadowymi daszkami.

Od W wejście, które jest zaszkłone od ulicy, a od północnej strony zamurowana weranda z oknami z dwóch stron, a powyżej werandy balkon nisko omurowany, a wyżej oszklony z daszkiem jednospadowym. Poza nimi na parterze jedna oś, a na piętrze dwie osie i pod szczytem jedna.

Na elewacji północnej dobudowane garaże, a w linii powyżej, na parterze trzy okna. Pod ostatnim z nich dwuskrzydłe wejście (?). W poszyciu dachu, dwie lukarny, każda z dwoma oknami. Powyżej dwa świetliki.

Otynkowany. Część cokołowa płaskim tynkiem, zaś na elewacji południowej przestrzenie między oknami tynkiem w typie „baranka”. Jest on obramiony płaskim tynkiem boniowanym w narożach. Większość okien z listwami parapetowymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
 			Sulechów, ul. Zwycięstwa 25 (dz. nr ewid. 404/2)
			5. Przynależność administracyjna
			Województwo LUBUSKIE
			Powiat ZIELONOGÓRSKI
			Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony
Dom, widok na detal			Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.) Rejestr zabytków: Nr: 2995 z dnia 11.03.1977 r.

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły. Dom 3-kondygnacyjny. Stolarka okienna wymieniona.

Od S siedem osi na każdej kondygnacji, z czego w parterze pośrodku wejście, a w przyziemiu cztery osie.

Nieotynkowany, a jedynie gzymsy koronujący płaski otynkowany.

Występują jako dekory pasy poziome na całej szerokości elewacji pomalowanej na jasno cegły. Okna trzeciej kondygnacji we wspólnych płycinach rozdzielonych lizenami środkowej osi, która na niższych kondygnacjach tworzy pseudoryzalit. Gzymsy międzypiętrowe oraz cokołowy. Otwory z nadprożami łukowymi.

Wejście z nadświetlem.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
  <p style="text-align: center;">Dom, widok od S</p>			Sulechów, ul. Zwycięstwa 26 (dz. nr ewid. 405)
 <p style="text-align: center;">Dom, widok od NE</p>			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW 6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w. Murowany, z czerwonej cegły. Dom 3-kondygnacyjny, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona. Od N cztery osie na dwóch niższych kondygnacjach, na ostatniej trzy osie. Od E ryzalit dwukondygnacyjny, pośrodku z daszkiem dwuspadowym. W nim wejście do budynku i klatka schodowa z dwoma oknami jedno nad drugim. Nad wejściem geometryczny naczółek. Po północnej części ryzalitu niska, parterowa dobudówka z daszkiem dwuspadowym i małym okienkiem od E. Widoczne, że powstała później, gdyż ponad nią obrys dużego otworu okiennego flankowanego lizenami i płaskim naczółkiem. Analogicznie po południowej stronie ryzalitu (bez dobudówki). Na drugiej kondygnacji współcześnie wykuty otwór okienny. Pod szczytem dwie osie. Na elewacji południowej po cztery osie na każdej kondygnacji w tym w przyziemiu. Otynkowany, ale lizeny i naczółki ceglane jedynie pomalowane w tym samym kolorze, co elewacje. Nieotynkowany parter aż po okna piętra na elewacji południowej. Część cegieł tam jasna, tworząc pojedyncze lub zdwojone poziome pasy na całej szerokości elewacji. Tam widoczne, że okna z nadprożami łukowymi. Lizeny z płaskimi naczółkami i zwornikami ceglanymi od frontu na parterze, wcześniej wspomniane na elewacji wschodniej. Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.
Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 poł. XX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Zwycięstwa 23 (dz. nr ewid. 384)
Dom, widok od NE			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)
Dom, widok od SE			

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi N-S. Dom 3-kondygnacyjny, dach wielospadowy z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od ulicy Skłodowskiej na parterze cztery osie, powyżej trzy. W poszyciu dachu dwa świetliki.

Elewacja S z ryzalitem pośrodku w którym po trzy osie. Poza nim po dwie osie, a w poszyciu dachu podwójna lukarna i dwa świetliki.

Elewacja N wieloosiowa ze względu na to, że bryła nie w jednej linii. Są tam okna oraz wejścia boczne.

Elewacja otynkowana. Cokół z odsłoniętą cegłą. Listwy dookolne okien.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
16.04.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Zwycięstwa 2 (dz. nr ewid. 602/49)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
<p>Dom, widok od N</p> <p>Dom, widok od NE</p>			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku osi N-S. Dom piętrowy, dach dwuspadowy. Stolarka okienna wymieniona.

Od E obecnie po dwie osie, ale na odpadającym tynku widoczne, że układ osi był inny.

Od N także dwie osie, z czego na parterze jedna to wejście po schodkach, a druga jako szerokie, współczesne okno. Fasada z gzymsem koronującym. Na parterze inny kolor tynku. Prawdopodobnie wszystkie otwory pierwotnie z nadprożami łukowymi, obecnie tylko część tak zachowana.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 2 poł. XIX w.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			<p>Sulechów, ul. Zwycięstwa 3 (dz. nr ewid. 602/38)</p>
 <p style="text-align: center;">Dom, widok od N</p>			5. Przynależność administracyjna
 <p style="text-align: center;">Dom, widok od SW</p>			<p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.19957r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.01.1975r.)</p>

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 poł. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku osi W-E. Dom piętrowy, dach dwuspadowy nakryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona.

Od S po cztery osie, a czego jedna na parterze to wejście. Obok nich widoczne drugie, obecnie zamurowane. W poszyciu dachu świetlik.

Od N pięć osi, z czego na parterze jedna to wejście. Fasada z gzymsem podokapowym.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowalający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM	2. Czas powstania k. XIX w.	SULECHÓW	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
			Sulechów, ul. Zwycięstwa 4 (dz. nr ewid. 603)
			5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW
			6. Formy ochrony Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)

Dom, widok od N

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w k. XIX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem ku osi W-E. Dom parterowy z użytkowym poddaszem, dach dwuspadowy nakryty dachówką ceramiczną. Stolarstwo okienne wymienione.

Od N dwie osie na parterze, z czego jedna jako brama wjazdowa, a druga jako wejście do lokalu użytkowego. Na poddaszu trzy osie i dwie lukarny w poszyciu dachu.

Otynkowany, w innym kolorze partia cokołu, gzyms międzypiętrowy oraz malowane w tynku listwy dookoła otworów, a także podokapie.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1928 r.	SULECHÓW
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres
  <p style="text-align: center;">Dom, widok od NW</p>			<p>Sulechów, ul. Zwycięstwa 8 (dz. nr ewid. 602/29)</p> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p>
 <p style="text-align: center;">Dom, widok od E</p>			<p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)</p>

Dom postawiony w 1928 r. Murowany, z czerwonej cegły. Dom piętrowy, na planie litery L, z dachem wielospadowym, krytym dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona w różnym czasie. Od S wieloosiowy. Na części północnej w elewacji południowej obecnie osie zmienione. Na parterze minimum trzy osie, na piętrze cztery. W poszyciu dachu dwa świetliki. Podobnie na części wschodniej, gdzie w elewacji zachodniej na parterze minimum trzy osie, wejściowe, zaś na piętrze w części północnej zadaszony i zablokowany pleksi taras (?). Obok niego jeszcze cztery osie, a od strony południowej jedna oś trzeciej kondygnacji. W poszyciu dachu dwa świetliki. Część północna w elewacji zachodniej posiada jedną, szeroką oś na parterze i dwie mniejsze na drugiej kondygnacji. Nad nimi płaski, wspólny naczółek, a powyżej data budowy – 1928 r. Elewacja ta przechodzi w skrzydło bramy wjazdowej. Elewacja północna na parterze 9-osiowa z wejściami i oknami o różnej wielkości. Na drugiej kondygnacji pięć osi i pod szczytem, w części wschodniej jedno okno. Elewacja wschodnia obecnie trójosiowa na parterze i czteroosiowa na drugiej kondygnacji. Otynkowany, a jedynie część elewacji wschodniej nieotynkowana. Fasada częściowo z lizenami, boniowaniem, gzymsami. Jedno z wejść z pseudoryzalicie.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Wymaga prac konserwacyjnych.

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków