

| | | | |
|--|--|---|---|
| GEZ | KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO | | 3. Miejscowość |
| 1. Nazwa DOM | | 2. Czas powstania 1 ćw. XX w. | SULECHÓW |
| 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym | | | 4. Adres |
|  | | | Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 8 (dz. nr ewid. 134) |
| | | | 5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW |
| <p>Dom, widok od SE</p>  <p>Dom, widok od NE</p> | | | 6. Formy ochrony Rejestr zabytków: Nr: 2998 z dnia 11.03.1977 r. Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.) |

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły z fundamentem kamiennym, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE. Dom 3-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym, mansardowym, z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Żwirki i Wigury od południa ryzalit trójboczny, trójosiowy, parterowy. Poza ryzalitem po dwie osie na dwóch niższych kondygnacjach. Na parterze balkon wsparty na ryzalicie z metalową barierką, wejściem i oknem. Poza balkonem dwie osie. W poszyciu dachu trzy bawole oka. W przyziemiu dwa otwory łukowe. Naroża ryzalitu flankowane żebrowanymi pionowo pilastrami.

Od S w mansardzie dwie osie.

Elewacja północna jednoosiowa, z czego w mansardzie także dwie osie. Na parterze wejście po schodkach z daszkiem trójspadowym wspartym na konstrukcji drewnianej z dekoracyjną snycerką.

Elewacja otynkowana trójkolorowo. W ryzalicie okno fasady zamknięte łukowo, podobnie jak dwa kolejne na tej fasadzie. Okna z listwami dookołnymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

| | | | |
|---|--|--|--|
| GEZ | KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO | | 3. Miejscowość |
| 1. Nazwa DOM | | 2. Czas powstania 1 poł. XX w. | SULECHÓW |
| 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym | | | 4. Adres |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od SW</p> | | | <p>Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 9 (dz. nr ewid. 138)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ</p> |

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły z fundamentem obecnie obłożonym cegłą klinkierową, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE.

Dom 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym, z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Żwirki i Wigury po cztery osie, także w przyziemiu. W poszyciu dachu dwa świetliki i dwie trójkątne lukarny.

Od S i N po jednej osi, w poszyciu dachu pojedyncza, trójkątna lukarna.

Elewacja zachodnia 5-osiowa, z czego środkowa to wejście i okna klatki schodowej. wejście dookoła zdobione cegłą klinkierową.

Okienka przyziemia z nadprożami. W poszyciu dachu trzy świetliki.

Elewacja otynkowana. Na elewacjach S, E i N okna z listwami dookolnymi.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania bardzo dobry.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

| | | | |
|---|--|---|---|
| GEZ | KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO | | 3. Miejscowość |
| 1. Nazwa DOM | | 2. Czas powstania 1 ćw. XX w. | SULECHÓW |
| 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym | | | 4. Adres |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od SE</p> | | | <p>Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 10 (dz. nr ewid. 139)</p> <hr/> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> <hr/> <p>6. Formy ochrony</p> <p>STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ Rejestr zabytków: Nr: 2999 z dnia 11.03.1977 r.</p> |

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły z fundamentem obecnie obłożonym kamieniem polnym, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE.

Dom 2-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym, z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Żwirki i Wigury po cztery osie, także w przyziemiu. W poszyciu dachu duża lukarna z dwoma oknami ze wspólną listwą parapetową, poza nią dwa świetliki.

Od S i N po jednej osi.

Elewacja otynkowana. Gzyms podokapowy i międzypiętrowy. Okna z listwami dookolnymi, parterowe na fasadzie dodatkowo z naczółkami.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

| | | | |
|--|--|---|---|
| GEZ | KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO | | 3. Miejscowość |
| 1. Nazwa DOM | | 2. Czas powstania 2 ćw. XX w. | SULECHÓW |
| 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym | | | 4. Adres |
|  | | | <p>Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 11 (dz. nr ewid. 148)</p> |
| <p>Dom, widok od NE</p>  <p>Dom, widok od SE</p> | | | <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> |
| | | | <p>6. Formy ochrony</p> <p>Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)</p> |

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 2 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE. Dom 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, z dachem dwuspadowym, z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Żwirki i Wigury po trzy osie, także w przyziemiu. W poszyciu dachu duża lukarna z trzema oknami ze wspólną listwą parapetową, poza nią dwa świetliki. Pod oknami lukarny dekor geometryczny w tynku.

Od S po dwie osie na każdej kondygnacji, z czego na parterze i piętrze po jednej jako wejścia na balkony. Na parterze balkon z barierką metalową, zaś na piętrze balkon omurowany na półokrąg.

Elewacja północna na parterze dwuosiowa, na piętrze jednoosiowa, na poddaszu dwuosiowa i pod szczytem trójkątne okienko. W partii cokołu dwa okienka.

Elewacja otynkowana tworząca różnej wysokości pasy dwukolorowe, mniej więcej oddzielające kolejne kondygnacje lub imitujące gzymsy. Gzyms międzypiętrowy i cokołowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

| | | |
|------------|--|----------------|
| GEZ | KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO | 3. Miejscowość |
|------------|--|----------------|

| |
|------------------------|
| 1. Nazwa DOM |
|------------------------|

| |
|--|
| 2. Czas powstania 1 poł. XX w. |
|--|

| |
|-----------------|
| SULECHÓW |
|-----------------|

| |
|--|
| 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym |
|--|

| |
|--|
| 4. Adres Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 12 (dz. nr ewid. 149) |
|--|



Dom, widok od SE



Dom, widok od NE

| |
|---|
| 5. Przynależność administracyjna Województwo LUBUSKIE Powiat ZIELONOGÓRSKI Gmina SULECHÓW |
|---|

| |
|--|
| 6. Formy ochrony STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ |
|--|

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 poł. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE. Dom 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, z dachem dwuspadowym, z dachówką ceramiczną. Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Żwirki i Wigury po trzy osie, w przyziemiu dwie, w poddaszu przechodzi w lukarnę z dwuspadowym dachem. Jedno okno parteru zamurowane.

Od S po dwie osie na każdej kondygnacji, z czego na parterze i piętrze okna zdwojone. Pod szczytem jedno okienko.

Elewacja północna jednoosiowa.

Elewacja zachodnia od strony północnej to klatka schodowa z wejściem na poziomie gruntu i po jednym oknie na wyższych kondygnacjach klatki. Poza nią na tej elewacji po trzy osie o różnej wielkości okien. Analogicznie jak od wschodu, poddasze przechodzi w lukarnę jednospadową.

Elewacja otynkowana, ale wejście od podwórka obłożone cegłą nietynkowaną. Także w narożniku południowym na parterze i piętrze odsłonięta cegła. Gzyms międzypiętrowy i podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

| | | | |
|--|--|---|---|
| GEZ | KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO | | 3. Miejscowość |
| 1. Nazwa DOM | | 2. Czas powstania 1 ćw. XX w. | SULECHÓW |
| 7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym | | | 4. Adres |
|   | | | <p>Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 7 (dz. nr ewid. 133/4)</p> |
| <p>Dom, widok od NE</p>  | | | 5. Przynależność administracyjna |
| <p>Dom, widok od N</p>  <p>Dom, widok od SE</p> | | | <p>Województwo LUBUSKIE</p> <p>Powiat ZIELONOGÓRSKI</p> <p>Gmina SULECHÓW</p> |
| | | | 6. Formy ochrony |
| | | | <p>Rejestr zabytków: Nr: 2997 z dnia 11.03.1977 r. Położenie w granicach zespołu urbanistyczno - krajobrazowego miasta Sulechów wpisanego do rejestru zabytków pod nr 58 (decyzja z dn. 07.11.1957 r.) i nr 2164 (decyzja z dn. 31.1.1975 r.)</p> |

8. Historia, opis i wartości

Dom postawiony w 1 ćw. XX w.

Murowany, z czerwonej cegły z fundamentem kamiennym, dłuższym bokiem skierowany na osi NW-SE. Dom 3-kondygnacyjny, z dachem wielospadowym, z dachówką ceramiczną.

Stolarka okienna wymieniona

Od ulicy Żwirki i Wigury pośrodku ryzalit trójboczny, trójosiowy. Poza ryzalitem po dwie osie na dwóch niższych kondygnacjach. W poszyciu dachu trzy bawole oka i świetlik.

Od S także ryzalit z jedną osią na każdym boku na drugiej kondygnacji. Od drogi komin. W poszyciu dachu świetlik.

Elewacja północna jednoosiowa, z czego na parterze wejście po schodkach, obecnie z daszkiem dwuspadowym wspartym na dwóch kolumnach imitującym architekturę starogrecką. W poszyciu dachu dwie lukarny z daszkami jednospadowymi.

Elewacja otynkowana, z czego od frontu pozostawiono w większości stary tynk. W ryzalicie między kondygnacjami gzyms, który tworzy jednocześnie listwę parapetową. Między oknami piętra w tym ryzalicie dekory w postaci białych kwadracików. W parterowej części tego ryzalitu na frontowym boku ćwierćkolumny. Takie same w narożach ryzalitu i fasady. Gzyms podokapowy.

Wartość tego budynku to przede wszystkim cechy historyczne oraz wartość użytkowa pierwotna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Ogólnie stan zachowania dobry, zadowolający.

Nie wymaga prac konserwacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

mgr Edyta A. Marek
21.03.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*Dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków